TESIS
307
T.2

Universidad de Costa Rica
Facultad de Ingeniería
Escuela de Arquitectura

Proyecto de graduación para optar por el grado de Licenciatura

# Arquitectura tradicional en el Valle del Murciélago (Vázquez de Coronado, Goicoechea, Moravia y Tibás)

Un análisis comparativo de características arquitectónicas en relación a la formación histórica y carácter regional de la zona

Tomo 2
INVENTARIO







Liana Penabad Camacho
942654

Donado por:
Fco. Enríquez

Febrero, 2004

# ÍNDICE


GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA FICHA CATALOGRÁFICA 9

LISTADO GENERAL DE BIENES INMUEBLES 29

FUNCIÓN RELIGIOSA 45

FUNCIÓN FUNERARIA 81

FUNCIÓN INSTITUCIONAL 87

FUNCIÓN COMERCIAL 111

FUNCIÓN PRODUCTIVA 145

FUNCIÓN HABITACIONAL 165

ANEXOS 321

#SIBDI
4693

Sistema de Bibliotecas-UCR
CIHAC23974

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Centro de Investigaciones
Históricas de
América Central
CIHAC
CENTRO DE DOCUMENTACION

# 23974

01 ABR 2014

TESIS
307
T.2

# GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA FICHA CATALOGRÁFICA

## Guía para la aplicación de la Ficha Catalográfica

Esta ficha fue elaborada específicamente para el inventario de inmuebles de la región del Murciélago. Como se ha mencionado antes, el formato general contiene información común a todos los tipos arquitectónicos, de él se generaron 6 fichas que además incluyen datos particulares de la función arquitectónica analizada:

- Ficha Catalográfica para el grupo institucional
- Ficha Catalográfica para el grupo de producción
- Ficha Catalográfica para el grupo comercial
- Ficha Catalográfica para el grupo habitacional
- Ficha Catalográfica para el grupo de templos religiosos
- Ficha Catalográfica para el grupo funerario

A continuación el detalle de los datos comunes a todas las fichas catalográficas:

1. Datos Generales

   1 a. FICHA CATALOGRÁFICA: Título de la tabla

   1 b. ELABORADO POR: Persona encargada de la elaboración de la ficha catalográfica

   1 c. FECHA: de elaboración de las fichas

2. Datos de Ubicación:

   2 a. PROVINCIA: en la que se ubica el Murciélago: San José

   2 b. CANTÓN: el Murciélago se compone de 4 cantones: Goicoechea, Coronado, Tibás y Moravia

2 c. DISTRITO: cada cantón está compuesto por un número de distritos, a saber:

Goicoechea: Guadalupe, San Francisco, Calle Blancos, Mata de Plátano, Ipís Rancho Redondo, Purral

Coronado: San Isidro, San Rafael, Patalillo, Jesús, Cascajal

Tibás: San Juan, Cinco Esquinas, Anselmo Llorente, León XIII, Colima

Moravia: San Vicente, San Jerónimo, Trinidad

2 d. SECTOR: se refiere a la división territorial establecida en la sección Balance Urbano. Esta división se basa en criterios de saturación de población, vivienda, servicios, producción, etc. y se refiere a los siguientes términos:

U = Urbano

T = Transición

R = Rural

P = Protegido

3. FUNCIÓN: se refiere a la función arquitectónica del inmueble analizado, para efectos de este inventario se han establecido las siguientes funciones arquitectónicas:

I = Institucional

P = Producción

C = Comercial

H = Habitacional

R = Religiosa

F = Funeraria

En los casos en los que el inmueble albergue más de una función, se marcarán cuantas opciones sea necesario y será el código el que indique cuál es la función por la que es catalogado.

4. CÓDIGO: este resulta un dato primordial en tanto es el elemento organizador del inventario; no solo enuncia una cantidad sino que ofrece información general sobre los bienes inmuebles catalogados.

   La construcción del código es la siguiente:

   *# de provincia - #de cantón - # de distrito – sector – función - # de inmueble catalogado*

   Es importante señalar que las numeraciones provinciales, cantonales y distritales se han establecido a partir de las convenciones señaladas por los proyectos de desarrollo de la GAM y el Instituto Nacional de Estadística y Censos. A continuación el detalle:

   Goicoechea (08): Guadalupe (01), San Francisco (02), Calle Blancos (03), Mata de Plátano (04), Ipís (05), Rancho Redondo (06), Purral (07)

   Coronado (11): San Isidro (01), San Rafael (02), Patalillo (03), Jesús (04), Cascajal (05)

   Tibás (13): San Juan (01), Cinco Esquinas (02), Anselmo Llorente (03), León XIII (04), Colima (05)

   Moravia (14): San Vicente (01), San Jerónimo (02), Trinidad (03)

*Ejemplo:* **I 08 05-UH5:**

San José – Goicoechea – Ipís – Sector Urbano – Función Habitacional – 5to bien inmueble catalogado

5. MATERIALES: se refiere a los presentes en el inmueble catalogado, y se organizan a partir de los elementos arquitectónicos básicos en una edificación
   - 5 a. EDIFICIO: se refiere a las superficies que conforman los cerramientos laterales del inmueble, es decir las paredes.
   - 5 b. CUBIERTA: Se refiere a las superficies que cierran la parte superior del inmueble, es decir, los techos.
   - 5 c. PUERTAS: hoja de algún material apto que engoznada a uno de los lados del vano en una pared sirve para controlar el paso del exterior al interior y viceversa.
   - 5 d. VENTANAS: hoja u hojas con las que se cierra una abertura en una pared destinada primordialmente al control de la entrada de luz y de la ventilación.
   - 5 e. MUROS: cerramientos sólido alrededor de un inmueble, da alturas varias, destinado principalmente a la protección del edificio.
   - 5 f. REJAS: cerramiento semisólido alrededor de un inmueble, de alturas varias, destinado a la protección u ornato del inmueble.
   - 5 g. ZÓCALOS: parte inferior de un cerramiento lateral, de espesores varios, sirve para nivelar alturas de piso o como asidero para el izamiento de otros materiales.
   - 5 h. HASTIAL: parte superior de las fachadas o cerramientos laterales de forma triangular que soporta las aguas de la cubierta.

5 i. OTROS: se refiera a otros elementos de la edificación que puedan estar presentas en el caso particular analizado y que resulten de interés para la investigación: aleros, corredores, zaguanes, calados

5 j. MADERA: se entenderá madera industrializada y se establecen las siguientes variantes.

*Tablón u hoja.* Se refiere a las piezas con un ancho superior a las 6" y un espesor mínimo de 1". Utilizada en puertas, cerramientos, cielos, etc.

*Tablilla.* Piezas entre ½ " x 1 ½" y 1 ½" x 3", usadas en petatillos, yuxtapuestas en cerramientos laterales o cielos.

*Plywood.* Para hacer referencia específica a este tipo de madera industrial: panel de trozos de manera laminada y prensada.

5 k. LÁMINAS: comprende todas las hojas o superficies livianas y de grandes dimensiones en la edificación, generalmente moduladas a 1.10 x 2.20 metros; se establecen los siguientes tipos:

*Fibrocemento.* Plancha u hoja de mezcla de cemento y fibra de amianto (silicato de cal, alúmina y hierro; tejido incombustible de aspecto sedoso).

*Gypsum.* Plancha u hoja de mezcla de yeso y fibras o tejidos cohesionantes , de buena resistencia al fuego.

*Hierro Galvanizado.* Plancha u hoja de metal, más conocida como lámina de cinc. Se presenta en forma lisa o corrugada.

*Láminas transparentes.* Se refiere a las de acrílico, plásticos, resinas especiales, celdas de policarbonato, etc. Lisas o corrugadas. Como su nombre lo dice, son translúcidas por lo que permiten el paso de luz y algunas retrasan la

Centro de Investigaciones Históricas de América Central
# 23974

transmisión de calor. Por el tipo de materiales de que están fabricadas son muy livianas.

5 I. MÓDULOS: utilizamos este nombre para referirnos a los materiales que por su presentación en el mercado sujetan ciertos tipos constructivos a sus medidas.

*Block*. Se refiere a los bloques de concreto, unidad básica de la mampostería. Existen diferentes formatos pero sus dimensiones rondan las 4 x 4 x 8 pulgadas hasta 12 x 8 x 24 pulgadas.

*Ladrillo*. Bloques de barro cocido, al igual que el block de concreto el mercado presenta varias presentaciones cuyas dimensiones van desde 4 x 2 2/3 x 8 pulgadas hasta 8 x 4 x 12 pulgadas.

*Piedra*. Generalmente son módulos irregulares. En este apartado nos referimos a la piedra bola y a la piedra laja.

*Teja*. Módulos de barro cocido, generalmente de forma cóncava, usados como cubierta o techo, de ahí el término tejado.

5 II. METAL: abarca los metales ferrosos y no ferrosos. Combina pesos relativamente livianos con una enorme capacidad de resistencia y, dependiendo de su composición, gran rigidez.

*Hierro*. Metal dúctil, maleable, de color negro o gris azulado. Se conocen varias presentaciones: hierro forjado, hierro colado, hierro negro.

*Acero*. Aleación de hierro y carbono; dependiendo de las proporciones en que esos elementos sean mezclados y combinados con otras sustancias se obtendrán aceros más elásticos, más duros o más resistentes.

*Aluminio.* Metal dúctil, maleable y liviano, de color gris y resistente a la corrosión. Se usa en láminas o en perfiles; puede ser soldado, unido con adhesivos o de manera mecánica.

5 m. TRADICIONALES: con ello nos referimos a los materiales usados durante los siglos XVI a XIX, específicamente.

*Adobe.* Mezcla de barro y paja secada al sol en forma de ladrillo, sus dimensiones más convencionales son 30 x 60 x 15 cms.

*Bahareque.* Es una armadura de caña o tablilla rellena con ladrillo de adobe o simplemente la mezcla del adobe. Su incorporación al repertorio constructivo permitió hacer paredes menos anchas que las de adobe y más resistentes a los embates sísmicos.

5 n. VARIOS: aquí se incluyen todos aquellos materiales que por su naturaleza no caben en ninguna de las categorías anteriores y que para efectos de esta investigación resulta valioso mencionar.

*Morteros.* Masa de arena, cal, agua, conglomerante y aditivos. Su principal labor es cohesionar distintos materiales.

*Vidrio (o cristal).* Este es un material transparente, inerte, frágil y rígido, resultado de la fusión a altas temperaturas de arena silícea y potasa. Dependiendo de su presentación puede ser utilizado como aislante térmico o lumínico, en forma de fibra ayuda a reforzar la estructura de otros materiales.

*Otros.* Este espacio es destinado a materiales que aparezcan esporádicamente en una cantidad pequeña de inmuebles catalogados.

6. CONFIGURACIÓN: trata de describir aspectos de forma, ubicación e inserción en el medio de cada inmueble inventariado.

6 a. VOLUMEN: describe la cantidad de elementos tridimensionales pertenecientes al inmueble inventariado,

*1*: si se trata solo de un volumen.

*lineal*: si son varios volúmenes organizados linealmente.

*disperso*: si son varios volúmenes sin un orden evidente.

6 b. CUBIERTA: señala la cantidad de aguas y su organización:

*1*: si se trata solo de un agua

*2*: si se trata de dos aguas

*4*: si se tata de cuatro aguas

*L*: si la figura que forman las cubiertas apunta una configuración en "L".

*Impluvium*: si el volumen cuenta con un jardín o patio central alrededor del cual convergen un número de aguas igual al número de lados de este espacio.

*Monitor*: si la cubierta cuenta con alguna especie de relieves como mansardas, buhardillas, linternillas, etc.

*Múltiple*: se refiere a cubiertas fragmentadas , en números pares o impares de aguas cuyas direcciones y alturas varían aleatoriamente.

6c. URBANA: describe la organización urbana a la que pertenece el inmueble catalogado.

*Ortogonal*: si el inmueble se encuentra en un espacio de traza española.

*Irregular*: si se encuentra en un espacio de traza irregular producto de la aparición de redes de vías de comunicación que responden más a las

características topográficas del área urbanizada que a la rigidez de las coordenadas cartesianas.

*Lineal*: si se ubica a lo largo de vías de comunicación independientes; es decir, no se presentan las redes irregulares de vías mencionadas en el caso anterior.

*Disperso*: si se encuentran localizadas a lo largo de vías de comunicación independientes pero no existe una relación física de continuidad con otros inmuebles, lo que les da un carácter aislado a estos bienes.

6d. TOPOGRÁFICA: intenta describir las pendientes de la zona inmediata en la que se ubica el inmueble registrado,

*Plano*: si se encuentra en espacios llanos o de pendiente tan pequeña que apenas resulta perceptible.

*Inclinado*: si se ubica en aquellos espacios donde la pendiente es perceptible y adquiere proporciones considerables.

*Mixto*: si se localiza en terrenos notoriamente irregulares que sugieren desniveles drásticos.

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO: evaluación y valoración del estado físico del exterior del inmueble según los siguientes criterios:

*Excelente*: no presenta daños evidentes o no reparados, los cerramientos y cubiertas conservan piezas completas (originales o no), la pintura —si existe— se conserva.

*Buena*: si presenta daños, son de menor cuantía y son reparables.

*Regular*: si se evidencia que la estética del inmueble y la existencia de daños pequeños no han sido atendidos en tiempo considerable; o si la atención de estos ha implicado la inclusión de materiales en tamaños y calidades distintas a los originales.

*Malo*: cuando los daños existentes son de mayor cuantía o ponen en riesgo la salud y seguridad física de quienes ocupan temporalmente o residen en el inmueble estudiado.

8. OBSERVACIONES: pueden ser de orden general o específico; pueden apuntar algún detalle concerniente a la organización, técnica constructiva, materiales, al estilo arquitectónico seguido, etc.

9. UBICACIÓN GENERAL: este apartado permite la inclusión de un mapa dónde localizar el bien registrado; permite también una comprobación básica del entorno en el que está inmerso en inmueble.

10. ELEMENTOS DE SIGNIFCACIÓN: señala aquellos elementos que le dan una identidad arquitectónica, constructiva, adaptada al medio o decorativa al bien y que a su vez lo ubican dentro de una tipología particular. Los describe en sus características básicas; a saber: material, color y observaciones.

A continuación una lista de los elementos que pueden ser considerados como significativos de acuerdo al bien arquitectónico en el que se presenten.

CUBIERTAS:

- Cubierta (C)[1]: *holandesa*; a dos aguas y con distintas pendientes en una misma agua. *Caribeña*; techo de cos aguas principales que cambian de pendiente hacia su extremo inferior uniéndose a un alero que bordea todo el perímetro de la edificación.
- Monitor (**Mon**): Elemento sobresaliente en la cubierta de un edificio, tiene varios objetivos como dar mayor altura a ciertas secciones de la cubierta de tal forma que se pueda transitar bajo ella, introducir luz o aire a los espacio inmediatamente debajo de la cubierta.
  1. lucernario
  2. buhardilla[2]
  3. mansardas
- Alero (A): prolongación de la cubierta más allá del filo de la pared.
  1. continuo[3]
  2. individual
  3. doble
- Artesonado (**Art**): tratamiento de los cielos de una edificación en el que se puede apreciar parte de la estructura portante de las cubiertas.

---

[1] La fotografía al margen derecho corresponde a este tipo de cubierta (C). Casa fe habitación en san Blas de Moravia.

[2] La fotografía al margen derecho corresponde a este tipo de monitor (Mon 2). Vista de la Escuela Centeno Güell en Guadalupe de Goicoechea.

[3] La fotografía al margen derecho corresponde a este tipo de alero (A 1). Casa de habitación en Llorente de Tibás.

- Modillones (**Mod**): elementos que sostienen pequeños voladizos, generalmente son parte de la estructura portante de la cubierta.

EDIFICIO

- Hastial (**Has**)[4]: parte superior de las fachadas o cerramientos laterales de forma triangular que soporta las aguas de la cubierta
- Tapichel (T)[5]: parte superior de las fachadas o cerramientos laterales que completa el espacio entre el fin de la pared y la inclinación o pendiente de la cubierta. Generalmente la tablilla que llena este espacio se coloca tal que su largo es perpendicular al suelo.
- Laminado (**Lam**): se refiere a la forma en que están laminadas o acabadas las paredes :

1. yuxtapuestas 

2. machihembrada 

3. continua[6] 

4. traslapada 

[4] La fotografía al margen derecho corresponde a esta característica de las fachadas (Has). Casa de habitación en San Juan de Tibás.
[5] La fotografía al margen derecho corresponde a esta característica de las fachadas (T 3). Casa de habitación en Colima de Tibás.
[6] La fotografía al margen derecho corresponde a este tipo de laminado (Lam 3). Casa de habitación en San Jerónimo de Moravia.

5. escamado



6. lámina
    - lisa (6l)
    - corrugada(6c)
7. repello
    - rústico (7r)
    - fino (7f)

- Zócalo (Z): parte inferior de la pared
    1. de desnivel: salva las irregularidades topográficas para que el edificio quede sobre la misma superficie.
    2. liso: puede conservar el mismo ancho de toda la pared, mas no su material, o convertirse en un "falso zócalo", es decir no existe un cambio de material o una interrupción de la pared, pero se utiliza algún recurso como el color para sugerir la presencia de este elemento.
    3. sesgado[7]: posee mayor espesor que el resto de la pared.
- Pórtico (Po): pequeño volumen saliente de la fachada compuesto por una suerte de frontón o cubierta sostenida por columnas.

[7] La fotografía al margen derecho corresponde a este tipo de zócalo (Z 1). Hogar de Ancianos Carlos María Ulloa, Guadalupe de Goicoechea.

VENTANAS (V)

- Simples (s): ventana de vidrio fijo, dividida o no.
- Simples con celosía(sc): ventana simple en la que al menos una de sus divisiones corresponde a celosías, secciones menores de vidrio batibles.
- De batir (b): ventanas que se abren girando a partir de un pivote central o lateral.
- De guillotina (g)[8]: ventana compuesta de dos hojas, una superior y fija, la otra inferior y movible.
- Ojo de buey (o): ventan fija de forma circular.

PUERTAS (P)

- Sencillas (s): confeccionadas a partir de una sola hoja de material.
- Elaboradas (e): fabricadas con paneles y bastidores de distintos tamaños y materiales o con piezas de madera labrada.
- Con montante (m)[9]: el montante es un boquete en la parte superior del marco de la puerta; tiene dos objetivos principales, iluminar o ventilar, por lo que está cubierto con petatillo o con una ventana generalmente dividida en tres partes.

---

[8] La fotografía al margen derecho corresponde a este tipo de ventana (Vg). Casa de habitación en San Juan de Tibás.

[9] La fotografía al margen derecho corresponde a este tipo de puerta (Pm). Municipalidad de Vázquez de Coronado.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD (ES)

- Muros (M): cerramientos ubicados en el perímetro del predio, generalmente son superficies sólidas y no tienen una altura específica.
- Rejas, verjas o cercas (R): cerramientos ubicados en la periferia del predio, superficies semisólidas, sin altura específica; pueden aparecer en combinación con muros.
- Barandas (B): superficies semisólidas con una altura entre los 60 y 90 cms. Generalmente utilizadas para salvar desniveles o para separar espacios.

1. Balaustrada
2. Petatillo
3. Tablilla simple: horizontal (h) o vertical (v).
4. Tablón calado[10]
5. Metal: tubo (t), lámina de acero expandido (lae), hierro forjado (hf)

OTROS (Otr)

- Corredor (Cor) o porch: espacios de circulación a lo largo de las fachadas cubiertos por una prolongación del techo del edificio. Se desarrollan a lo largo de cualquier fachada, cubriendo parcial o totalmente las fachadas.

---

[10] La fotografía al margen derecho corresponde a este tipo de baranda (B-4). Casa de habitación en San Juan de Tibás.

- Pisos (**Pi**):
  1. Madera: tablón o tablilla aserrada
  2. Modulares (madera o mosaico): con patrón simple (s) o con figuras estampadas (f)[11].
  3. De cemento teñido con ocre rojo.
- Ventilas (**Vent**): están ubicadas en las partes superiores o inferiores de las paredes; por ejemplo en el hastial[12] o en el zócalo, respectivamente. Su labor principal es hacer circular el aire para controlar la temperatura o la humedad de la estructura. Generalmente se componen de algún tipo de rejilla de superficie perforada.
- Campanario (**Camp**): asociado exclusivamente a los edificios religiosos.
- Aguja u obelisco (**Ag**): elemento verticalizante.
- Rótulos (**Rot**): cualquier tipo de aplicación de caligrafías con fines publicitarios.
  1. Pintados sobre la pared
  2. Suspendidos y perpendicular a la pared.
  3. Sobre un poste.
  4. Otros (pancartas, mantas, etc.)

---

[11] La fotografía al margen derecho corresponde a este tipo de piso (P 2). Capilla del Hogar de Ancianos Carlos María Ulloa, Guadalupe de Goicoechea.

[12] La fotografía al margen derecho corresponde a este elemento significativo (Vent 2). Casa de habitación en Guadalupe de Goicoechea.

ELEMENTOS DECORATIVOS (ED):



II. Tapichel (T)[13]
   1. Remate recto
   2. Remate alterno
   3. Remate angular
   4. Remate curvo
   5. Tablilla horizontal
   6. Liso: de block modular repellado

III. Ventila (Vent)
   1. circular
   2. rectangular
   3. mixta

IV. Rejas (R)
   1. con patrones orgánicos
   2. con patrones geométricos[14]
   3. patrones lineales

V. Labrados en madera[15]: (Lab)
   1. Cartelas
   2. Palillaje torneado
   3. Columnas torneadas
   4. Barandales

---

[13] La ilustraciones a la derecha corresponden a los primeros cuatro tipos de tapichel.
[14] La fotografía al margen derecho corresponde a este tipo de reja (R 2). Casa de habitación en san Vicente de Moravia.
[15] La fotografía al margen derecho corresponde a los labrados en madera (Lab 1,2). Casa de habitación en San Antonio de Coronado.

vi. Vitrales (Vit)

vii. Rosetones (Ros)

viii. Color (Col) : se considerará elemento significativo cuando otorgue un carácter distintivo al edificio analizado o lo convierta en parte de un conjunto urbano.

MOBILIARIO RELIGIOSO (MR):

- Crucifijos (MR 1): imagen del Cristo crucificado, de varios tamaños.
- Imaginería (MR 2): todas las figuras que aluden a personajes relacionados con la fe católica: beatos, santos, personajes bíblicos y símbolos doctrinarios.
- Confesionarios (MR 3): casillas dentro de la iglesia divididas en al menos dos cubículos; uno para el sacerdote y otro para el feligrés.
- Bancas (MR 4): mobiliario en las naves de las iglesias para que los feligreses se sienten; tiene una pieza sobre la que los feligreses se pueden reclinar (o hincar) para hacer sus oraciones.
- Cruces exteriores (MR 5): son de distintos tamaños y materiales y se ubican en diferentes puntos del exterior de los templos para indicar su naturaleza.

REGISTRO FOTOGRÁFICO: se encarga de dar fe de las características físicas del edificio. En general se dispone de al menos dos fotografías por inmueble catalogado y en la medida de lo posible se trató de detallar con exhaustividad todos aquellos elementos que ayudasen a visualizar de una forma más completa la integralidad de dicho bien.

Seguidamente se describirán aquellos datos que no son comunes a todas las fichas. Estos datos no conservan una numeración continua, por lo que se hará referencia a la o las fichas en las que se menciona y se organizarán tomando en cuenta el número del último dato común a todas las fichas, el # 11 (Registro fotográfico), y el orden establecido para las fichas creadas. Así, se describirán primero los datos individuales de la ficha del grupo institucional, luego los de la ficha del grupo de producción y así sucesivamente hasta completar todos los datos de las 6 fichas.

12. PROPIETARIO (aparece en los grupos: institucional, de producción, comercial, habitacional y funerario): se refiere a las personas físicas, políticas, público-estatales, privadas, etc., que habiten, ocupen o administren el bien registrado.

13. TIPO DE INSTITUCIÓN (aparece en el grupo institucional): este espacio le describe la vocación de la institución estudiada; así, puede ser educativa, municipal, hospitalaria, de soporte social, cultural, bancaria, deportiva, etc.

6e. CONFIGURACIÓN URBANA (aparece en el grupo de producción): en esta ficha se retoma desde otra perspectiva la pertenencia o inclusión del inmueble en la urbe.

*Incorporada a la trama urbana.* Independientemente de la regularidad o irregularidad de esta trama en importante saber si una industria se encuentra inmersa en una zona adecuada para el desarrollo de su actividad.

*Aislada.* Es decir, que contempla sus necesidades espaciales y su naturaleza productiva y respeta el entorno y la naturaleza de las demás actividades retirándose para evitar que baje su calidad de vida y el del resto de las actividades que componen la región.

*Nodo Industrial.* Es decir, que pertenece a un espacio físico específico para el desarrollo de la industria.

14. TIPO DE PRODUCCIÓN (aparece en el grupo de producción): se refiere a la naturaleza —agrícola o industrial— y a las características de los bienes creados, manufacturados, cultivados o producidos en cada uno de los inmuebles estudiados.

15. CONFIGURACIÓN ESPACIAL (aparece en el grupo de producción y en el grupo funerario): trata de dilucidar cuál es la organización espacial de los procesos productivos o la dinámica de distribución del camposanto.

16. TIPO DE BIENES COMERCIADOS (aparece en el grupo comercial): describe la línea de productos que se comercian, por ejemplo: abarrotes, ropa, artesanías, automóviles, de construcción, medicamentos, etc.

17. APROPIACIÓN DEL ESPACIO (aparece en el grupo comercial): analiza en qué forma utiliza este comercio el espacio para ofrecer sus productos: es un espacio introvertido, extrovertido, qué recursos utiliza para captar la atención de sus clientes potenciales, etc.

18. RECURSOS GRÁFICOS (aparece en el gripo comercial): se refiere a recursos puntuales como el color, rotulados sobre la acera, sobre las paredes, perpendiculares al comercio y suspendidos a cierta altura, etc.

19. ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN (aparece en los grupos habitacional y religioso): trata de ubicar en un periodo específico la construcción de cada bien inventariado y en la medida de lo posible en el año preciso en que fue construido cada inmueble.

20. UBICACIÓN EN EL PREDIO (aparece en el grupo habitacional): se trata de establecer la forma en la que cada vivienda ocupa su espacio, estableciendo las siguientes posibilidades:

20 a. Vivienda retirada de todos los límites del predio.

20 b. Vivienda retirada de uno de los costados del predio.

Lateral izquierdo

Lateral derecho

Frontal

Posterior

20 c. Vivienda que ocupa todo el predio.

21. TIPOLOGÍA (aparece en el grupo habitacional): trata de establecer características de distintas propuestas arquitectónicas de la región.

22. CONGREGACIÓN RELIGIOSA (aparece en el grupo religioso): se refiere a la tendencia religiosa del grupo que se congrega en el templo analizado.

23. AÑO DE FUNDACIÓN (aparece en el grupo funerario): señala el año en que se fundó cada camposanto escogido.

24. ELEMENTOS RELIGIOSOS (aparece en el grupo funerario): indica qué elementos distintivos alusivos a la religión aparecen en este espacio independientemente de la religión a la que apelen y de lo "tradicional" del elemento presente; estamos hablando de símbolos, esculturas, epitafios, elementos de ornato, etc.

# LISTADO GENERAL
# DE BIENES INMUEBLES

# LISTADO GENERAL DE BIENES INMUEBLES
## Por Provincia, Cantón y Distrito (1)

| Código | Nombre del Inmueble | Autor o Dueño | Época o Año Construcción | Ubicación |
|---|---|---|---|---|
| 1-08-01-UF01 | Cementerio de Nuestra Señora de Guadalupe | s. r. | 1850 | Contiguo a la Editorial Costa Rica |
| 1-11-01-UF01 | Cementerio de Coronado | s.r. | Principios de s.XX | 300 mts Este y 400mts sur de la Iglesia católica de Sn Isidro de Coronado |
| 1-13-01-UF01 | Cementerio de Tibás | s.r. | Principios de s.XX | 1 km. al este de la Iglesia católica de San Juan de Tibás. |
| 1-14-01-UF01 | Cementerio de Moravia | s.r. | Principios de s.XX | Contiguo al Colegio Saint Francis en Los Colegios, San Vicente de Moravia. |
| 1-08-01-UH01 | Casa de habitación | Familia Jiménez Núñez | Antes de 1940 | De la esquina norte de la iglesia católica de Guadalupe, 100 mts al noreste. |
| 1-08-01-UH02 | Casa de habitación | Familia Jiménez Carmiol | Antes de 1940 | De la esquina norte de la iglesia católica de Guadalupe, 50 mts al noreste. |
| 1-08-01-UH03 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1950 | De la entrada sur al Centro Comercial Novecentro, 75 mts al suroeste. |
| 1-08-01-UH04 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1950 | Frente al Cementerio Nuestra Señora de Guadalupe. |
| 1-08-01-UH05 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1940 | De la esquina norte de la iglesia católica de Guadalupe, 250 mts noreste. |
| 1-08-01-UH06 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1960 | De la esquina sur del parque de Guadalupe, 250 mts al suroeste. |
| 1-08-01-UH07 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1940 | Del cruce hacia Moravia, 200 mts al noreste. |
| 1-08-01-UH08 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1950 | Del cruce hacia Moravia, 300 mts al noreste. |
| 1-08-01-UH09 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1930 | Del cruce hacia Moravia, 300 mts al noreste. |
| 1-08-01-UH10 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1960 | Del cruce de Moravia 400 mts al norte. |
| 1-08-01-UH11 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1970 | Frente a la entrada norte al Centro Comercial Novacentro. |
| 1-08-01-UH12 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1950 | De la esquina este de la iglesia católica de Guadalupe, 200 mts al noreste. |
| 1-08-01-UH13 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1960 | De la esquina este de la iglesia católica de Guadalupe, 300 mts al noreste y 100 mts al sureste. |
| 1-08-01-UH14 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1960 | De la esquina este de la iglesia católica de Guadalupe, 200 mts al noreste y 100 mts al sureste. |
| 1-08-01-UH15 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1960 | De la esquina este de la iglesia católica de Guadalupe, 125 mts al noreste. |

| LISTADO GENERAL DE BIENES INMUEBLES<br>Por Provincia, Cantón y Distrito (2) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Código | Nombre del Inmueble | Autor o Dueño | Época o Año Construcción | Ubicación |
| 1-08-01-UH16 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1970 | De la esquina este de la iglesia católica de Guadalupe 150 mts al sureste. |
| 1-08-02-UH17 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1940 | Frente al Centro Comercial de Guadalupe. |
| 1-08-02-UH18 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1940 | Frente a la iglesia católica de San Francisco de Goicoechea. |
| 1-08-02-UH19 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1980 | Frente a la entrada sur del Centro Comercial El Pueblo. |
| 1-08-02-UH20 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1920 | Contiguo al Centro Comercial El Pueblo. |
| 1-08-02-UH21 | Casa de habitación<br>Villa Florencia | s.r. | Antes de 1920 | 300 mts al oeste del Centro Comercial de Guadalupe. |
| 1-08-02-UH22 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1940 | 100 mts al oeste del Centro Comercial de Guadalupe. |
| 1-08-03-UH23 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1950 | De la esquina sureste del 2do Circuito Judicial Penal en Montelimar, 50 mts al sureste. |
| 1-08-03-UH29 | Casa de habitación | s.r. | Década de 1980 | De los edificios del 2do Circuito Judicial Penal de Goicoecha, 600 mts al suroeste y 100 mts al norte. |
| 1-08-03-UH30 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1970 | De los edificios del 2do Circuito Judicial Penal de Goicoecha, 600 mts al suroeste y 250 mts al norte. |
| 1-08-03-UH31 | Casa de habitación | s.r. | Década de 1990 | De los edificios del 2do Circuito Judicial Penal de Goicoecha, 600 mts al suroeste, 450 mts al norte y 100 mts al oeste. |
| 1-08-03-UH32 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1960 | De los edificios del 2do Circuito Judicial Penal de Goicoecha, 600 mts al suroeste, 450 mts al norte y 50 mts al oeste. |
| 1-08-04-TH24 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1940 | 1 km al este de la iglesia católica de Mata de Plátano. |
| 1-08-04-TH25 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1940 | 500 mts al este de la Escuela José Cubero. |
| 1-08-04-TH26 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1940 | 400 mts al este de la Escuela José Cubero. |
| 1-08-04-TH27 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1970 | Frente a la iglesia católica de Mata de Plátano. |
| 1-08-04-UH28 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1940 | Barrio Tepeyac, carretera al centro de Mata de Plátano. |
| 1-08-05-UH33 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1950 | Frente a las instalaciones de A y A en el Alto de Guadalupe. |

# LISTADO GENERAL DE BIENES INMUEBLES
## Por Provincia, Cantón y Distrito (3)

| Código | Nombre del Inmueble | Autor o Dueño | Época o Año Construcción | Ubicación |
|---|---|---|---|---|
| 1-08-05-UH34 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1970 | 400 mts al este de la Clínica Jerusalem. |
| 1-08-05-UH35 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1950 | 500 mts al este de la Clínica Jerusalem. |
| 1-08-05-UH36 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1940 | 500 mts al este de la Clínica Jerusalem. |
| 1-08-05-UH37 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1970 | 100 mts al noreste del Colegio Madre del Divino Pastor. |
| 1-08-06-RH38 | Casa de habitación | s.r. | Década de 1980 | 600 mts al noroeste y 200 mts al sur oeste de Vista de Mar, Rancho Redondo. |
| 1-08-06-RH39 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1950 | 400 mts al noroeste de Vista de Mar, Rancho Redondo. |
| 1-08-06-RH40 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1950 | 600 mts al noroeste y 50 mts al sur oeste de Vista de Mar, Rancho Redondo. |
| 1-08-06-TH41 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1950 | 1.5 km al este de Vista de Mar en Rancho Redondo. |
| 1-11-01-UH01 | Casa de habitación | s.r. | Década 1940 | 200 mts al norte de la Iglesia católica de San Isidro de Coronado. |
| 1-11-01-UH02 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1950 | 100 mts norte de la iglesia católica de San Isidro de Coronado. |
| 1-11-01-UH03 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1960 | 200 mts al oeste y 200 mts al norte de la Iglesia católica de Sn Isidro de Coronado. |
| 1-11-01-UH04 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1950 | Esquina noreste de la iglesia católica de San Isidro de Coronado. |
| 1-11-01-UH05 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1960 | 200 mts al oeste y 200 mts al norte de la Iglesia católica de Sn Isidro de Coronado. |
| 1-11-01-UH06 | Casa de habitación | s.r. | Década 1970 | 100 mts norte de la terminal de buses de San Isidro de Coronado. |
| 1-11-01-UH33 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1950 | 200 mts oeste del Parque de San Isidro de Coronado. |
| 1-11-01-UH34 | Casa de habitación | s.r. | Década de 1990 | 100 mts sur y 100 mts oeste del parque de San Isidro de Coronado. |
| 1-11-01-UH35 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1960 | Costado suroeste del parque de San Isidro de Coronado. |
| 1-11-01-UH41 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1960 | De la esquina noroeste del parque de San Isidro, 100 mts al norte y 150 mts al oeste. |
| 1-11-01-UH42 | Casa de habitación | s.r. | Década de 1990 | De la esquina noroeste del parque de San Isidro, 100 mts al norte y 150 mts al oeste. |
| 1-11-02-UH07 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1940 | Cruce a San Rafael de Coronado. |

| LISTADO GENERAL DE BIENES INMUEBLES<br>Por Provincia, Cantón y Distrito (4) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Código | Nombre del Inmueble | Autor o Dueño | Época o Año Construcción | Ubicación |
| 1-11-02-UH08 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1940 | Cruce a San Rafael de Coronado. |
| 1-11-02-TH09 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1950 | Carretera hacia Las Nubes de Coronado. |
| 1-11-02-TH10 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1980 | Carretera hacia Las Nubes de Coronado. |
| 1-11-02-TH11 | Casa de habitación | s.r. | Década 1990 | Carretera hacia Las Nubes de Coronado. |
| 1-11-02-RH12 | Casa de habitación | Otto Silesky | Antes de 1940 | Las Nubes de Coronado. |
| 1-11-02-RH13 | Casa de habitación | Sady Guzmán | Antes de 1940 | Las Nubes de Coronado. |
| 1-11-02-RH14 | Casa de habitación | Deshabitada | Antes de 1970 | 2 km al este del centro de Las Nubes de Coronado. |
| 1-11-02-RH15 | Casa de habitación | Abandonada | Antes de 1970 | 2.5 km al este del centro de Las Nubes de Coronado. |
| 1-11-03-UH16 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1940 | San Antonio, 400 mts al oeste de la iglesia católica de San Isidro de Coronado. |
| 1-11-03-UH17 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1940 | 1,5 Km al suroeste de la iglesia católica de San Isidro de Coronado. |
| 1-11-03-UH18 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1960 | Carretera a San Antonio de Coronado, desde el cruce a la Trinidad de Moravia. |
| 1-11-03-UH19 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1960 | Carretera a San Antonio de Coronado, desde el cruce a la Trinidad de Moravia. |
| 1-11-03-UH20 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1960 | Carretera a San Antonio de Coronado, desde el cruce a la Trinidad de Moravia. |
| 1-11-03-UH21 | Casa de habitción | s.r. | Antes de 1960 | 700 mts al oeste de la iglesia católica de San Isidro de Coronado. |
| 1-11-03-UH22 | Casa de habitación | s.r. | Década de 1990 | Urb. La Cornelia, San Antonio de Coronado. |
| 1-11-03-UH23 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1960 | San Antonio de Coronado, carretera a San Isidro. |
| 1-11-03-UH24 | Casa de habitación | s.r | Antes de 1960 | San Antonio de Coronado, 100 mts al este del cruce hacia la Trinidad de Moravia. |
| 1-11-03-UH25 | Casa de habitación | Deshabitada | Antes de 1960 | San Antonio de Coronado, 200 mts oeste del IICA. |
| 1-11-03-UH26 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1940 | Frente al IICA. |
| 1-11-03-UH32 | Casa de habitación | Familia Vindas Zúñiga | Antes de 1960 | San Antonio de Coronado, 400 mts al sureste de la iglesia de San Antonio de Padua. |
| 1-11-03-UH36 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1960 | 300 mts al noreste de Mall Don Pancho. |
| 1-11-03-UH37 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1940 | 100 mts al oeste de la Iglesia de San Antonio de Padua. |

LISTADO GENERAL DE BIENES INMUEBLES
Por Provincia, Cantón y Distrito (5)

| Código | Nombre del Inmueble | Autor o Dueño | Época o Año Construcción | Ubicación |
|---|---|---|---|---|
| 1-11-03-UH38 | Casa de habitación | s.r. | Década de 1990 | 200 mts al sur de CoopeCoronado. |
| 1-11-03-UH39 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1970 | 200 mts al oeste del Depósito Lucky, San Antonio de Coronado. |
| 1-11-03-UH40 | Casa de habtación | s.r. | Antes de 1970 | 200 mts al oeste del Depósito Lucky, San Antonio de Coronado. |
| 1-11-04-UH43 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1960 | 400 mts al noroeste del Instituto Clodomiro Picado de la UCR. |
| 1-11-04-UH44 | Casa de habitación | s.r. | Década de 1980 | 100 mts al este y 200 mts al sur de la Academia de Policías en Dulce Nombre. |
| 1-11-04-UH45 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1970 | 100 mts al este y 200 mts al sur de la Academia de Policías en Dulce Nombre. |
| 1-11-04-UH46 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1960 | 100 mts al este y 300 mts al sur de la Academia de Policías en Dulce Nombre. |
| 1-11-04-UH47 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1950 | 100 mts al este y 400 mts al sur de la Academia de Policías en Dulce Nombre. |
| 1-11-05-RH27 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1970 | Cascajal, carretera al Bajo la Rosa. |
| 1-11-05-RH28 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1960 | Cascajal, carretera al Bajo la Rosa. |
| 1-11-05-RH29 | Casa de habitación | s.r. | Década de 1990 | Cascajal, Montserrat. |
| 1-11-05-RH30 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1960 | Cascajal, carretera al Bajo la Rosa. |
| 1-11-05RH31 | Casa de habitación | s.r. | Década de 1990 | Cascajal, 150 mts de la escuela. |
| 1-13-01-UH01 | Casa de habitación | s.r | Antes de 1970 | Barrio San Jerónimo. De la esquina noroeste del parque de Tibás, 100 mts al norte, 700 mts al oeste. |
| 1-13-01-UH02 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1950 | Barrio San Jerónimo. De la esquina noroeste del parque de Tibás, 100 mts al norte, 700 mts al oeste. |
| 1-13-01-UH03 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1950 | Barrio San Jerónimo. De la esquina noroeste del parque de Tibás, 100 mts al norte, 700 mts al oeste. |
| 1-13-01-UH04 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1950 | De la esquina suroeste de la Escuela Miguel Obregón 300 mts al oeste. |
| 1-13-01-UH05 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1960 | De la esquina suroeste de la Escuela Miguel Obregón 200 mts al oeste. |
| 1-13-01-UH06 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1950 | De la esquina suroeste de la Escuela Miguel Obregón 200 mts al oeste. |
| 1-13-01-UH07 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1960 | De la esquina suroeste de la Escuela Miguel Obregón 200 mts al oeste. |

| LISTADO GENERAL DE BIENES INMUEBLES<br>Por Provincia, Cantón y Distrito (6) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Código | Nombre del Inmueble | Autor o Dueño | Época o Año Construcción | Ubicación |
| 1-13-01-UH08 | Casa de habitación | s.r. | Década de 1980 | Frente al Cementerio de Tibás. |
| 1-13-01-UH09 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1935 | De la esquina sureste del Estadio Ricardo Saprissa, 300 mts al sur y 100 al este. |
| 1-13-01-UH10 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1935 | De la esquina sureste del Estadio Ricardo Saprissa, 300 mts al sur. |
| 1-13-01-UH11 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1950 | De la esquina sureste del Estadio Ricardo Saprissa, 300 mts al sur. |
| 1-13-01-UH12 | Casa de habitación | Familia Coto R. | Antes de 1960 | Barrio San Jerónimo. De la esquina noroeste del parque 700 mts al oeste y 50 mts al norte. |
| 1-13-01-UH13 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1970 | Barrio San Jerónimo. De la esquina noroeste del parque 100 mts al norte y 500 al oeste. |
| 1-13-01-UH14 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1960 | Del cementeno de Tibás, 350 mts al este y 100 al sur. |
| 1-13-01-UH15 | Casa de habitación | s.r. | Década de 1990 | Frente al costado oeste de la Escuela Miguel Obregón. |
| 1-13-01-UH16 | Casa de habitación | s.r. | Década de 1980 | De la esquina suroeste de la Escuela Miguel Obregón 300 mts al oeste. |
| 1-13-01-UH26 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1980 | De la esquina noroeste del parque, 200 mts al oeste. |
| 1-13-01-UH27 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1940 | De la esquina noroeste del parque, 200 mts al oeste y 100 mts al norte. |
| 1-13-01-UH28 | Casa de habitación | s.r. | Década de 1970 | De la esquina noroeste de la iglesia católica de San Juan, 200 mts al norte. |
| 1-13-01-UH29 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1940 | De la esquina noroeste del parque de San Juan 50 mts al norte. |
| 1-13-01-UH30 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1920 | Detrás de la iglesia católica de San Juan. |
| 1-13-01-UH31 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1950 | De la esquina sueste de la iglesia católica de San Juan, 200 mts al este y 50 mts al sur. |
| 1-13-01-UH32 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1940 | De la esquina sueste de la iglesia católica de San Juan, 200 mts al este y 50 mts al sur. |
| 1-13-01-UH33 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1940 | De la esquina sueste de la iglesia católica de San Juan, 200 mts al este y 50 mts al sur. |
| 1-13-01-UH34 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1920 | Frente a la Estación de Bomberos de Tibás. |
| 1-13-02-UH22 | Casa de habitación | Desocupada | Antes de 1930 | Frenta a las instalaciones de METALCO. |
| 1-13-03-UH17 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1960 | Frente a las instalaciones del Grupo La Nación. |
| 1-13-03-UH18 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1930 | 100 mts al este de la escuela Anselmo Llorente. |

| LISTADO GENERAL DE BIENES INMUEBLES<br>Por Provincia, Cantón y Distrito (7) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Código | Nombre del Inmueble | Autor o Dueño | Época o Año Construcción | Ubicación |
| 1-13-03-UH19 | Casa de habitación | Desocupada | Antes de 1930 | 150 mts al este de la escuela Anselmo Llorente. |
| 1-13-03-UH20 | Casa de habitación | Fam. Rodríguez V. | Antes de 1960 | 150 mts al este de la escuela Anselmo Llorente. |
| 1-13-03-UH21 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1940 | 150 mts al este de la escuela Anselmo Llorente. |
| 1-13-04-UH23 | Casa de habitación | s.r. | Década de 1990 | Carretera principal hacia León XIII. |
| 1-13-04-UH24 | Casa de habitación | s.r. | Década de 1980 | Carretera principal hacia León XIII. |
| 1-13-05-UH25 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1940 | Frenta a la Planta Eléctrica de Colima. |
| 1-14-01-UH01 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1950 | De la esquina noreste de la iglesia católica de San Vicente, 100 mts al norte y 200 mts al este. |
| 1-14-01-UH02 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1950 | De la esquina noreste de la iglesia católica de San Vicente, 100 mts al norte y 200 mts al este. |
| 1-14-01-UH03 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1960 | De la esquina noreste de la iglesia católica de San Vicente, 400 mts al este. |
| 1-14-01-UH04 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1970 | De la esquina noreste de la iglesia católica de San Vicente, 450 mts al este. |
| 1-14-01-UH05 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1940 | De la esquina noreste de la iglesia católica de San Vicente, 550 mts al este. |
| 1-14-01-UH06 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1940 | De la esquina noreste de la iglesia católica de San Vicente, 550 mts al este. |
| 1-14-01-UH07 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1950 | De la esquina noreste de la iglesia católica de San Vicente, 400 mts al este. |
| 1-14-01-UH08 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1950 | De la esquina noreste de la iglesia católica de San Vicente, 350 mts al este. |
| 1-14-01-UH09 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1960 | De la esquina sureste de la iglesia católica de San Vicente, 300 mts al este. |
| 1-14-01-UH10 | Casa de habitación | s.r | Antes de 1950 | De la plaza de Jardines de Moravia, 150 mts al norte y 50 mts al este. |
| 1-14-01-UH11 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1960 | 50 mts al noreste de El Lagar S. A., en San Blas de Moravia. |
| 1-14-01-UH12 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1960 | 50 mts al noroeste de El Lagar S. A., en San Blas de Moravia. |
| 1-14-01-UH13 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1950 | Frente a las instalaciones de Megasuper en San Vicente. |

| LISTADO GENERAL DE BIENES INMUEBLES<br>Por Provincia, Cantón y Distrito (8) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Código | Nombre del Inmueble | Autor o Dueño | Época o Año Construcción | Ubicación |
| 1-14-01-UH14 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1960 | Contiguo a las instalaciones del Colegio María Inmaculada en San Vicente. |
| 1-14-01-UH15 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1950 | De la esquina sur oeste del parque de San Vicente, 100 mts al sur. |
| 1-14-01-UH16 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1920 | De la esquina noroeste del parque de San Vicente, 50 mts al este. |
| 1-14-01-UH17 | Casa de habitación | s.r | Antes de 1950 | De la esquina noreste del parque de San Vicente, 100 mts al sur y 50 mts al este. |
| 1-14-01-UH18 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1935 | Frente al costado norte del parque de San Vicente. |
| 1-14-01-UH19 | Casa de habitación | Familia Azofeifa | Antes de 1935 | De la esquina sureste de la iglesia católica de San Vicente, 100 mts al sur. |
| 1-14-01-UH20 | Casa de habitación | Julieta Álvarez Porras | Antes de 1935 | De la esquina sureste de la iglesia católica de San Vicente, 300 mts al sur. |
| 1-14-01-UH21 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1935 | De la esquina sureste de la iglesia católica de San Vicente, 300 mts al sur. |
| 1-14-01-UH22 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1940 | De la esquina sureste de la iglesia católica de San Vicente, 300 mts al sur. |
| 1-14-01-UH23 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1930 | De la esquina noroeste del parque de San Vicente, 150 mts al oeste. |
| 1-14-02-RH24 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1940 | 1 km al sureste del centro de San Jerónimo. |
| 1-14-02-RH25 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1950 | 100 mts al este del fin de la carretera hacia el Bajo de La Hondura, San Jerónimo. |
| 1-14-02-RH26 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1950 | 100 mts al este del fin de la carretera hacia el Bajo de La Hondura, San Jerónimo. |
| 1-14-02-RH27 | Casa de habitación | Hector Esquivel | Década de 1960 | 2 km al noreste del centro de San Jerónimo. |
| 1-14-02-RH28 | Casa de habitación | Familia Esquivel | Antes de 1950 | 2 km al noreste del centro de San Jerónimo. |
| 1-14-02-RH 29 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1960 | 3 km al noreste del centro de San Jerónimo. |
| 1-14-03-TH30 | Casa de habitación | s.r | Antes de 1950 | 300 mts al norte y 100 el este de la plaza de Paracito. |
| 1-14-03-TH31 | Casa de habitación | s.r. | Década de 1980 | 300 mts al norte y 200 el este de la plaza de Paracito. |
| 1-14-03-TH 33 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1940 | 500 mts al norte del cruce La Trinidad-San Antonio de Coronado. |
| 1-14-03-TH34 | Casa de habitación | s.r. | Antes de 1970 | 400 mts al norte del cruce La Trinidad-San Antonio de Coronado. |

| LISTADO GENERAL DE BIENES INMUEBLES<br>Por Provincia, Cantón y Distrito (9) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Código | Nombre del Inmueble | Autor o Dueño | Época o Año Construcción | Ubicación |
| 1-14-03-UH32 | Casa de habitación | s.r. | Década de 1980 | 50 mts al norte del cruce La Trinidad-San Antonio de Coronado. |
| 1-08-01-UR01 | Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe | s.r. | Antes de 1970 | Frente al Parque Central de Guadalupe o parque de la Independencia. |
| 1-08-01-UR02 | Templo Bautista Misionero de Guadalupe | s.r. | Antes de 1980 | De la esquina sur del parque de Guadalupe, 200 mts al suroeste. |
| 1-08-01-UR03 | Primera Iglesia Bautista de Guadalupe | Arq. Manuel Rodríguez | 1951 | De la esquina este de la iglesia católica de Guadalupe, 50 mts al este. |
| 1-08-01-UR04 | Iglesia Evangélica Metodista Emanuel | s.r. | Antes de 1960 | De la esquina este de la iglesia católica de 100 mts al sureste y 50 mts al noreste. |
| 1-08-01-UR05 | Iglesia Faro del Evangelio | s.r. | Antes de 1980 | 150 mts al noreste del Cruce Guadalupe-Moravia. |
| 1-08-02-UR06 | Iglesia de San Francisco de Goicoechea | s.r. | 1865-1884 | 100 mts al este del Centro Comercial El Pueblo. |
| 1-08-03-UR07 | Convento y Capilla | s.r. | Antes de 1970 | Contiguo a la Clínica Católica. |
| 1-08-03-UR08 | Monasterio y Capilla | s.r. | Antes de 1960 | Frente a la Clínica Católica. |
| 1-08-04-UR09 | Iglesia del Carmen | s.r. | Década de 1930 | 500 mts al oeste de la escuela José Cubero. |
| 1-08-05-UR10 | Seminario Nazareno de las Américas | s.r. | Antes de 1980 | 500 mts al oeste del Cruce Ipís-Coronado. |
| 1-08-05-UR11 | Iglesia de Ipís | s.r. | Antes de 1970 | Frente a las instalaciones de Acueductos y Alcantarillados en Ipís. |
| 1-08-07-UR12 | Comunidad Carismática Internacional, Vida Abundante | s.r. | Década de 1990 | 200 mts al noreste del Centro Educativo Madre del Divino Pastor. |
| 1-08-07-UR13 | Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días | s.r. | Década de 1980 | 500 mts al noreste del Centro Educativo Madre del Divino Pastor. |
| 1-08-07-UR14 | Iglesia de Purral | s.r. | Antes de 1970 | Purral centro. |
| 1-11-01-UR-01 | Iglesia de San Isidro de Coronado | Arq. Teodorico Quirós. | 1930-1944 | Costado norte de la Municipalidad de Vázquez de Coronado. |
| 1-11-01-UR-02 | Casa Cural de la Iglesia de San isidro de Coronado. | s.r. | Antes de 1960 | Esquina noreste de la Iglesia de San Isidro de Coronado. |
| 1-11-01-UR05 | Iglesia Nazareno de Coronado | s.r. | Antes de 1970 | De la esquina noroeste de la iglesia católica de San Isidro de Coronado, 100 mts al norte y 150 mts al este. |
| 1-11-02-TR06 | Convento de las Hermanas de Nuestra Señora de Sión | s.r. | Antes de1950 | 300 mts al este del cruce hacia San Rafael. |
| 1-11-02-TR07 | Iglesia de San Rafael de Coronado | s.r. | Década de 1990 | San Rafael, carretera a Cascajal. |

| LISTADO GENERAL DE BIENES INMUEBLES<br>Por Provincia, Cantón y Distrito (10) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Código | Nombre del Inmueble | Autor o Dueño | Época o Año Construcción | Ubicación |
| 1-11-03-UR03 | Iglesia de San Antonio de Padua | s.r. | Década de 1960 | Contiguo a la Escuela Estado de Israel en San Antonio de Coronado. |
| 1-11-03-UR04 | Iglesia Bautista Berea | s.r. | Década de 1980 | Frente a residencial La Cornelia en San Antonio de Coronado. |
| 1-11-02-RR08 | Iglesia el Buen Pastor | s.r. | Antes de 1960 | Detrás del Centro Educativo de Las Nubes de Coronado. |
| 1-11-05-RR09 | Iglesia de Cacajal | s.r. | Antes de 1990 | Contiguo al Colegio Nuevo de Cascajal. |
| 1-13-01-UR01 | Iglesia de San Juan | | Antes de 1960 | Frente al Parque Central de San Juan de Tibás. |
| 1-13-01-UR02 | Capilla y Convento | s.r. | Antes de 1970. | 250 mts al oeste del Centro Educativo Anselmo Llorente. |
| 1-13-03-UR03 | Iglesia de San Bruno | s.r. | Antes de 1990. | 300 mts al este de la Fábrica Plywood. |
| 1-13-04-UR04 | Templo Misionero Hosana | s.r. | Antes de 1990. | León XIII |
| 1-14-01-UR01 | Iglesia San Vicente Ferrer | Arq. Lesmes Jiménez | 1907-1913 | Frente al parque central de San Vicente de Moravia. |
| 1-14-01-UR02 | Iglesia protestante | s.r. | Antes de 1970 | De la esquina noreste de la iglesia católica de San Vicente, 400mts al este y 50 mts al sur. |
| 1-14-01-UR03 | Iglesia de San Blas | s.r. | Antes de 1970 | Contiguo al Supermercado Pali de San Blas. |
| 1-14-02-RR05 | Iglesia de San Jerónimo | s.r. | Antes de 1990 | Frente al Centro Educativo de San Jerónimo de Moravia. |
| 1-14-02-RR06 | Iglesia del bajo de la hondura | s.r. | 2003 | 2 km al norte de la Iglesia católica de San Jerónimo. |
| 1-14-03-TR04 | Iglesia de Paracito | s.r. | Antes de 1990 | Contiguo a la plaza de deportes de Paracito. |
| 1-08-01-UC01 | Mediana Agrupación | s.r. | Década de 1990 | Esquina noreste de la iglesia católica de Guadalupe, Goicoechea. |
| 1-08-01-UC02 | Individual<br>Restaurante la Yunta | s.r. | Anterior a 1970 | De la esquina suroeste del parque de Guadalupe, 100 mts al oeste. |
| 1-08-01-UC03 | Individual<br>Restaurante Rostipollos | s.r. | Década de 1990 | De la antigua rotonda de la Gallito 150 mts al oeste. |
| 1-08-01-UC04 | Individual<br>Tienda Cleveland | s.r. | Anterior a 1940 | Frente al costado noroeste del parque de Guadalupe. |
| 1-08-01-UC05 | Alta agrupación<br>Centro Comercial Novacentro | s.r. | Década de 1990. | 50 mts al norte de la Clínica Jiménez Núñez en Guadalupe. |
| 1-08-01-UC06 | Individual<br>Centro de Bronceado Tanskin | s.r. | 2003 | Salida norte de Novacentro. |
| 1-08-01-UC07 | Alta agrupación<br>Centro Comercial Novacentro | s.r. | Década de 1980 | Contiguo al Asilo de Ancianos Carlos María Ulloa en Guadalupe. |

| LISTADO GENERAL DE BIENES INMUEBLES<br>Por Provincia, Cantón y Distrito (11) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Código | Nombre del Inmueble | Autor o Dueño | Época o Año Construcción | Ubicación |
| 1-08-02-UC08 | Individual | s.r. | Anterior a 1980 | Frente al Banco Interamenricano de |
| | Hotel Villas Tournón | | | Desarrollo. |
| 1-08-02-UC09 | Alta agrupación | s.r. | Anterior a 1980 | 100 mts al oeste de la Iglesia de ladrillo de |
| | Centro Comercial El Pueblo | | | San Francisco de Goicoechea. |
| 1-11-01-UC01 | Individual | s.r. | Anterior a 1960 | Costado Norte del parque de San Isidro |
| | Almacenes Casa Blanca | | | de Coronado. |
| 1-11-02-TC02 | Individual | s.r. | Anterior a 1960 | Carretera a Lac Nubes de Coronado. |
| | Pulpería San Martín | | | |
| 1-11-03-UC03 | Mediana Agrupación | s.r. | Década de 1990 | 600 mts al este del centro de San Antonio |
| | Varios | | | de coronado. |
| 1-11-03-UC04 | Alta agrupación | s.r. | Antes de 1960 | Contiguo a la Escuela República de Israel |
| | Centro Comercial La Feria | | Década de 1990 | en San Antonio de Coronado. |
| 1-11-03-UC05 | Alta agrupación | s.r. | Década de 1990 | 300 mts al oeste de la Clínica de Coronado. |
| | Policlínico San Lazarus | | | |
| 1-11-03-UC06 | Individual | s.r. | Antes de1940 | 300 mts al este del centro de San Antonio |
| | Restaurante La Casona | | | de Coronado. |
| 1-11-03-UC07 | Individual | s.r. | Antes de 1940 | 200 mts al este del centro de San Antonio |
| | Depósito Lucky | | | de Coronado. |
| 1-11-03-UC08 | Individual | s.r. | Antes de 1970 | 350 mts al oeste del parque de San Isidro |
| | Depósito Irazú | | | de Coronado. |
| 1-11-02-RC09 | Individual | s.r. | Antes de 1990 | En Las Nubes de Coronado. |
| | Verdulería Maranatha | | | |
| 1-11-05-RC10 | Individual | s.r. | Antes de 1990 | Carretera a Cascajal de Coronado. |
| | Pulpería y soda Santa Rita | | | |
| 1-13-01-UC01 | Individual | s.r. | Antes de1950 | Costado Sur del Parque de San Juan |
| | Farmacia Tibás | | | de Tibás. |
| 1-13-01-UC02 | Mediana Agrupación | s.r. | Antes de 1930 | Costado Sur del Parque de San Juan |
| | Varios | | | de Tibás. |
| 1-13-01-UC03 | Individual | s.r. | Antes de 1930 | Frente a esquina noreste de la iglesia de |
| | Bar la Migueleña | | | San Juan de Tibás. |
| 1-13-01-UC04 | Individual | s.r. | Antes de1960 | De la esquina noreste de la iglesia de San |
| | Bar y restaurante Dragón Chino | | | Juan de Tibás, 200 mts al este. |
| 1-13-01-UC05 | Individual | s.r. | Antes de 1970 | Costado norte de la iglesia de San Juan |
| | Cinema Star | | | de Tibás. |
| 1-13-01-UC06 | Individual | s.r. | Antes de 1980 | Carretera Llorente de Tibás, frente a |
| | Vivero La Bonita | | | Holterman & Cía. |

| LISTADO GENERAL DE BIENES INMUEBLES<br>Por Provincia, Cantón y Distrito (12) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Código | Nombre del Inmueble | Autor o Dueño | Época o Año Construcción | Ubicación |
| 1-14-01-UC01 | Individual<br>Restaurante, La Princesa Manna | s.r. | Década de 1990 | De la esquina sureste de la iglesia San Vicente Ferrer en San Vicente, 400 mts al sur. |
| 1-14-01-UC02 | Alta agrupación<br>Calle de las Artesanías | s.r. | Desde 1960 | 1 calle al este de la iglesia San Vicente Ferrer en SanVicente de Moravia. |
| 1-14-01-UC03 | Individual<br>Restaurante Chubascos | s.r. | Antes de 1940 | De la esquina sureste de la iglesia San Vicente Ferrer en San Vicente de Moravia, 50 mts al este. |
| 1-14-01-UC04 | Mediana Agrupación<br>La Placita Moraviana | s.r. | Antes de 1940 | De la esquina sureste de la iglesia San Vicente Ferrer en San Vicente de Moravia, 50 mts al este. |
| 1-14-01-UC05 | Individual<br>Ferretería La Central S. A. | s.r. | Antes de 1960 | Frente al costado oeste del parque de San Vicente de Moravia. |
| 1-14-01-UC06 | Individual<br>Bar Caballo Blanco | s.r. | Antes de 1930 | Frente al costado oeste del parque de San Vicente de Moravia. |
| 1-14-01-UC07 | Individual<br>Pulpería | s.r. | Antes de 1970 | Carretera al Bajo de la Hondura |
| 1-08-01-UI01 | Hogar de Ancianos Carlos<br>María Ulloa. | Asociación | Finales del siglo XIX | Contiguo al Centro Comercial de Guadalupe |
| 1-08-01-UI02 | Centro de Recursos Nacional<br>para la inclusión educativa | Estado | 2000 | De la esquina sur del parque de Guadalupe, 450 mts al suroeste. |
| 1-08-01-UI03 | Antigua escuela<br>Centeno Güell | s.r. | Antes de 1940 | De la esquina oeste del parque de Guadalupe, 500 mts al suroeste. |
| 1-08-01-UI04 | Municipalidad de Goicoechea<br>Antiguo Centro Amparo Zeledón<br>para mujeres | Gobierno<br>cantonal | 1925<br>Muicip., 1979 | De la Esquina noreste del parque de Guadalupe, 250 mts al este. |
| 1-08-01-UI05 | Escuela Pilar Jiménez | Estatal | 1939 | De la esquina este del parque de Guadalupe, 300 mts al noreste. |
| 1-08-03-UI06 | 2do Circuito Judicial Penal | Estatal | Década de 1990 | Frente a la Clínica Católica en Calle Blancos. |
| 1-11-01-UI01 | Palacio Municipal de<br>Vázquez de Coronado | Gobierno<br>Local | 1940 | Frente al costado norte del parque de San Isidro. |
| 1-11-03-UI02 | Clínica de Coronado | Arq. Alberto Liner | Década de 1990 | 50 mts al este de el IICA, carretera a San Isidro. |
| 1-11-03-UI04 | Escuela Estado de Israel | Estatal | Antes de1980 | Contiguo a la iglesia de San antonio de Padua. |
| 1-11-04-UI05 | Academia de Policías | Estatal | 1938 | 100 mts al este de la intersección a Dulce Nombr de Coronado. |
| 1-13-01-UI01 | Palacio Municipal de<br>Tibás | Gobierno<br>Local | Antes de 1990 | Frente al costado norte del parque de San Juan de Tibás. |
| 1-13-01-UI02 | Colegio Miguel Obregón | Estatal | Antes de 1970 | De la esquina suroeste del parque de San Juan, 200 mts al sur. |

## LISTADO GENERAL DE BIENES INMUEBLES
### Por Provincia, Cantón y Distrito (13)

| Código | Nombre del Inmueble | Autor o Dueño | Época o Año Construcción | Ubicación |
|---|---|---|---|---|
| 1-13-01-UI03 | Clínica Rodrigo Fournier | Arq. Alberto Liner | Década de 1990 | Frente a las instalaciones del estadio Ricardo Saprissa. |
| 1-13-01-UI04 | Agencia bancaria Banco Nacional d Costa Rica | s.r. | Década de1970 | Frentre al costado norte de la iglesia de San Juan. |
| 1-13-05-UI05 | Escuela Rafael Vargas | Estatal | 1927 | 300 mts alsuroeste de la Fábnca Plywood. |
| 1-14-01-UI01 | Palacio Municipal de Moravia | Gobierno Local | 1924-1928 | Diagonal a la roquina sureste de la iglesia de San Vicente Ferrer. |
| 1-14-01-UI02 | Antigua Biblioteca Municipal | Gobierno Local | 1862 | Frente al costado este de la iglesia de San Vivente Ferrer. |
| 1-14-01-UI03 | Escuela Porfirio brenes | Estatal | 1961 | Frente al costado sur del parque de San Vicente. |
| 1-14-01-UI04 | Banco de San José | Privado | Década de 1990 | De la esquina noroeste del parque de San Vicente de Moravia , 200 mts al oeste. |
| 1-14-01-UI05 | Colegio Saint Francis | Privado | Antes de 1970 | Contiguo al cementerio de Moravia en Loc Colegios. |
| 1-14-12-UI06 | Escuela de San Jerónimo parte antigua | Estatal | 1932-1936 | Frente a la iglesia católica de San Jerónimo de Moravia. |
| 1-08-03-UP01 | Durman Esquivel S. A. | Privado | Antes de 1980 | Zona Industrial de Calle Blancos. |
| 1-08-03-UP02 | Embotelladora Tica S. A. | Privado | Antes de 1980 | Zona Industrial de Calle Blancos. |
| 1-08-05-UP 03 | PROURSA S. A. | Privado | Antes de 1980 | Frente al los Tanques de procesamiento de aguas de A y A. |
| 1-08-05-UP04 | Beneficio San Antonio | Privado | Antes de 1940 | Contiguo al Seminario Nazareno de las Américas. |
| 1-08-06-RP05 | Invernadero | Privado | Antes de 1980 | Carretera a Rancho Redondo. |
| 1-08-06-RP06 | Lechería Leitón | Privado | Antes de1970 | Carretera a Rancho Redondo. |
| 1-11-01-UP01 | Asserradero José Vargas | Privado | Antes de 1970 | 50 mts al norte de Supermercado Mas X Menos en San Isidro. |
| 1-11-02-TP02 | Aserradero | Privado | Antes de 1970 | En San Rafael, carretera a Las Nubes. |
| 1-11-03-UP03 | Industria lechera | Cooperativa | Antes de 1960 | 400 mts al oeste y 500mts al norte de la Clínica de Coronado. |
| 1-11-05-RP04 | Lechería | Privado | Antes de 1950 | Carretera a Cascajal. |
| 1-11-05-RP05 | Lechería | Privado | Antes de 1951 | Carretera a Cascajal. |
| 1-13-05-UP01 | Planta eléctrica de Colima | Estatal | Antes de1970 | De la escuela Rafael Vargas, 150 mts al sur y 150 mts al oeste. |
| 1-13-05-UP02 | Plywood costarricense S. A. | Privado | Antes de1940 | Zona Industrial de Colima. |
| 1-13-05-UP03 | Laminadora Costarricense S.A. | Privado | Antes de1970 | Zona Industrial de Colima. |
| 1-13-03-UP04 | Grupo Nación S. A. | Privado | Antes de 1980 | Carretera a Llorente. |
| 1-14-01-UP01 | Sony Music S. A. | Privado | Antes de 1980 | De la esquina sureste de la iglesia San Vicente Ferrer, 350 mts al sur. |

# FUNCIÓN RELIGIOSA

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Guadalupe | Urbano | 1-08-01-URO1 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Cielos | Otro | |
| Madera — Tablón/Hoja | | | | | | | | | | |
| Madera — Tablilla | | | | | | | | | | |
| Madera — Plywood | | | | | | | | | | |
| Láminas — Fibrocem. | | | | | | | | | | |
| Láminas — Gypsum | | | | | | | | | | |
| Láminas — Hierro Galv. | | | | | | | | | | |
| Láminas — Transpar. | | | | | | | | | | |
| Módulos — Block | | | | | | | | | | |
| Módulos — Ladrillo | | | | | | | | | | |
| Módulos — Piedra | | | | | | | | | | |
| Módulos — Teja | | | | | | | | | | |
| Metal — Hierro | | | | | | | | | | |
| Metal — Acero | | | | | | | | | | |
| Metal — Aluminio | | | | | | | | | | |
| Trad. — Adobe | | | | | | | | | | |
| Trad. — Bahareque | | | | | | | | | | |
| Varios — Mortero | | | | | | | | | | |
| Varios — Vidrio | | | | | | | | | | |
| Varios — Otros | | | | | | | | | | |
| Varios — Concreto | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1970. |
| Congregacion religiosa | Católica, Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. |

Estado de conservación de edificio: Exc. | Bueno | Reg. | Malo

## OBSERVACIONES

Volumen trapezoidal.
Jardines laterales.
Edificio sobre el nivel de la calle.
Una nave.
Casa cural, aulas y velatorio detrás de la iglesia y al lado izquierdo del predio.
Atrio.
No posee aleros.

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A-B

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Lam | Lam 7f | Concreto | Gris/Blco | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marcos de aluminio. |
| P | Pe | Mader/Vid | Natural | |
| ES | R | Hierro | Blanco | |
| ED | Vit, R 1 | Vidrio/Hierro | Varios | |
| MR | MR 2 | | | |
| | MR 3, MR 4 | Madera | Natural | |
| Otr | Pi 2f | Mosaico | Blco/Neg | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Cielos | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Teja asfáltica | | | | | | | | | |

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Guadalupe | Urbano | 1-08-01-UR02 |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior 1980. |
| Congregacion religiosa | Protestante, Templo Bautista Misionero de Guadalupe. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Dos Plantas.
Con parqueo.
No posee áreas verdes.
Cruz cubierta como elemento
verticalizante marca el ingreso al templo.
Precinta en vez de aleros.
Bajantes intramuros.

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL B

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Lam | Lam 7f | Mortero | Blanco | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | Amarillo | Marco de aluminio. |
| P | Pe | Vidrio | | Marco de aluminio. |
| ES | R | Hierro | Negro | |
| MR | MR 5 | Concreto | Blanco | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO







# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Guadalupe | Urbano | 1-08-01-UR03 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Cielos | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | 6l | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | 7f | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | 1951 |
| Congregacion religiosa | Protestante, Primera Iglesia Bautista de Guadalupe |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

El templo fue declarado patrimonio nacional mediante el decreto 27617-C del 9 de febrero de 1999.*

Diseñado por Arq. Manuel Rodríguez.

Rescata elementos neoclásicos.

COMPACTO-HOMOGÉNEO

NIVEL A

* Fuente: MCJD

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| T | Tímpano | Lad/Mort | Rosa | |
| Lam | Lam 7f | Lad/Mort | Blco/Roj | |
| V | Vs | Vidiro | | Perfil ojival. |
| P | Pe | HG/Vidrio | Negro | |
| ES | M; R | Lad/Hierr | Blco/Neg | |
| Po | | Concreto | Rosa/Gris | Losa sobre columnas. |
| Otr | Pi 2s | Mosaico | Blco | |
| | Ag | Madera | Crema | |
| ED | Capiteles | Concreto | Gris | |
| | Cornisa | Concreto | Gris | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Luana Penabad Camacho | Fecha | Dic. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Guadalupe | Urbano | 1-08-01-UR04 |

| FUNCION | | P | C | F | H | I | R | Otro | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Tapichel | Cielos | Zócal |
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | 6l | | | | 6c | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Congregacion religiosa | Protestante, Iglesia Evangélica Metodista Emanuel |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

No existe área verde.
Espacio para automóvil al lado derecho.
La fachada principal esconde la cubierta; tiene una pequeña intención de tímpano sobre el marco de la entrada.

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Lam | Lam 7f | Mortero | Crema | |
| Z | Z 3 | Blck/Mort | Naranja | |
| V | Vs | Vidrio | | Marco de madera. |
| P | Ps | HG | Blco/Nar | |
| ES | R | Hierro | Naranja | |
| ED | R 3 | Hierro | Naranja | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO





# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Guadalupe | Urbano | 1-08-01-UR05 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Cielos | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra (enchape) | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1980. |
| Congregacion religiosa | Protestante, Iglesia Faro del Evangelio |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Área verde al frente y detrás del templo.
Cochera al lado izquierdo del predio.
Existe un elemento monolítico al frente del predio que sirve como elemento verticalizante.

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Verde | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Verde | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marco de aluminio. |
| P | Pe | Madera | Natural | |
| ES | R | Hierro | Negro | Borde frontal del predio. |
| ED | Vit | Vidrio | Varios | |
| MR | MR 5 | Madera | Verde | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Dic. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | San Francisco | Urbano | 1-08-02-UR06 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Cielos | Otro | |
| Madera — Tablón/Hoja | | | | | | | | | | |
| Madera — Tablilla | | | | | | | | | | |
| Madera — Plywood | | | | | | | | | | |
| Láminas — Fibrocem. | | | | | | | | | | |
| Láminas — Gypsum | | | | | | | | | | |
| Láminas — Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | | |
| Láminas — Transpar. | | | | | | | | | | |
| Módulos — Block | | | | | | | | | | |
| Módulos — Ladrillo | | | | | | | | | | |
| Módulos — Piedra | | | | | | | | | | |
| Módulos — Teja | | | | | | | | | | |
| Metal — Hierro | | | | | | | | | | |
| Metal — Acero | | | | | | | | | | |
| Metal — Aluminio | | | | | | | | | | |
| Trad. — Adobe | | | | | | | | | | |
| Trad. — Bahareque | | | | | | | | | | |
| Varios — Mortero | | | | | 7f | | | | | |
| Varios — Vidrio | | | | | | | | | | |
| Varios — Otros | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | 1865-1884. |
| Congregacion religiosa | Católica, Iglesia de San Francisco de Goicoechea. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Este inmueble fue declarado patrimonio nacional mediante el Decreto de Ley 27495-C, el 17 de diciembre de 1998.*
Estilo neorrománico.
A cargo de los padres claretianos de la Casa de Ejercicios Espirituales.
Tres naves.
Atno.
MR:
MR 4
MR 5
COMPACTO-HOMOGÉNEO NIVEL A
* Fuente: MCJD.

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Lam | | Ladrillo | Natural | |
| Z | Z 3 | Ladrillo | Natural | |
| V | Vs | Vidiro | Varios | Marco de madera. |
| P | Pe, m | Madera | Natural | Arco sobre la puerta. |
| ES | M | Lad/Mort | Blanco | En el borde del predio, |
| | | | | h = 30 cms. |
| Otr | Camp | Ladrillo | Natural | Torre sobre fachada |
| | | | | principal. |
| ED | Vit | Vidrio | Varios | Figuras de cruz. |
| | Columna redonda | Ladrillo | Natural | |
| | Marcos puertas y | | | |
| | ventanas | Ladrillo | Natural | |
| MR | MR 1, MR 2 | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Calle Blancos | Urbano | 1-08-03-UR07 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

FUNCION: P C F H I R Otro

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Cielos | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | Gl | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | ornamental | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Concreto | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: — | Lineal | Disperso

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1970. |
| Congregacion religiosa | Católica, Capilla y convento en Calle Blancos. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Capilla privada.

Ventanas con perfil ojival.

COMPACTO-HOMOGÉNEO

NIVEL A-B

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Verde | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Crema | |
| Po | | Concreto | Crema | |
| V | Vs, Vsc, Vb | Vidrio | | Marcos de madera. |
| P | Pe | HG/Vidrio | Negro | |
| ES | R | Hierro | Negro | |
| MR | MR 1 | | | |
| | MR 2 | | | |
| | MR 4 | Madera | Natural | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO





# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Luana Penabad Camacho | Fecha | Dic. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Calla Blancos | Urbano | 1-08-03-UR08 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Cielos | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | 6l | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra (enchape) | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros: concreto | | | | | | | | | |
| | Acrílico | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Lineal | Disperso | I | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Congregacion religiosa | Católica, Monasterio y capilla en Calle Blancos |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Capilla privada, de forma cilíndrica.
Ventanas con arco.
Fachada con cortes ascendentes.
Posee azotea.

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A-C

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Lam | Lam 7f | Mortero | Gris | |
| | Enchapado | Piedra | Natural | |
| Po | Losa y bóveda | Conc/Acril | Gris/Nat | |
| V | Vs, Vb | Vidrio | Varios | Marcos de madera. |
| P | Pe | Vidrio/HG | Negro | |
| ES | R | Hierro | Negro | |
| Otr | Pi 2s | Mosaico | Blanco | |
| ED | Vit | Vidrio | Varios | Figura de la cruz. |
| | Comisas | Concreto | Crema | |
| MR | MR 1, MR 2 | | | |
| | MR 3 | Madera | Natural | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | El Carmen | Urbano | 1-08-04-UR09 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

FUNCION: P | C | F | H | I | R | Otro

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Cielos | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | 6l | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | 7f | | 7f | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: 1 | Lineal | Disperso

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Década de 1930. |
| Congregacion religiosa | Católica, Iglesia consagrada a la Virgen del Carmen. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. \| Bueno \| Reg. \| Malo |

## OBSERVACIONES

Esta iglesia fue declarada patrimonio nacional mediante el decreto de ley 28848, del 23 de agosto del 2000.*

Rescata elementos neoclásicos.

Torre y campanario de hierro.

Tres naves. Atrio.

Área verde alrededor de la iglesia.

Edificio sobre el nivel de la calle.

Casa cural y aulas separadas de la iglesia.

FRAGMENTADO-HOMOGÉNEO

NIVEL A

* Fuente: MCJD

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Blanco | |
| Z 3 | | Ladrillo/Mort | Blanco | |
| Po | | Ladrillo/Mort | Blanco | |
| V | Vs, Vb | Vidiro | Varios | Con arco de medio punto. |
| P | Pe | Madera | Blanco | |
| ES | M; B 1 | Lad/Concreto | Roj/Blco | |
| Otr | Pi 2f; Camp | Mosai/HG | Rojo | |
| ED | R 1; Vit Vent 3 | Hier/Vidr/Mad | Neg/Varios | |
| MR | MR 1, MR 2 | | | |
| | MR 3, MR 4 | Madera | Natural | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Ipís | Urbano | 1-08-05-UR10 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Cielos | Otro | |
| Madera — Tablón/Hoja | | | | | | | | | | |
| Madera — Tablilla | | | | | | | | | | |
| Madera — Plywood | | | | | | | | | | |
| Láminas — Fibrocem. | | | | | | | | | | |
| Láminas — Gypsum | | | | | | | | | | |
| Láminas — Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | | |
| Láminas — Transpar. | | | | | | | | | | |
| Módulos — Block | | | | | | | | | | |
| Módulos — Ladrillo | | | | | | | | | | |
| Módulos — Piedra | | | | | | | | | | |
| Módulos — Teja | | | | | | | | | | |
| Metal — Hierro | | | | | | | | | | |
| Metal — Acero | | | | | | | | | | |
| Metal — Aluminio | | | | | | | | | | |
| Trad. — Adobe | | | | | | | | | | |
| Trad. — Bahareque | | | | | | | | | | |
| Vanos — Mortero | | | | | | | | | | |
| Vanos — Vidrio | | | | | | | | | | |
| Vanos — Otros | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Antenor a 1980. |
| Congregacion religiosa | Protestante, Seminario Nazareno de las Américas. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Conjunto con capilla privada, edificio-albergue, área verde y deportiva.
Posee parqueo.

FRAGMENTADO- HOMOGÉNEO
NIVEL A-B

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Verde | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Rosa | |
| Z | Z 2 | Ladrillo | Natural | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | |
| P | Pe | Madera/Vidrio | Natural | |
| ES | M; R | Lad/Hierro | Nat/Neg | |
| Otr | Ag | Concreto | Blanco | |
| MR | MR 5 | Madera | Café | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Dic. 2003 |
|---|---|---|---|

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Cielos | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Block ornamental | | | | | | | | | |

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Ipís | Urbano | 1-08-05-UR11 |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1970 |
| Congregacion religiosa | Católica, Iglesia de Ipís. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Edificio sobre el nivel de la calle.
Atrio.
Tres naves.
No posee área verde.
No posee parqueo.
Puesto para ventas de comida en el atrio y casa cural al lado izquierdo de la iglesia.

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Crema | |
| Po | | Blck/Conc | Crema | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | Varios | |
| P | Pe | Vidrio/Hierro | | Marco de metal. |
| ES | R | Hierro | Café | En casa cural. |
| Otr | Camp | Blck/Conc | Crema | |
| ED | Vit | Vidrio | Varios | Figura de la cruz. |
| | Medallón | Concreto | Café | Figura de la cruz. |
| MR | MR 1, MR 2 | | | |
| | MR 4 | Madera | Natural | |
| | MR 5 | Concreto | Café | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO







# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Luana Penabad Camacho | Fecha | Dic. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Purral | Urbano | 1-08-07-URI2 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Cielos | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7F | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Lineal | Disperso | I | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Década de 1990. |
| Congregacion religiosa | Protestante, Comunidad Carismática Internacional Vida Abundante. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

No posee áreas verdes.
Posee parqueo.
Dos plantas.
La iglesia maneja una sucursal de Panadería Mussmani.

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL B

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Lam | Lam 6l, Lam 7f | Mort/Gyps | Gris/Roj | |
| V | Vs, Vsc | Vidirio | | Marcos de aluminio |
| | | | | y madera. |
| P | Pe | Vidrio/Alum | | Marcos de aluminio. |
| ED | Mallas | Metal | Rojo | Puestas en distintas |
| | Marcos | Metal | Rojo | partes de las fachadas. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Purral | Urbano | 1-08-07-UR13 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Cielos | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6C | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | 7f | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Lineal | Disperso | I | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Década de 1980. |
| Congregacion religiosa | Protestante, Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Posee área verde, capilla, parqueo, cancha multiuso y edificios adicionales. tiene una suerte de obelisco-columna que se convierte en un elemento verticalizante.

FRAGMENTADO-HOMOGÉNEO

NIVEL A

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A1 | HG | Nat | |
| Lam | Lam 7f | Mort | Blanco | |
| | | Ladrillo | Natural | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marcos de aluminio. |
| P | Pe | Vidrio/Alum | Natural | |
| ES | M; R | Blck/Hierro | Blco/Neg | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Dic. 2003 |
|---|---|---|---|

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Cielos | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Trad. Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Vanos | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Purral | Urbano | 1-08-07-UR14 |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1970. |
| Congregacion religiosa | Católica, Iglesia |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Edificio sobre el nivel de la calle.
Área verde frontal.
Atrio
Una nave.
No posee parqueo.
Además de la iglesia, en el predio se ubican la casa cural y un salón comunal.

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Lam | Lam 7 | Mortero | Rosa | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marcos de aluminio. |
| P | Pe | Vidrio/Alum | Negro | |
| ES | R | Hierro | Negro | |
| ED | R 2; Vit | Hier/Vidrio | Varios | |
| MR | MR 1, MR 2 | | | |
| | MR 3, MR 4 | Madera | Natural | |
| | MR 5 | Metal | blanco | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. de Coronado | San Isidro | Urbano | 1-11-01-URO1 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Cielos | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Concreto armado | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | 1930-1944 |
| Congregacion religiosa | Católica, consagrada a San Isidro Labrador. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

3 naves.
Cielos: bóvedas nervadas.
Atrio.
Sobre nivel de la calle.
Estilo neogótico; Arq. Teodorico Quirós.
José Ana Marín dona los terrenos.
Un rosario gigante cuelga de la torre.
Casa cural y aulas separadas del
cuerpo de la iglesia: se encuentran en
un predio distinto.
ED: Ros (en los lados).
FRAGMENTADO-HOMOGÉNEO
NIVEL A-C

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Lam | Lam 7f | Conc/Mort | Natural | |
| Z | Z 3 | Conc/Mort | Natural | |
| V | Vs | Vidrio Coloreado | Varios | Forma ojival. |
| P | Pe | Madera | Natural | Labrados y tallados. |
| ES | Rejas | Hierro | Negro | Hierro forjado |
| Otr | Pi 2f | Mosaico | Varios | |
| | Camp | Conc/Mort | Natural | En la torre del templo, |
| ED | Rejas | Hierro | Negro | Perímetro del predio. |
| | Vit | Cristal | Varios | |
| | Col | | Natural | Sigue el estilo neogótico. |
| MR | MR 1 | | | En el altar. |
| | MR 2 | | | Dentro y fuera de la iglesia. |
| | MR 3, MR 4 | Madera | Natural | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Cielos | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | 7r | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. de Coronado | San Isidro | Urbano | 1-11-01-UR02 |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Congregacion religiosa | Católica |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Casa cural y aulas de la iglesia de San Isidro de Coronado.
Edificio de dos plantas.
Cochera incorporada al edificio.
Cornisa de concreto adornada.
Uso de balcón.
Una parte del edificio tiene dos plantas otra tiene tres plantas.
Bajantes intramuros.
El color gris del edificio mantiene coherencia y unidad con el color de la iglesia, de estilo neogótico.

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Lam | Lam 7 | Block/Mort | Gris | Estructura en verde. |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marcos de aluminio. |
| P | Ps, Pe | Madera | Verde | |
| ES | M, R | Blck/Hierro | Gris/Neg | M: en el borde del balcón. |
| ED | Cornisa | Concreto | Gris | |
| MR | MR 2 | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Dic. 2003 |
|---|---|---|---|

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Cielos | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra (enchape) | | | | | | | | | |
| | Teja (imitación) | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. de Coronado | Patalillo | Urbano | 1-11-02-UR03 |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Década de 1960. |
| Congregacion religiosa | Católica, consagrada a San Antonio de Padua. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Tanto la iglesia como la casa cural está unidas por adición; las aulas se encuentran en el mismo predio pero separadas.
Además de estos espacios existe un parqueo con casetilla de control, un salón comunal y un espacio para ventas de comida.
Dos naves
Atrio
Sobre el nivel de la calle.
FRAGMENTADO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## UBICACIÓN GENERAL



## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Art | | Tabilla | Natural | |
| A | A 1, A 2 | HG/Teja | Rojo/Nat | |
| Lam | Lam 7f | Mort | Rosa/Ver | |
| | enchapado | Piedra | | A manera de zócalo |
| | | | | en ciertos volúmenes. |
| Z | Z 2 | Piedra | | Enchape. |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marcos de aluminio. |
| P | Pe | Madera | Natural | |
| ES | M; R (malla), R | Blck/Hier/Acer | Ver/Neg/Nat | |
| Otr | Pi 2s; Camp | Mosai/Blck | Verde | |
| MR | MR 1 | | | |
| | MR 2 | | | |
| | MR 3, MR 4 | Madera | Natural | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Luana Penabad Camacho | Fecha | Dic. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. de Coronado | Patalillo | Urbano | 1-11-02-UR04 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Cielos | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 3 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | 6c | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1980. |
| Congregacion religiosa | Protestante, Iglesia Bautista Berea |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Espacio para parqueo detrás de la iglesia.

Área verde alrededor de la iglesia.

COMPACTO-MIXTO

NIVEL A

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Azul | |
| Lam | Lam 3, Lam 6c | Tablilla/HG | Blanco | |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera azul. |
| P | Pe | Madera | Azul | |
| ES | R | Hierro | Azul | |
| Otr | Cor | Madera | Blanco | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. de Coronado | San Isidro | Urbano | 1-11-01-URO5 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Cielos | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | 6c | 6c | 6l | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | 7f | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Lineal | Disperso | I | 2 | 4 | L | Implov. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1970. |
| Congregacion religiosa | Protestante, Iglesia del Nazareno de Coronado. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Área verde a los lados.
Espacio lateral para automóviles.
Dos volúmenes posteriores al templo.

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Mon | Mon 1 | HG | Azul | |
| A | A 1 | HG | Azul | |
| Has | | Block | Blanco | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Blanco | |
| Po | | Concreto/HG | Blco/Az | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | |
| P | Pe | HG/Vidrio | Negro | |
| ES | M, R | Bck/Hierro | Blco/Az | |
| Otr | Ag | Concreto | Azul | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Dic. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. de Coronado | San Rafael | Transición | 1-11-02-TR06 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Cielos | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | 6l | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1950. |
| Congregacion religiosa | Católica, Convento de las Hermanas de Nuestra Señora de Sión |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

También funciona como asilo.
Balaustrada en el borde del corredor.
Edificio sobre el nivel de la calle.
Originalmente fue un vivienda.
Corredor frontal y lateral derecho;
columnas torneadas soportan la cubierta
del corredor.
Área verde alrededor del edificio.
El convento posee otros volúmenes
dispersos en el predio.
Corredor está protegido al lado izquierdo
por pared y ventanería.
FRAGMENTADO-HOMOGÉNEO NIVEL A

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| C | Caribeña | HG | Rojo | |
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| T | | Madera | Crema | |
| Lam | Lam 6l, Lam 7f | Mort/Mad | Crema | |
| Z | Z 1 | Concreto | Rojo | |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera café. |
| P | Pe, Pe m | Madera | Natural | Marco de madera café. |
| ES | M; R; B 1 | Blck/Hier/Conc | Nat/Roj/Blco | |
| Otr | Cor | Mort/ Blck | Crema | |
| | Pi 3 | Cemento/Ocre | Rojo | |
| ED | T 6; Lab 3 | Madera | Crem/Caf | |
| MR | MR 2 | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO







# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Dic. 2003 |
|---|---|---|---|

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Cielos | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio (temperado) | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. de Coronado | San Rafael | Transición | 1-11-02-TR07 |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Década de 1990. |
| Congregacion religiosa | Católica, Iglesia de San Rafael de Coronado. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Templo en construcción.
Sobre el nivel de la calle.
Atrio.
Una nave.

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Natural | |
| Art | | Tablilla | Natural | |
| Has | | Block | Gris | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Gris | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marcos de aluminio. |
| P | Pe, m | Madera | Natural | |
| ES | R | Hierro | Café | |
| Otr | Vestibulo techado | Block | Gris | |
| | Camp | Concreto | Gris | |
| MR | MR 5 | Concreto | Gris | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO





# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Dic. 2003 |
|---|---|---|---|

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Cielos | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | 7f | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. De Coronado | San Rafael | Rural | 1-11-02-RR08 |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Congregacion religiosa | Católica, Iglesia del Buen Pastor. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Área verde alrededor del templo.
Una nave.
Atrio pequeño.

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## UBICACIÓN GENERAL



## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Blanco | |
| V | Vs, V sc | Vidrio | Varios | |
| P | Pe, m | Madera | Blanco | Marco de madera. |
| ES | M; R | Blck/Hier | Nat/Neg | M: en el borde izq. |
| | | | | del predio. |
| ED | Vit | Vidrio | Varios | En forma de cruz. |
| MR | MR 1 | | | |
| | MR 2 | | | |
| | MR 4 | Madera | Natural | |
| | MR 5 | Metal | Natural | En el exterior y sobre |
| | | | | la cumbrera. |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Dic. 2003 |
|---|---|---|---|

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Cerca | Cielos | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Alambre de púas | | | | | | | | | |

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. De Coronado | Cascajal | Rural | 1-11-05-RR09 |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1990. |
| Congregacion religiosa | Católica, Iglesia de Cascajal. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Sobre el nivel de la calle.

Atrio pequeño.

COMPACTO-HOMOGÉNEO

NIVEL A

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Blanco | |
| Po | | Concreto | Blanco | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marco de madera blanco. |
| P | P e, m | Madera | Nat/Blco | Marco de madera blanco. |
| ES | R; R (cerca) | Hier/Mad/Alamb | Neg/Nat | Cerca en el borde del predio. |
| | | | | |
| MR | MR 1 | | | |
| | MR 2 | | | |
| | MR 4 | Madera | Natural | |
| | MR 5 | Concreto | Blanco | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | 1-13-01-UR01 |

Elaborado por: Luana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Cielos | Otro | |
| Madera — Tablón/Hoja | | | | | | | | | | |
| Madera — Tablilla | | | | | | | | | | |
| Madera — Plywood | | | | | | | | | | |
| Láminas — Fibrocem. | | | | | | | | | | |
| Láminas — Gypsum | | | | | | | | | | |
| Láminas — Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | | |
| Láminas — Transpar. | | | | | | | | | | |
| Módulos — Block | | | | | | | | | | |
| Módulos — Ladrillo | | | | | | | | | | |
| Módulos — Piedra | | | | | | | | | | |
| Módulos — Teja | | | | | | | | | | |
| Metal — Hierro | | | | | | | | | | |
| Metal — Acero | | | | | | | | | | |
| Metal — Aluminio | | | | | | | | | | |
| Trad. — Adobe | | | | | | | | | | |
| Trad. — Bahareque | | | | | | | | | | |
| Varios — Mortero | 7f | | | | 7f | | 7f | | | |
| Varios — Vidrio | | | | | | | | | | |
| Varios — Otros | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: 1 | Lineal | Disperso

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Congregacion religiosa | Católica, Iglesia de San Juan |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

- Edificio sobre el nivel de la calle.
- Jardines laterales.
- Atrio
- Tres naves.
- No posee parqueo.
- Casa cural detrás de la Iglesia.
- Cielos de tablilla pintados.
- Cornisa bordea el filo de la cubierta.
- Cúpula de lámina de hierro galvanizado.

COMPACTO-HOMOGÉNEO

NIVEL A

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Lam | Lam 7f | Mortero | Blanco | |
| Z | Z 3 | Lad/Mort | Gris | |
| V | Vs | Vidrio | | Marco de madera. |
| P | Pe | Madera | Blanco | Labrados y oradados. |
| ES | R | Hierro | Gris/Blco | |
| Otr | Pi 2f | Mosaico | Am/Neg | |
| ED | R 1; Lab; Vit | Hier/Mad/Vid | VariosVario | |
| MR | MR 1, MR 2 | | | |
| | MR 3, MR 4 | Madera | Natural | |
| | MR 5 | Metal | Gris | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO





# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | A. Llorente | Urbano | 1-13-03-UR02 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Cielos | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | 6l | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | 7f | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Concreto | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1970. |
| Congregacion religiosa | Católica, Convento y capilla en Llorente de Tibás |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Capilla privada.
Jardín frontal.
Espacio para automóvil.
Volúmenes en línea.

FRAGMENTADO-HOMOGÉNEO
NIVEL A-B

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Verde | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Crema | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marcos de madera y aluminio. |
| P | Pe | Hier/Vidrio | Negro | |
| ES | M; R | Blck/Hierro | Blco/Neg | |
| Otr | Camp | Concreto | Crema | |
| ED | Vit | Vidrio | Rojo/Vino | |
| MR | MR 1, MR 2 | | | |
| | MR 4 | Madera | Natural | |
| | MR 5 | Hierro | Gris | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO







# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | A. Llorente | Urbano | 1-13.03-UR03 |

Elaborado por: Luana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Cielos | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra (enchapa) | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1990. |
| Congregacion religiosa | Católica, Iglesia de San Bruno |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

No posee área verde.

Pequeño espacio para auromóviles.

COMPACTO-HOMOGÉNEO

NIVEL A-B

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Natural | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Crema | |
| | Enchape | Piedra | Natural | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | |
| P | Pe | Madera | Natural | |
| ES | M; R | Blck/Hier | Crem/Blco | |
| Otr | Camp | Enchape pied | Natural | |
| ED | Vit+ | Vidrio | Varios | Figura de la cruz. |
| MR | MR 1, MR 2 | | | |
| | MR 4 | Madera | Natural | |
| | MR 5 | Metal | Negro | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Cielos | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | GC | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7F | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | León XIII | Urbano | 1-13-04-UR04 |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1990. |
| Congregacion religiosa | Protestante, Templo Misionero Hosana |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

No posee parqueo.

No posee área verde.

COMPACTO-HOMOGÉNEO

NIVEL A

## UBICACIÓN GENERAL



## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Natural | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Blanco | |
| V | Vs | | Vidrio | Con arco de medio punto. |
| P | Pe | Vidrio/Alum | Negro | |
| ES | R | Hierro | Blanco | |
| MR | MR 5 | Concreto | Blco/Gris | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO





# FICHA CATALOGRAFICA

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Vicente | Urbano | 1-14-01-UR01 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Cielos | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Concreto | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: — Lineal | Disperso

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | 1907-1913 |
| Congregacion religiosa | Católica, Iglesia consagrada a San Vicente Ferrer |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Diseñada por el Arq. Lesmes Jiménez.*
Rescata elementos neogóticos.*
Atrio, tres naves, jardines laterales.
Salón comunal en el predio.

No posee parqueo.
Estructura armada.
Torre de lámina de hierro galvanizado.
Cielos de tablilla pintada, influencia islámica.

FRAGMENTADO-HOMOGÉNEO
NIVEL A
*Fuente: ICOMOS

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Lam | Lam 7f | Mortero | Blanco | |
| Z | Z 3 | Concreto | Rojo | |
| V | Vs | Vidrio | | Con arco ojival. |
| P | Pe | Mad/Vid/Al | Blanco | |
| Otr | Pi 2f, Vent | Mosai/Mad | Varios | |
| ED | Vent 3; Lab 3 | Madera | Varios | |
| | Vit | Vidrio | Varios | |
| | Col (pntura interior) | | Varios | |
| MR | MR 1, MR 2 | | | |
| | MR 3, MR 4 | Madera | Natural | |
| | MR 5 | Hierro | Gris | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO







# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Vicente | Urbano | 1-14-01-UR02 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Cielos | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | 7f | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1970. |
| Congregacion religiosa | Protestante |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

No posee área verde.
No posee espacio para parqueo.
La fachada principal esconde las aguas de la cubierta.
Ventanas con arco rebajado.

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Lam | Lam 7f | Mortero | Amarillo | |
| Po | | Blck/Conc | Amarillo | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marcos de aluminio. |
| P | Pe | Vid/Alum | | Marcos de aluminio. |
| ES | M; R | Blck/Hier | Am/Az | |
| ED | Perfil superior | | | |
| | de la fachada | Concreto | Am/Az | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Luana Penabad Camacho | Fecha | Dic. 2003 |
|---|---|---|---|

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Cielos | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Vicente | Urbano | 1-14-01-UR03 |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1970. |
| Congregacion religiosa | Católica, Iglesia de San Blas. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Área verde frontal y lateral.
Atrio.
Una nave.
Sobre el nivel de la calle.
Mobiliano exterior: bancas de concreto.

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Verde | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Blco | |
| Po | | Concreto | Blco/Am | Losa |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marco de aluminio. |
| P | Pe | Madera | Natural | |
| ES | R | Hierro | Negro | |
| Otr | Camp | Blck/Mort | Blco/Am | |
| ED | R 1; Vit; Ros | Hier/Vid | Neg/Varios | |
| MR | MR 1, MR 2 | | | |
| | MR4 | Madera | Natural | |
| | MR 5 | Concreto | Blanco | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | La Trinidad | Transición | 1-14-03-TR04 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Cielos | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | Gl | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1990. |
| Congregacion religiosa | Católica, Iglesia de Paracito. |

Estado de conservación de edificio: Exc. | Bueno | Reg. | Malo

## OBSERVACIONES

- Volumen cilíndrico.
- Atrio.
- Una nave.
- Área verde frontal.
- No posee parqueo.
- Sobre el nivel de la calle.

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | Concreto | Rosa | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Rosa | |
| V | V s | Vidrio | | |
| P | Pe | HG/Vidrio | Neg/Am | |
| ES | R | Hierro | Negro | |
| MR | MR 1, MR 2 | | | |
| | MR 4 | Madera | Natural | |
| | MR 5 | Concreto | Blanco | |
| | | Concreto | Rosa | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO









# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Jerónimo | Rural | 1-14-02-RR05 |

Elaborado por: Luana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Cielos | Otro | |
| Madera — Tablón/Hoja | | | | | | | | | | |
| Madera — Tablilla | | | | | | | | | | |
| Madera — Plywood | | | | | | | | | | |
| Láminas — Fibrocem. | | | | | | | | | | |
| Láminas — Gypsum | | | | | | | | | | |
| Láminas — Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | | |
| Láminas — Transpar. | | | | | | | | | | |
| Módulos — Block | | | | | | | | | | |
| Módulos — Ladrillo | | | | | | | | | | |
| Módulos — Piedra | | | | | | | | | | |
| Módulos — Teja | | | | | | | | | | |
| Metal — Hierro | | | | | | | | | | |
| Metal — Acero | | | | | | | | | | |
| Metal — Aluminio | | | | | | | | | | |
| Trad. — Adobe | | | | | | | | | | |
| Trad. — Bahareque | | | | | | | | | | |
| Varios — Mortero | 7f | | | | | | | | | |
| Varios — Vidrio | | | | | | | | | | |
| Varios — Otros | | | | | | | | | | |
| Varios — Teja asfáltica | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: 1 | Lineal | Disperso

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Implv. | Monitor | Múltiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1990. |
| Congregacion religiosa | Católica, Iglesia de San Jerónimo. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Área verde alrededor del predio.
Volumen cilíndrico.
Una nave.

FRAGMENTADO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A1 | Teja As/HG | Nat/Roj | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Am/Nar | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marcos de aluminio. |
| P | Pe | Vidrio/Alum | | Marcos de aluminio. |
| ES | M; R | Blck/Hier | Nat/Am | |
| ED | Vit | Vidrio | Varios | |
| MR | MR 1, MR 2 | | | |
| | MR 4 | Madera | Natural | |
| | MR 5 | Concreto | Crema | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Jerónimo | Rural | 1-14-02-RR06 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Cerca | Zócalos | Cielos | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | Gl | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra (enchape) | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros: Alamb Púas | | | | | | | | | |
| | Pilotes de Concreto | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | 2003 |
| Congregacion religiosa | Católica, Iglesia en El bajo de la Hondura. |

| • | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

- *Templo en construcción.
- Área verde alrededor.
- Edificio bajo el nivel de la calle.
- Atrio.
- Una nave.

COMPACTO-HOMOGÉNEO

NIVEL A

## UBICACIÓN GENERAL



## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Verde | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Crema | |
| Po | | Conc/Blck | Crema | Losa |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marco de aluminio. |
| P | Pe | HG/Vidrio | Negro | Marco de aluminio. |
| ES | R (cerca) | Alam/Pilotes | Natural | |
| ED | Vit | Vidrio | Varios | |
| MR | MR 1, MR 2 | | | |
| | MR 4 | Madera | Natural | |
| | MR 5 | Concreto | Crema | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FUNCIÓN FUNERARIA

# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Set. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Guadalupe | Urbano | 01-08-01-UF1 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro: Tumbas/Mausol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Año de Fundación | 1850 |
| Propietario | Municipalidad de Goicoechea |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

## UBICACIÓN GENERAL



## CONFIGURACION ESPACIAL



## REGISTRO FOTOGRÁFICO



| Elementos de Significación | Elementos Religiosos |
|---|---|
| Muro con columnas clásicas.<br>Tumbas de distintos estilos:<br>Sepulcros<br>Mausoleos<br>Pórtico cubre parte de la circulación principal. | Cruces<br>Crucifijos<br>Estatuas o estatuillas de ángeles<br>Epitafios |

# 23974

# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Set. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. de Coronado | San Isidro | Urbano | 1-11-01-UF1 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro: Tumbas/Mausol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Implv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Año de Fundación | Principios del siglo XX. |
| Propietario | Municipalidad de Coronado |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

## UBICACIÓN GENERAL




## CONFIGURACIÓN ESPACIAL



## REGISTRO FOTOGRÁFICO



| Elementos de Significación | Elementos Religiosos |
|---|---|
| Muro con columnas clásicas.<br>Tumbas de distintos estilos:<br>Sepulcros<br>Mausoleos<br>Estatuilla sobre pedestal como remate de la circulación. | Cruces<br>Crucifijos<br>Estatuas o estatuillas de ángeles<br>Epitafios |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Set. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | 01-13-01-UF1 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro: Tumbas/Mausol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Implov. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Año de Fundación | Principios de siglo XX. |
| Propietario | Municipalidad de Moravia |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

## UBICACIÓN GENERAL




## CONFIGURACION ESPACIAL



## REGISTRO FOTOGRÁFICO











| Elementos de Significación | Elementos Religiosos |
|---|---|
| Muro con columnas clásicas.<br>Tumbas de distintos estilos:<br>Sepulcros<br>Mausoleos | Cruces<br>Crucifijos<br>Estatuas o estatuillas de ángeles<br>Epitafios |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Set. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Vicente | Urbano | 01-14-01-UF1 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro: Tumbas/Mausol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Año de Fundación | Principios de siglo XX. |
| Propietario | Municipalidad de Moravia |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

## UBICACIÓN GENERAL



## CONFIGURACIÓN ESPACIAL



## REGISTRO FOTOGRÁFICO



| Elementos de Significación | Elementos Religiosos |
|---|---|
| Muro con columnas clásicas.<br>Tumbas de distintos estilos:<br>Sepulcros<br>Mausoleos<br>Suerte de gruta-capilla como remate de circulación principal | Cruces<br>Crucifijos<br>Estatuas o estatuillas de ángeles<br>Epitafios |

# FUNCIÓN INSTITUCIONAL

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Guadalupe | Urbano | 1-08-01-U101 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio, temeprado | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: — / Lineal / Dispersa

Cubierta: 1 / 2 / 4 / L / Impluv. / Monitor / Múltiple

Urbana: Ortog. / Irregular / Lineal / Disperso

Topográf.: Plano / Inclinad. / Mixto

| | |
|---|---|
| Tipo de institución | Hogar de Ancianos |
| Propietario | Asociación Hogar de Ancianos Carlos Ma. Ulloa |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / **Bueno** / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

La Capilla y Pabellones del Asilo fueron declarados patrimonio arquitectónico mediante decreto de Ley 27425C, el 25 de noviembre de 1998.

FRAGMENTADO-MIXTO

NIVEL A-B

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| C | Caribeña | HG | Rojo | |
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Art | | Madera | Natural | Edificio principal. |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Crema | |
| Z | Z1 | Pied/Lad | Natural | |
| V | Vs, Vb, Vg | Vidrio | | Marco de madera. |
| P | Pe, m | Madera | Café | Marco de madera. |
| ES | R; B 5hf | Hierro | Negro | |
| Otr | Cor; Pi 2f; Vent | Blck/Mos/Mad | varios | |
| ED | R 1; Lab 3 | Hier/Mad | Neg/Caf | |
| | Vit | Vidrio | Varios | Figuras de flores. |
| MR | MR 1, MR 2 | | | |
| | MR 4, MR 5 | Mad/Metal | Natural | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Guadalupe | Urbano | 1-08-01-U102 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Trad. Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros: Malla de Ace. | | | | | | | | | |
| | Policarbonato | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de institución | Educativa | | | | |
| Propietario | Estatal, Centro de Recursos Nacional para la Inclusión Educativa | | | | |
| Estado de conservación de edificio | | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |

## OBSERVACIONES

Estos edificios iniciaron su construcción el año 2000; por la naturaleza de la institución a la que alberganson innovadores ya que contemplan todas las adecuaciones arquitectónicas estipuladas en la Ley 7600.

FRAGMENTADO-HOMOGÉNEO

NIVEL B

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| C | Curva | HG/Policarb. | Az/Blco | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Az/Blco | |
| ES | R (malla) | Acero | Gris | Perimetro del predio. |
| ED | Cubierta curva | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Guadalupe | Urbano | 1-08-01-U103 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 1, 4 | | | | | | | 1 | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block, ornamental | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | 7f | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Mónitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Tipo de institución | Educativa |
| Propietario | Estado, Antigua escuela Centeno Güell |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Este edificio fue declarado patrimonio arquitectónico nacional, mediante Decreto de Ley 20628-C, el 04 de setiembre de 1991.

Rescata elementos victorianos.

COMPACTO-HOMOGÉNEO

NIVEL B

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Mon | Mon 2 | Tablilla | Rojo | |
| A | A 1 | HG | Natural | |
| Has | Triple | Tablilla | Blanco | |
| Lam | Lam 1, Lam 4 | Tablilla | Blanco | |
| Z | Z 1 | Blck Ornam | Natural | |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera |
| P | Pe, m | Madera | Blco/Az | Marco de madera |
| ES | M | Blck/Blck Ornam | Roj/Blco | |
| Otr | Cor;Pi 1; Vent | | | |
| ED | Vent 1; Lab 3 | Madera | Blanco | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO











# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Guadalupe | Urbano | 1-08-01-U104 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | | P | C | F | H | I | R | Otro | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Tipo de institución | Gobierno cantonal |
| Propietario | Municipalidad de Goicoechea |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

* Fotografía tomada del libro:
Historia de la Arquitectura en Costa Rica, Elizabeth Fonseca, 1998.

Rescata elementos neoclásicos.
Posee patio central.

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL B

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| C | Impluvium | HG | Rojo | |
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Lam | Lam 7f | Mort | Crema | |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera. |
| P | Pe, Pe,m | Madera | Blanco | Marco de madera. |
| ES | M; R | Lad/Hier | Cre/Neg | |
| Otr | Pi 2f; Mensulas | Mosai/Mort | | Ménsulas en la cubierta del 2do piso. |
| ED | Molduras | Argamasa | Café | Fachadas. |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Guadalupe | Urbano | 1-08-01-0105 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | Gl | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Malla de acero | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: — Cubierta: — Urbana: — Topográf.:

| — | Lineal | Dispersa | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Tipo de institución | Educativa |
| Propietario | Estado, Escuela Pilar Jiménez |
| Estado de conservación de edificio | Exc. **Bueno** Reg. Malo |

## OBSERVACIONES

El edificio principal de esta institución fue declardo patrimonio arquitectónico nacional mediante Decreto de Ley 20626-C del 04 de setiembre de 1991.

Rescata elementos Art Deco.

La fachada principal oculta la cubierta.

FRAGMMENTADO-HOMOGÉNEO

NIVEL B

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Lam | Lam 7f | Mortero | Verde | |
| Z | Z 1 | Lad/blck | Verde | |
| V | Vs, Vb, Vo | Vidiro | | Marco de madera. |
| P | Pe | Mad/HG | Negro | |
| ES | R (malla) | Acero | Gris | |
| Otr | Vent | | | Zócalo |
| ED | Col | | Verde | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Calle Blancos | Urbano | 1-08-03-U106 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra (enchape) | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Concreto | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Tipo de institución | Justicia |
| Propietario | Estatal, 2do Circuito Judicial Penal. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Sigue los parámetros estéticos de los edificios judiciales en el resto del país.

Las fachadas ocultan la cubierta.

COMPACTO -HOMOGÉNEO

NIVEL D

## UBICACIÓN GENERAL



## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Lam | Lam 7f | Mortero | Crema | |
| | Enchapes | Piedra | Natural | |
| Z | Z 1 | Concreto | Crema | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marcos de aluminio. |
| P | Ps | Vidrio | | Marcos de aluminio. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. de Coronado | San Isidro | Urbano | 1-11-01-U101 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra (enchape) | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro (forjado) | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Moto |

| | |
|---|---|
| Tipo de institución | Gobierno cantonal |
| Propietario | Municipalidad de Coronado, Palacio Municipal. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Rescata elementos neocoloniales.
Fue construido como parte de un plan estatal de construcción de obras educativas y administrativas, en 1940.

La fachada principal oculta la pendiente de la cubierta.

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL B

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | | HG | Natural | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Celeste | |
| Z | Z 1 | Piedra | Natural | |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera. |
| P | Pe,m | Madera | Blanco | Marco de madera. |
| ES | R | Hierro Forj. | Blanco | |
| Otr | Pi 2f | Mosaico | Ocres | |
| ED | R 1 | Hierro Forj. | Blanco | |
| | Molduras | Argamasa | Blanco | En fachada principal. |
| | Columnas | Concreto | Blanco | Capitel. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO











# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. de Coronado | Patalillo | Urbano | 1-11-03-U102 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros: Acrílico | | | | | | | | | |
| | Concreto | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Tipo de institución | De salud. |
| Propietario | CCSS, Clínica de Coronado. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Edificio diseñado por el Arq. Alberto Liner.

Rescata elementos neogóticos.

Las fachadas ocultan las cubiertas.

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Lam | Lam 7f | Mortero | Natural | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marcos de metal. |
| P | Ps | Vidrio | | Marcos de metal. |
| ES | R | Hierro | Negro | |
| ED | Torreón | Metal | Negros | |
| | Cubierta ojival | Acrílico | | En pasillos. |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. de Coronado | Patalillo | Urbano | 1-11-03-U103 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | GC | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Malla de acero | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Tipo de institución | Educativa |
| Propietario | Estado, Escuela Estado de Israel |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

La gruta que se conserva en el jardín de esta escuela corresponde al lugar en el que se ubicó la primera eremita de la zona que hoy corresponde a Coronado.

Zócalo falso.

FRAGMENTADO-HOMOGÉNEO

NIVEL A

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Celeste | |
| V | Vs, Vsc, Vb, | Vidrio | | Marco de madera. |
| P | Ps | Madera | Azul | Marco de madera. |
| ES | R (malla) | Acero | Gris | |
| Otr | Cor | Blck | Cel/Az | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha Dic. 2003 |
|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. de Coronado | Jesús | Urbano | 1-11-04-U104 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6C | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block, ornamental | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Concreto | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Tipo de institución | Educativa |
| Propietario | Estatal, Academia de Policías |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

El edificio rescata elementos del Art Deco.
Posee azoteas.
Posee una plazoleta al frente del predio con mobiliario original.
El edificio fue originalmente un sanatorio de recuparaciñon para tuberculosos.
Las fachadas cubren la pendiente de las cubiertas.
FRAGMENTADO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## UBICACIÓN GENERAL



## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Lam | Lam 7f | Mortero | Blco/Az | |
| V | Vs, Vsc, Vb | Vidrio | | Marco de madera. |
| P | Pe | Madera | Azul | Marco de madera. |
| ES | M; R | Pied/Hier | Nat/Az | |
| Otr | Pi 2f | Mosaico | Varios | |
| ED | Block ornamental | Concreto | Blanco | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. de Coronado | Jesús | Urbano | 1-11-04-U105 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

FUNCION: P | C | F | H | I | R | Otro

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Malla de acero | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: — | Lineal | Disperso

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Tipo de institución | Centro de investigación |
| Propietario | Universidad de Costa Rica, Instituto Clodomiro Picado |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

FRAGMENTADO-MIXTO

NIVEL A

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Natural | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Blanco | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marco de metal. |
| P | Ps | Vid/Made | | Marco de metal. |
| ES | R (malla) | Acero | Natural | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO









# FICHA CATALOGRAFICA

Elaborado por: Luana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7r/7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Natural | Tras la precinta. |
| Lam | Lam 7r, Lam 7f | Mortero | Nat/Blco | |
| V | Vs,Vsc | Vidrio | | Marco de metal. |
| P | Ps | Vidrio | | Marco de metal. |
| Otr | Cor | | | Doble altura. |
| ED | Columnas | Concreto | | Doble altura. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | 1-13-01-U101 |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de institución | Gobierno Local | | | | |
| Propietario | Municipalidad de Tibás, palacio Municipal. | | | | |
| Estado de conservación de edificio | | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |

## OBSERVACIONES

Edificio esquinero.
No posee parqueo.
La precinta oculta la pendiente de la cubierta.

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL B

## UBICACIÓN GENERAL




## REGISTRO FOTOGRÁFICO







# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | 1-13-01-U102 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | Gl | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Malla de Acero | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Tipo de institución | Educativa |
| Propietario | Estatal, Colegio Miquel Obregón |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

COMPACTO-HOMOGÉNEO

NIVEL B

## UBICACIÓN GENERAL



## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Verde | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Am/Ver | |
| Z | Z 3 | Blck/Mort | Amarillo | |
| V | V s, Vsc, Vb | Vidrio | | Marco de madera. |
| P | Pe | Madera | Am/Ver | |
| ES | M; R (malla) | Blck/Hacer | Ver/Nat | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Dic. 2003 |
|---|---|---|---|

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros:Acrílico | | | | | | | | | |
| | Concreto | | | | | | | | | |

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | 1-13-01-U103 |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortogl | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Tipo de institución | De salud. |
| Propietario | CCSS, Clínica Rodrigo Fournier. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Diseñada por el Arq. Alberto Liner

Rescata elementos icónicos del estilo clásico.

Utiliza malla espacial en el vestíbulo de la Clínica.

La çs fachadas ocultan las pendientes de la cubierta.

COMPACTO-HOMOGÉNEO

NIVEL B

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Lam | Lam 7f | Mortero | Natural | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marco de metal. |
| P | Ps | Vidrio | | Marco de metal. |
| ED | Columnas | Concreto y | | |
| | en el exterior | Metal | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | 1-13-01-U104 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja (imitación) | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Tipo de institución | Bancaria |
| Propietario | Estatal, agencia del Banco Nacional de Costa Rica |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Posee parqueo.
El edificio era originalmente una casa de habitación.

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL B

## UBICACIÓN GENERAL



## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | Teja | Natural | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Blanco | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marco de metal. |
| P | Ps | Vidrio | | Marco de metal. |
| T | | Tablilla | Café | |
| ES | B 1 | Madera | Café | |
| ED | T 1-3; Lab | Madera | Café | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO






# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | 1-13-05-U105 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Malla de acero | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: — | Lineal | Disperso

Cubierta: I | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Tipo de institución | Educativo |
| Propietario | Estatal, Escuela Rafael Vargas |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / **Bueno** / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Aun posee sectores de bahareque.
Corredor al frente.

FRAGMENTADO-MIXTO
NIVEL A

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Amarillo | |
| V | Vs, Vg | Vidrio/Made | | Marco de madera. |
| P | Pe, Pe,m | Madera | Café | Marco de madera. |
| ES | R (malla) | Acero | Natural | |
| Otr | Cor | | Amarillo | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO









# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Vicente | Urbano | 1-14-01-U101 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

FUNCION: P — C — F — H — I — R — Otro

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: 1 — Lineal — Disperso

Cubierta: 1 — 2 — 4 — L — Impluv. — Monitor — Múltiple

Urbana: Ortog. — Irregular — Lineal — Disperso

Topográf.: Plano — Inclinad. — Mixto

| | |
|---|---|
| Tipo de institución | Gobierno cantonal |
| Propietario | Municipalidad de Moravia, Palacio Municipal. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. — **Bueno** — Reg. — Malo |

## OBSERVACIONES

Este edificio fue declarado patrimonio arquitectónico nacional, mediante Decreto de Ley 24388-C del 07 de julio de 1995.

Rescata elementos victorianos.

COMPACTO-HOMOGÉNEO

NIVEL A

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Has | Dos | Madera | Blanco | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Blanco | |
| Z | Z 3 | Lad/Mort | Blanco | |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera |
| P | Pe, m | Madera | Cel/Blco | |
| ES | R | Hierro | Blanco | |
| Otr | Cor; Pi 2f; Vent | Lad/Mosai | Blco/Varios | |
| ED | Vent 1; R 2 | Hierro | Blanco | |
| | Lab 1, Lab 3 | Madera | Cel/Blco | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Dic. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Vicente | Urbano | 1-14-01-U102 |

| FUNCION | P | C | F | H | T | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | 7f | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Tipo de institución | Desocupada |
| Propietario | Gobierno local, Antigua Biblioteca de Moravia |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Rescata elementos neogóticos.

Este edificio originelmaente fue una escuela; luego fue la biblioteca municipal.
Se construyó en 1862.

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Blanco | |
| Z | Z 3 | Lad/Mort | Azul | |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera. |
| | | | | Con arco ojival. |
| P | Pe,m | Madera | Blco/Caf | Marco de madera. |
| | | | | Con arco ojival. |
| Otr | Vent | Hierro | Azul | En zócalo. |
| ED | Figura en los arcos | | | |
| | de ventanas y | Vidrio | | Marco de madera. |
| | Puertas | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Vicente | Urbano | 1-14-01-U103 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | 6l | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: — | Lineal | Disperso

Cubierta: I | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Tipo de institución | Educativa |
| Propietario | Estatal, Escuela Porfino Brenes. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Rescata elementos clásicos como columnas.

COMPACTO-MIXTO

NIVEL A

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Blanco | |
| V | Vs, Vb | Vidirio/Mad | | Marco de madera. |
| P | Pe | Madera | Azul | Marco de madera. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO







# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Dic. 2003 |
|---|---|---|---|

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Concreto | | | | | | | | | |

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Vicente | Urbano | I-14-01-U104 |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aislado | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Tipo de institución | Bancaria |
| Propietario | Privado, Banco de San José |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Edificio diseñado por el Arq. Bruno Stagno.

COMPACTO MIXTO

NIVEL A

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 2 | HG | Blco | |
| Lam | Material | Ladrillo | Natural | |
| | expuesto | Block | Natural | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marcos de metal. |
| P | Ps | Vidrio | | marcos de metal. |
| Otr | Rot 3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Vicente | Urbano | 1-14-01-U105 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Tipo de institución | Educativa |
| Propietario | Privado, Colegio Saint Francis |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / **Bueno** / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Sus volúmenes rescatan elementos neocoloniales o Art Deco.

Posee capilla.

FRAGMENTADO-HOMOGÉNEO

NIVEL A-B

## UBICACIÓN GENERAL




## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Lam | Lam 7f | Mortero | Blco/Crem | |
| V | Vs, Vsc, Vb | Vidrio | | |
| P | Ps, Pe | Vid/Mad | | |
| ES | M; R | Blck/Hier | Nat/Ver | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO





# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Jerónimo | Rural | 1-14-02-R106 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | lam 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Lineal / Disperso

Cubierta: 1 / 2 / 4 / L / Impluv. / Monitor / Múltiple

Urbana: Ortog. / Irregular / Lineal / Disperso

Topográf.: Plano / Inclinad. / Mixto

| | |
|---|---|
| Tipo de institución | Educativa |
| Propietario | Escuela de San Jerónimo de Moravia.(edificio antiguo) |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Este edificio fue declarado patrimonio arquitectónico nacional mediante Decreto de Ley 20006-C del primero de noviembre de 1990.

Tablilla con muesca central.

## UBICACIÓN GENERAL



## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| C | Caribeña | HG | Rojo | |
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Lam | Lam 2 | Tablilla | Crema | |
| Po | | Madera | | |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera. |
| P | Pe, m | Madera | | Marco de madera. |
| ES | B 4 | Madera | Café | |
| Otr | Cor;Pl 2f; Vent | Mad/Mosai | Crem/Varios | |
| ED | Vent 2 | Madera | Crema | |
| | Lab 1, Lab 3, Lab 4 | Madera | Crem/Caf | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FUNCIÓN COMERCIAL

# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Dic. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Guadalupe | Urbano | 1-08-01-UC01 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Concreto | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Tipo de bienes comerciados | Café Internet, locales vacíos |
| Propietario | Privado |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Edificio esquinero.
Dos niveles.

## UBICACIÓN GENERAL




## Apropiación del Espacio

MEDIANA AGRUPACIÓN
COMPACTO -MIXTO NIVEL B

## Recursos Gráficos




## REGISTRO FOTOGRÁFICO





## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Natural | A 1: primera planta. |
| Lam | | Ladrillo | Natural | |
| Z | Z 2 | Ladrillo | Natural | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marco de aluminio. |
| P | Ps | Vidrio | | Marco de aluminio. |
| ES | Cortina de Hierro | Hierro | Natural | |
| Otr | Rot 1, Rot 3 | | Azul | |
| | | | | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha Dic. 2003 |
|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Guadalupe | Urbano | 1-08-01-UC02 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
| Madera — Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| Madera — Tablilla | | | | | | | | | |
| Madera — Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas — Fibrocem. | | | | | | | | | |
| Láminas — Gypsum | | | | | | | | | |
| Láminas — Hierro Galv. | | | | | | | | | |
| Láminas — Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos — Block | | | | | | | | | |
| Módulos — Ladrillo | | | | | | | | | |
| Módulos — Piedra | | | | | | | | | |
| Módulos — Teja | | | | | | | | | |
| Metal — Hierro | | | | | | | | | |
| Metal — Acero | | | | | | | | | |
| Metal — Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. — Adobe | | | | | | | | | |
| Trad. — Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos — Mortero | 7f | | | | | | | | |
| Vanos — Vidrio | | | | | | | | | |
| Vanos — Otros | | | | | | | | | |
| Vanos — Concreto | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Tipo de bienes comerciados | Comestibles |
| Propietario | Privado |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Uso original del inmueble: casa de habitación.
Edificio esquinero.
Uso de columnas salomónicas y ventanas con arco.
Rescata elementos neocoloniales.
Otr:
Rot 1, Rot 2
ED:
Vent 2
Col

## UBICACIÓN GENERAL




## Apropiación del Espacio

INDIVIDUAL
COMPACTO-HOMOGÉNEO NIVEL A

## Recursos Gráficos




## REGISTRO FOTOGRÁFICO








## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | Teja | Natural | |
| Has | | Concreto | Amarillo | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Amarillo | |
| Po | | Concreto | Amarillo | Descansa sobre columnas |
| | | | | salomónicas. |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marco de madera. |
| P | Pe | Madera | Natural | Marco de madera. |
| ES | R | Hierro | Negro | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Guadalupe | Urbano | 1-08-01-UC03 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja (imitación) | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Concreto | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Tipo de bienes comerciados | Comestibles, Restaurante de comida rápida. |
| Propietario | Privado |
| Estado de conservación de edificio | Exc. \| Bueno \| Reg. \| Malo |

## OBSERVACIONES

Edificio equinero.
Rescata elementos neocoloniales.

## UBICACIÓN GENERAL



## Apropiación del Espacio

INDIVIDUAL
COMPACTO-HOMOGÉNEO NIVEL A

## Recursos Gráficos




## REGISTRO FOTOGRÁFICO





## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Mon | Mon 1 | Concreto | Crema | |
| A | A 1 | Teja | Natural | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Crema | |
| V | Vs | Vidrio | | Marco de aluminio. |
| P | Pe | Madera | Natural | |
| Otr | Rot 3 | | | |
| ED | Toldos sobre ventanas. | Lona | Varios | |
| | | | | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Guadalupe | Urbano | 1-08-01-UC04 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Concreto | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Tipo de bienes comerciados | Ropa de segunda mano. Tienda Cleveland |
| Propietario | Privado |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Función original: vivienda.
Dos plantas: segunda planta y monitor desocupados.

## UBICACIÓN GENERAL




## Apropiación del Espacio

INDIVIDUAL
COMPACTO-HOMOGÉNEO NIVEL B

## Recursos Gráficos



## REGISTRO FOTOGRÁFICO




## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Mon | Mon 1 | Mad/Vid/HG | Blco/Nat | HG: oxidado |
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Verde | |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marcos de madera y |
| | | | | aluminio. |
| P | Ps | Vidrio | | Marco de aluminio. |
| ES | Cortna de Hierro, R | Hierro | Nat/Neg | |
| Otr | Rot 1, Rot 2, Rot 4 | | | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distnto | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Guadalupe | Urbano | 1-08-01-UC05 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros: malla de acero | | | | | | | | | |
| | Acrílico | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Tipo de bienes comerciados | Varios |
| Propietario | Privado. Cebtro Comercial Novacentro |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

## UBICACIÓN GENERAL




## Apropiación del Espacio

ALTA AGRUPACIÓN

COMPACTO-HOMOGÉNEO NIVEL B

## Recursos Gráficos




## REGISTRO FOTOGRÁFICO





## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | Acrílico | Azul | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Natural | |
| V | Vs, Vsc | Vidno | | Marco de metal. |
| P | Ps | Vidno | | Marco de metal. |
| ES | R (malla); | Acero | Gris | |
| | Cortia de Hierro | Hierro | Natural | |
| Otr | Rot 1, Rot 3 | | | |
| ED | Col | | Blco/Az | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Guadalupe | Urbano | 1-08-01-UC06 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Trad. Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Tipo de bienes comerciados | Servicios, Centro de Bronceado. |
| Propietario | Privado |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

La cubierta está oculta por una precinta.

## UBICACIÓN GENERAL




## Apropiación del Espacio

INDIVIDUAL
COMPACTO-HOMOGÉNEO NIVEL A

## Recursos Gráficos




## REGISTRO FOTOGRÁFICO









## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | Gypsum | Amarillo | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Blanco | |
| Z | Z 2 | Blck/Mort | Blanco | |
| V | Vs | Vidrio | | Marcos de metal. |
| P | Ps | Vidrio | | Marcos de metal. |
| ES | R | Hierro | Negro | |
| Otr | Rot 1 | | | |
| ED | Col | | Amarillo | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Guadalupe | Urbano | 1-08-01-UC07 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Tipo de bienes comerciados | Varios, Centro Comercial de Guadalupe. |
| Propietario | Privado |
| Estado de conservación de edificio | Exc. \| Bueno \| Reg. \| Malo |

## OBSERVACIONES

Primer centro comercial de la región del Murciélago.

## UBICACIÓN GENERAL



## Apropiación del Espacio

ALTA AGRUPACIÓN

COMPACTO-HOMOGÉNEO NIVEL B

## Recursos Gráficos



## REGISTRO FOTOGRÁFICO







## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | Fibrocemento | Natural | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Natural | |
| V | Vs | Vidrio | | Marco de metal. |
| P | Ps | Vidrio | | Marco de metal. |
| ES | Cortina de hierro | Hierro | | |
| Otr | Rot 1, Rot 3, Rot 4 | | | |
| ED | Col | Gris | | |
| | | | | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | San Francisco | Urbano | 1-08-02-UC08 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | 7f | | | | |
| | Vidno | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen | Cubierta | Urbana | Topográf.

| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Tipo de bienes comerciados | Servicio; hotel Villas Tournón |
| Propietario | Privado |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Posee chimenea.

## UBICACIÓN GENERAL




## Apropiación del Espacio

INDIVIDUAL
COMPACTO-HOMOGÉNEO NIVEL C

## Recursos Gráficos




## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Crema | |
| Po | | Lad/Mad | Natural | |
| Art | | Madera | Natural | |
| V | Vs, Vsc | Vidno | | Marcos de aluminio. |
| P | Ps, Pe | Vid/Mad | | |
| ES | R | Hierro | Negro | |
| Otr | Rot 1, R 3 | | | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | San Francisco | Urbano | 1-08-02-UC09 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7r | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Tipo de bienes comerciados | Souvenirs, comestibles. |
| Propietario | Privado, Centro Comercial el Pueblo. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Zócalos falsos pintados de azul.

## UBICACIÓN GENERAL




## Apropiación del Espacio

ALTA AGRUPACIÓN

FRAGMENTADO-HOMOGÉNEO NIVEL B

## Recursos Gráficos



## REGISTRO FOTOGRÁFICO







## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | Teja | Natural | |
| Lam | Lam 7r | Mortero | Blanco | |
| V | Vs, Vsc, Vb | Vidrio | | Marco de madera. |
| P | Pe | Madera | | Marco de madera. |
| ES | R | Hierro | Negro | |
| Otr | Rot 1, Rot 2 | | | |
| ED | Col | | Blco/Az | |
| | | | | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. De Coronado | San Isidro | Urbano | 1-11-01-UC01 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Tipo de bienes comerciados | Antenos a 1960. |
| Propietario | Privado, Almacenes Casa Blanca, actualmente. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

OBSERVACIONES

El edificio ha tenido varios usos; antiguamente fue un templo protestante.
Dos palntas.
No posee parqueo.
La cubierta está oculta detrás de la fachada principal.
Rescata elementos del Art Deco.

UBICACIÓN GENERAL




Apropiación del Espacio

INDIVIDUAL
COMPACTO-HOMOGÉNEO NIVEL B

Recursos Gráficos




REGISTRO FOTOGRÁFICO




ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | Concreto | Rojo | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Blanco | |
| V | Vs | Vidrio | | Marcos de metal. |
| P | Ps | Vidrio | | Marcos de metal. |
| ES | Cortina de Hierro | Hierro | Natural | |
| Otr | Rot 1 | HG | | |
| ED | Col | | RoyBlco | |
| | | | | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. de Coronado | San Rafael | Transición | I-11-02-TC02 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | Gc | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Concreto | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | Comp. | Sustrac. | Adición |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Cubierta | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| Urbana | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Topográf. | Plano | Inclinad. | Mixto |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | |
|---|---|
| Tipo de bienes comerciados | Comestibles, Pulpería San Martín. |
| Propietario | Privado |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Parte de una casa de habitación.

## UBICACIÓN GENERAL




## Apropiación del Espacio

INDIVIDUAL
COMPACTO-MIXTO NIVEL A

## Recursos Gráficos




## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Natural | |
| Z | Z 1 | Blck/Conc | Natural | |
| V | Vs, Vb | Vidrio | Blanco | |
| P | Pe | Madera | Blanco | |
| Otr | Rot 1 | Madera | Caf/Blco | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. de Coronado | Patalillo | Urbano | 1-11-03-UC03 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | oncreto | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Tipo de bienes comerciados | Comestibles, Muebles, alquiler de videos |
| Propietario | Privado, Varios. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Posee parqueo.

## UBICACIÓN GENERAL




## Apropiación del Espacio

MEDIANA AGRUPACIÓN
COMPACTO HOMOGÉNEO NIVEL A

## Recursos Gráficos



## REGISTRO FOTOGRÁFICO





## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Natural | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Varios | |
| Z | Z 1 | Concreto | Varios | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marcos de aluminio |
| P | Ps, Pe | Hierro/Vid | Negro | Marcos de aluminio |
| ES | Cortina de hierro | Hierro | Natural | |
| Otr | Rot 1, Rot 2, Rot 3 | | | |
| ED | Col | | Varios | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. de Coronado | Patalillo | Urbano | 1-11-03-UC04 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | 6l | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Tipo de bienes comerciados | Varios |
| Propietario | Privado, Centro Comercial La Fena. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. \| Bueno \| Reg. \| Malo |

## OBSERVACIONES

Posee parqueo.

El volumen del fondo fue originalmente una fábrica textilera.

## UBICACIÓN GENERAL




## Apropiación del Espacio

ALTA AGRUPACIÓN
FRAGMENTADO- MIXTO NIVEL A

## Recursos Gráficos




## REGISTRO FOTOGRÁFICO







## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Varios | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marcos de metal. |
| P | Ps | Vidrio/HG | | Marcos de metal. |
| ES | Cortinas de hierro | Hierro | Natural | |
| Otr | Rot 1, Rot 2, Rot 3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. de Coronado | Patalillo | Urbano | 1-11-03-UC05 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio (temperado) | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Tipo de bienes comerciados | Medicamentos, servicios clínicos y farmaceúticos |
| Propietario | Privado. Policlínico San Lazarus. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Posee parqueo.

Utiliza elementos colonialistas.

## UBICACIÓN GENERAL




## Apropiación del Espacio

INDIVIDUAL
COMPACTO-HOMOGÉNEO NIVEL C

## Recursos Gráficos



## REGISTRO FOTOGRÁFICO





## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Lam | Lam 7f | Mortero | Blanco | Con sisas. |
| Otr | Rot 1 | | | |
| ED | Molduras | Argamasa | Naranja | Marcos de puertas y ventanas. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. De Coronado | Patalillo | Urbano | 1-11-03-UC06 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 4 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | Gc | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Tipo de bienes comerciados | Comestibles |
| Propietario | Privado, Bar , Restaurante La Casona |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Posee parqueo.

Originalmente este edificio era una vivienda.

## UBICACIÓN GENERAL




## Apropiación del Espacio

INDIVIDUAL
COMPACTO-HOMOGÉNEO NIVEL A

## Recursos Gráficos

## REGISTRO FOTOGRÁFICO







## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A1 | HG | Rojo | |
| Lam | Lam 4 | Tablilla | Blco/Az | |
| Z | Z 1 | Block | Natural | |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera azul. |
| P | P e | Tablilla | Azul | Marco de madera azul. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. de Coronado | Patalillo | Urbano | 1-11-03-UC07 |

Elaborado por: Luana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block, ornamental | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Tipo de bienes comerciados | Herramientas y materiales de construcción |
| Propietario | Privado, Depósito Lucky. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

El edificio fue originalmente una casa de habitación.
La primera palnta es de block; la segunda de madera.
Zócalo falso: pintado de rojo.

## UBICACIÓN GENERAL




## Apropiación del Espacio

INDIVIDUAL
COMPACTO-MIXTO NIVEL B

## Recursos Gráficos




## REGISTRO FOTOGRÁFICO










## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Mod | | Madera | Natural | Segunda planta. |
| Lam | Lam 2, Lam 7f | Tab/Mort | Blanco | Lam 2: segunda planta. |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera. |
| P | Pe | Madera | Blanco | |
| ES | M: R | Blck/Hier | Roj/Blco | |
| Otr | Rot 1, Rot 2, Rot 4. | | | |
| ED | R 2, R 3; Col | Hier | Blco/Roj | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. de Coronado | Patalillo | Urbano | 1-11-03-UC08 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | 6c | 6c | 6l | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | Comp. | Sustrac. | Adición |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Cubierta | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| Urbana | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Topográf. | Plano | Inclinad. | Mixto |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | |
|---|---|
| Tipo de bienes comerciados | Herramientas y materiales para la construcción. |
| Propietario | Privado, Depósito Irazú. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## OBSERVACIONES

El depósito está fragmentado en dos partes; una frente a la otra separadas por una calle.
Posee parqueo.

## UBICACIÓN GENERAL



## Apropiación del Espacio

INDIVIDUAL
FRAGMENTADO-MIXTO NIVEL B

## Recursos Gráficos



## REGISTRO FOTOGRÁFICO









## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Natural | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Blco | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marcos de metal. |
| P | Ps, Pe | Vid/HG | Gris | Marcos de metal. |
| ES | Cortinas de hierro | Hierro | Natural | |
| Otr | Rot 1, Rot 3, Rot 4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. de Coronado | [illegible] | [illegible] | 1-11-02-RC09 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Cerca |
| Madera — Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| Madera — Tablilla | | | | | | | | | |
| Madera — Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas — Fibrocem. | | | | | | | | | |
| Láminas — Gypsum | | | | | | | | | |
| Láminas — Hierro Galv. | | 6c | 6l | | | | | | |
| Láminas — Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos — Block | | | | | | | | | |
| Módulos — Ladrillo | | | | | | | | | |
| Módulos — Piedra | | | | | | | | | |
| Módulos — Teja | | | | | | | | | |
| Metal — Hierro | | | | | | | | | |
| Metal — Acero | | | | | | | | | |
| Metal — Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. — Adobe | | | | | | | | | |
| Trad. — Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos — Mortero | 7f | | | | | | | | |
| Vanos — Vidrio | | | | | | | | | |
| Vanos — Otros: pilote de conc. | | | | | | | | | |
| Vanos — Malla de acero | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. / Sustrac. / Adición

Cubierta: 1 / 2 / 4 / L / Impluv. / Monitor / Múltiple

Urbana: Ortog. / Irregular / Lineal / Disperso

Topográf.: Plano / Inclinad. / Mixto

| | |
|---|---|
| Tipo de bienes comerciados | Comestibles |
| Propietario | Privado, Verdulería Maranatha |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

## UBICACIÓN GENERAL



## Apropiación del Espacio

INDIVIDUAL
COMPACTO-HOMOGÉNEO NIVEL A

## Recursos Gráficos




## REGISTRO FOTOGRÁFICO




## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Natural | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Amarillo | |
| V | Vs | Vidrio | | Marco de madera. |
| P | Pe | HG | Negro | Marco de metal. |
| ES | R, R (cerca) | Hier/Malla | Neg/Nat | |
| Otr | Rót 1 | | | |
| ED | R 1 | Hierro | Negro | |
| | | | | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. De Coronado | Cascajal | Rural | 1-11-05-RC10 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

FUNCION: P | C | F | H | I | R | Otro

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | 6c | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Tipo de bienes comerciados | Comestibles |
| Propietario | Privado, Pulpería y soda Santa Rita. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

## UBICACIÓN GENERAL



## Apropiación del Espacio

INDIVIDUAL
COMPACTO-HOMOGÉNEO NIVEL A

## Recursos Gráficos



## REGISTRO FOTOGRÁFICO





## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Natural | |
| Lam | Lam 6c | HG | Verde | |
| Z | Z 1 | Block | Natural | |
| V | | Tablilla | Verde | |
| P | Pe | Tablilla | Verde | |
| Otr | Rot 1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | 1-13-01-UC01 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impliv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Tipo de bienes comerciados | Comestibles, Barbería, Floristería |
| Propietario | Privado, varios |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

No posee parqueos.

No posee ventans.

## UBICACIÓN GENERAL




## Apropiación del Espacio

MEDIANA AGRUPACIÓN
COMPACTO-HOMOGÉNEO NIVEL A

## Recursos Gráficos



## REGISTRO FOTOGRÁFICO









## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Varios | |
| Z | Z 3 | Bahareque | Varios | |
| P | Ps | Vidrio | | |
| ES | Cortina de hierro | Hierro | Natural | |
| Otr | Rot 1, Rot 2 | | | |
| ED | Col | | | |
| | Marcos | Madera | | En puertas. |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | 1-13-01-UC01 |

Elaborado por: Luana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Trad. Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7r | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | Comp. | Sustrac. | Adición |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Cubierta | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| Urbana | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Topográf. | Plano | Inclinad. | Mixto |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | |
|---|---|
| Tipo de bienes comerciados | Medicamentos |
| Propietario | Privado, Farmacia Tibás. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

No posee parqueo.
Utiliza un toldo como alero en la primera planta.

## UBICACIÓN GENERAL




## Apropiación del Espacio

INDIVIDUAL-
COMPACTO-MIXTO NIVEL B

## Recursos Gráficos




## REGISTRO FOTOGRÁFICO







## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 2 | HG/Lona | Verde | |
| Lam | Lam 7r | Mortero | Verde | |
| T | | Tablilla | Rosa | |
| V | Vs, Vb | Vidno | | |
| P | Ps | Vidno | | Marco de metal. |
| ES | R; Cortinas dehierro | Hierro | Ros/Nat | |
| Otr | Rot 1, Rot 2 | | | |
| ED | T 4; Col | Tablilla | Rosa | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | 1-13-01-UC03 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Tipo de bienes comerciados | Cometibles, Zapatería |
| Propietario | Privado Varios |
| Estado de conservación de edificio | Exc. \| Bueno \| Reg. \| Malo |

## OBSERVACIONES

No posee parqueo.
Dos comercios en la misma estructura.
Esquina con chaflán.

## UBICACIÓN GENERAL




## Apropiación del Espacio

INDIVIDUAL
COMPACTO-HOMOGÉNEO NIVEL A

## Recursos Gráficos




## REGISTRO FOTOGRÁFICO











## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Verde | |
| V | Vs, Vb | Vidrio/Mad | Ver/Ros | |
| P | Pe, m | Vidrio/Mad | Ver/Ros | |
| ES | R | Hierro | Rosa | |
| Otr | Rot 1, Rot 2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | 1-13-01-UC04 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 1 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | 7F | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Tipo de bienes comerciados | Comestibles, bebidas |
| Propietario | Privado, bar y restaurante Dragón Chino. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. \| Bueno \| Reg. \| Malo |

## OBSERVACIONES

Edificio esquinero.
Esquina con chaflán.
No posee parqueo.
El forro de los cielos del alero tiene porciones con tablilla dicontinua.

## UBICACIÓN GENERAL




## Apropiación del Espacio

INDIVIDUAL
COMPACTO-MIXTO NIVEL A

## Recursos Gráficos




## REGISTRO FOTOGRÁFICO







## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Lam | Lam 1, Lam 7F | Tab/Blck | Ros/Roj | |
| Z | Z 2 | Blck/Mort | Rojo | |
| V | Vb, Vg | Vidrio | | Marco de madera. |
| P | Pe | Madera | Rojo | Marco de madera. |
| ES | R | Hierro | Rojo | |
| Otr | Rot 1, Rot 2 | | | |
| | | | | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | 1-13-01-UC05 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen | Cubierta | Urbana | Topográf.

| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Tipo de bienes comerciados | Cine, Sala de espectáculos. |
| Propietario | Privado, Cinemastar |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Rescata estética Art Deco.
No posee parqueo.
La cubierta está oculta por la fachada.

## UBICACIÓN GENERAL



## Apropiación del Espacio

INDIVIDUAL
COMPACTO-HOMOGÉNEO NIVEL A

## Recursos Gráficos

## REGISTRO FOTOGRÁFICO




## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 2 | HG | Azul | Solo en el frente. |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Azul | |
| P | P3 | Vidrio | | Marco de metal. |
| Otr | Rot 1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | A. Llorente | Urbano | 1-13-03-UC06 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros: Malla de acero | | | | | | | | | |
| | Zarán | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Tipo de bienes comerciados | Plantas |
| Propietario | Privado, Vivero La Bonita |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Dada la naturaleza de este comercio no existe formalmente un edificio.

## UBICACIÓN GENERAL




## Apropiación del Espacio

INDIVIDUAL
FRAGMENTADO-MIXTO NIVEL AA

## Recursos Gráficos

Vivero La Bonita

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Otr | Rot 2 | | | |
| ES | R (malla) | Acero | Natural | |
| C | Invernadero | Zarán | Natural | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Dic. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Vicente | Urbano | 1-14-01-UC01 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio (temperado) | | | | | | | | | |
| | Otros: Tab. Plycem | | | | | | | | | |
| | Concreto | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Tipo de bienes comerciados | Comestibles |
| Propietario | Privado, Restaurante La Princesa Marina, |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Posee parqueo.
Bajo el nivel de la calle.
Rescata elementos victorianos.

## UBICACIÓN GENERAL



## Apropiación del Espacio

INDIVIDUAL
COMPACTO-HOMOGÉNEO NIVEL A

## Recursos Gráficos




## REGISTRO FOTOGRÁFICO







## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Verde | |
| Has | | Plycem | Crema | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Crema | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marcos de aluminio. |
| P | Ps | Vidrio | | Marcos de aluminio. |
| Otr | Rot 3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Vicente | Urbano | 1-14-01-UC02 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Tipo de bienes comerciados | Artesanías |
| Propietario | Privado, "Calle de las Artesanías". |

Estado de conservación de edificio: Exc. | Bueno | Reg. | Malo

## OBSERVACIONES

Como existe variedad de edificaciones en esta calle, el apartado de materiales menciona los más utilizados.

La mayoría de los comercios eran originalmente casa de habitación.

## UBICACIÓN GENERAL




## Apropiación del Espacio

ALTA AGRUPACIÓN
FRAGMENTADO-MIXTO
NIVEL A-C

## Recursos Gráficos




## REGISTRO FOTOGRÁFICO









## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Otr | Rot 1, Rot 2, Rot 3, Rot 4 | | | |
| ED | Color | | Vanos | |
| | Figuras | | | |
| | Artesanías | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Vicente | Urbano | 1-14-01-UC03 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 1 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Concreto | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Tipo de bienes comerciados | Comestibles |
| Propietario | Privado, Restaurante Chubascos |

Estado de conservación de edificio: Exc. | Bueno | Reg. | Malo

## OBSERVACIONES

El edificio fue originalmente una casa de habitación.

Utiliza toldos como aleros.

Otr: Cor; Vent; Pi 2f

ED: Vent 2 (en hastial y zócalo)

R 1

Lab 3

## UBICACIÓN GENERAL




## Apropiación del Espacio

INDIVIDUAL
COMPACTO-HOMOGÉNEO NIVEL A

## Recursos Gráficos



## REGISTRO FOTOGRÁFICO











## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 2 | HG/Lona | Verde | A 2: al borde del corredor. |
| Has | | Tablilla | Crema | Línea interna: circular. |
| Lam | Lam 1 | Tablilla | Crema | |
| Z | Z 1 | Concreto | Verde | |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera |
| | | | | y aluminio. |
| P | Pe, m | Madera | Crem/Ver | Marco de madera. |
| ES | R; M | Hier/Blck | Neg/Ver | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Vicente | Urbano | 1-14-01-UC04 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 1 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio (temperado) | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Tipo de bienes comerciados | Artesanías |
| Propietario | Privado, La Placita Moraviana |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

## UBICACIÓN GENERAL




## Apropiación del Espacio

MEDIANA AGRUPACIÓN
COMPACTO-HOMOGÉNEO NIVEL A

## Recursos Gráficos




## REGISTRO FOTOGRÁFICO








## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, | HG | Roj/Nat | |
| Lam | Lam 1, Lam 7f | Tab/mort | Verde | |
| V | Vs, V sc | Vidrio | | Marco de metal. |
| P | Ps, Pe,m | Vidrio/Mad | Verde | |
| ES | M | Block | Crema | En el borde del predio. |
| Otr | Rot 1 | | | |
| ED | Lab (petatillo) | Madera | Rojo | |
| | | | | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Vicente | Urbano | 1-14-01-UC05 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen | Cubierta | Urbana | Topográf.

| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Tipo de bienes comerciados | Herramientas y materiales de construcción. |
| Propietario | Privado, Ferretería La Central. |

Estado de conservación de edificio: Exc. | Bueno | Reg. | Malo

## OBSERVACIONES

El edificio era originalmente una casa de habitación.
No posee parqueo.
Posee cochera

## UBICACIÓN GENERAL




## Apropiación del Espacio

INDIVIDUAL
COMPACTO-HOMOGÉNEO NIVEL A

## Recursos Gráficos




## REGISTRO FOTOGRÁFICO







## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| T | | Tablilla | Amarillo | |
| Lam | Lam 2 | Tablilla | Amarillo | |
| A | A 2 | HG | Amarillo | Sobre ventana. |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera. |
| P | Pe | Madera | Amarillo | Marco de madera. |
| ES | R | Hierro | Negro | |
| Otr | Rot 1, Rot 2 | | | |
| ED | T 1-3; R 2; Col | | | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Vicente | Urbano | 1-14-01-UC06 |

Elaborado por: Luana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja (imitación) | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7r | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Tipo de bienes comerciados | Bebidas |
| Propietario | Privado, Bar Caballo Blanco. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Edificio esquinero.
Conserva paredes de bahareque.

## UBICACIÓN GENERAL




## Apropiación del Espacio

INDIVIDUAL
COMPACTO -MIXTO NIVEL A

## Recursos Gráficos

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG/Teja | Roj/Nat | |
| Lam | Lam 7r | Mortero | Crem/Caf | |
| Z | Z 3 | Bah/Blck | Cat/Nar | |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera. |
| P | Pe | Madera | Crem/Caf | Marco de madera. |
| ES | Cortina d hierro | Hierro | Natural | |
| Otr | Rot 1 | | | |
| | | | | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Vicente | Urbano | 1-14-01-RC07 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Dic. 2003

FUNCION: P | C | F | H | I | R | Otro

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 4 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

Tipo de bienes comerciados: Comestibles

Propietario: Privado, Pulpería

Estado de conservación de edificio: Exc. | Bueno | Reg. | Malo

## OBSERVACIONES

El comercio es una ampliación de una casa de habitación.

## UBICACIÓN GENERAL




## Apropiación del Espacio

INDIVIDUAL
COMPACTO-HOMOGÉNEO NIVEL A

## Recursos Gráficos

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Natural | |
| Lam | Lam 4 | Tablilla | Rosa | |
| Otr | Rot 1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# FUNCIÓN PRODUCTIVA

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Calle Blancos | Urbano | 1-06-03-UP01 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | 6l | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: I | Lineal | Disperso

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple

Urbana: Incorporado a la trama urb. | Aislado | Nodo indust.

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Tipo de producción | Tuberías |
| Propietario | Privado, Durman Esquivel S. A. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / **Bueno** / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

El producto terminado se almacena al aire libre.

## UBICACIÓN GENERAL




## CONFIGURACION ESPACIAL

FRAGMENTADA
MIXTA
NIVEL A-B

## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

Tanques o silos de procesamiento industrial.

## REGISTRO FOTOGRAFICO











# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Calle Blancos | Urbano | 1-08-03-UP02 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | Gl | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Malla | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Incorporado a la trama urb. | | Aislado | Nodo indust. | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Tipo de producción | Bebidas |
| Propietario | Embotelladora Tica S. A. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

## UBICACIÓN GENERAL




## CONFIGURACIÓN ESPACIAL

FRAGMANTADO
MIXTO
NIVEL A-B

### ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

Color como distintivo de marca.
Rotulado

## REGISTRO FOTOGRAFICO







# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Ipís | Urbano | 1-08-05-UP03 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro | |
| Madera — Tablón/Hoja | | | | | | | | | | |
| Madera — Tablilla | | | | | | | | | | |
| Madera — Plywood | | | | | | | | | | |
| Láminas — Fibrocem. | | | | | | | | | | |
| Láminas — Gypsum | | | | | | | | | | |
| Láminas — Hierro Galv. | | Gc | Gl | | | | | | | |
| Láminas — Transpar. | | | | | | | | | | |
| Módulos — Block | | | | | | | | | | |
| Módulos — Ladrillo | | | | | | | | | | |
| Módulos — Piedra | | | | | | | | | | |
| Módulos — Teja | | | | | | | | | | |
| Metal — Hierro | | | | | | | | | | |
| Metal — Acero | | | | | | | | | | |
| Metal — Aluminio | | | | | | | | | | |
| Trad. — Adobe | | | | | | | | | | |
| Trad. — Bahareque | | | | | | | | | | |
| Vanos — Mortero | Tf | | | | | | | | | |
| Vanos — Vidrio | | | | | | | | | | |
| Vanos — Otros | | | | | | | | | | |
| Vanos — Malla | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: — | Lineal | Disperso

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple

Urbana: Incorporado | La trama urb. | Aislado | Nodo indust.

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Tipo de producción | Materiales de poliuretano como espuma . |
| Propietario | Privado, PROURSA S:.A. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. \| Bueno \| Reg. \| Malo |

## OBSERVACIONES

## UBICACIÓN GENERAL



## CONFIGURACIÓN ESPACIAL

FRAGMENTADO
HOMOGÉNEO
NIVEL A

### ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

Rotulado como distintivo de Marca.

## REGISTRO FOTOGRAFICO









# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Set. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Ipís | Urbano | 1-08-05-UP04 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Cerca | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 4 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Pilotes demadera | | | | | | | | | |
| | Alambre de púas | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Incorporado a la trama urb. | | Aislado | Nodo indust. | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Tipo de producción | Cafetalera |
| Propietano | Privado, Beneficio San Antonio. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Parcialmente en desuso.

## UBICACIÓN GENERAL



## CONFIGURACIÓN ESPACIAL

FRAGMENTADO
HOMOGÉNEO
NIVEL A

## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

Pilotes para levantar y separar del piso.
Color.

## REGISTRO FOTOGRAFICO













# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Luana Penabad Camacho | Fecha | Set. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Rancho Redondo | Rural | 1-08-06-RP06 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Cerca | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | GI | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros: Madera rolliza | | | | | | | | | |
| | Alambre de Púas | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: — | Lineal | Dispenso

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple

Urbana: Incorporado | La trama urb. | Aislado | Nodo indust.

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Tipo de producción | Lechera |
| Propietario | Privado, Luis Leitón. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Posee:
corrales
establos
ordeño mecánico
comedero
tanque para recepción de lache

## UBICACIÓN GENERAL




## CONFIGURACIÓN ESPACIAL

FRAGMENTADO
HOMOGÉNEO
NIVEL B

## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

Establos
Comederos
Cepos

## REGISTRO FOTOGRAFICO







# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Set. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Rancho Redondo | Rural | 1-08-06-RP05 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Cerca | Zócalos | | Hastial | Otro |
| Madera: Tablón/Hoja | | | | | | | | | | |
| Madera: Tablilla | | | | | | | | | | |
| Madera: Plywood | | | | | | | | | | |
| Láminas: Fibrocem. | | | | | | | | | | |
| Láminas: Gypsum | | | | | | | | | | |
| Láminas: Hierro Galv. | | | | | | | | | | |
| Láminas: Transpar. | | | | | | | | | | |
| Módulos: Block | | | | | | | | | | |
| Módulos: Ladrillo | | | | | | | | | | |
| Módulos: Piedra | | | | | | | | | | |
| Módulos: Teja | | | | | | | | | | |
| Metal: Hierro | | | | | | | | | | |
| Metal: Acero | | | | | | | | | | |
| Metal: Aluminio | | | | | | | | | | |
| Trad.: Adobe | | | | | | | | | | |
| Trad.: Bahareque | | | | | | | | | | |
| Varios: Mortero | | | | | | | | | | |
| Varios: Vidrio | | | | | | | | | | |
| Varios: Otros: Madera rolliza | | | | | | | | | | |
| Varios: Zarán | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Incorporado a la trama urb. | Aislado | Nodo indist. | | Plano | Inclinad. | Monto |

| | |
|---|---|
| Tipo de producción | Flora de exportación. |
| Propietario | Privado |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

No existe un edificio.

## UBICACIÓN GENERAL




## CONFIGURACIÓN ESPACIAL

FRAGMENTADO
HOMOGÉNEO
NIVEL A

## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

Filas de invernaderos de zarán.

## REGISTRO FOTOGRAFICO







# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. de Coronado | San Isidro | Urbano | 1-11-01-UP01 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | 6c | 6c | 6l | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Incorporado a la trama urb. | | Aislado | Nodo indust. | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Tipo de producción | Maderera |
| Propietario | Privado, Aserradero Juan Vargas. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Armazón de la cubierta expuesta.

## UBICACIÓN GENERAL



## CONFIGURACIÓN ESPACIAL

COMPACTO
MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

Cerchas expuestas
Zócalo de piedra

## REGISTRO FOTOGRAFICO









# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Set. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. de Coronado | San Rafael | Transición | 1-11-02-TP02 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Cerca | Zócalos | Hastial | Otro |
| Madera: Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| Madera: Tablilla | | | | | | | | | |
| Madera: Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas: Fibrocem. | | | | | | | | | |
| Láminas: Gypsum | | | | | | | | | |
| Láminas: Hierro Galv. | | | | | | | | | |
| Láminas: Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos: Block | | | | | | | | | |
| Módulos: Ladrillo | | | | | | | | | |
| Módulos: Piedra | | | | | | | | | |
| Módulos: Teja | | | | | | | | | |
| Metal: Hierro | | | | | | | | | |
| Metal: Acero | | | | | | | | | |
| Metal: Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad.: Adobe | | | | | | | | | |
| Trad.: Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios: Mortero | | | | | | | | | |
| Varios: Vidrio | | | | | | | | | |
| Varios: Otros: pilotes madera | | | | | | | | | |
| Varios: alambre de púas | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Incorporado a la trama urb. | | Aislado | Nodo indust. | Plano | Inclinad. | Modo |

| | |
|---|---|
| Tipo de producción | Maderera |
| Propietario | Privado |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Los troncos se apilan al aire libre.

## UBICACIÓN GENERAL



## CONFIGURACIÓN ESPACIAL

FRAGMENTADO
MIXTO
NIVEL B

## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

## REGISTRO FOTOGRAFICO









# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. de Coronado | Patalillo | Urbano | 1-11-03-UP03 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro | |
| Madera — Tablón/Hoja | | | | | | | | | | |
| Madera — Tablilla | | | | | | | | | | |
| Madera — Plywood | | | | | | | | | | |
| Láminas — Fibrocem. | | | | | | | | | | |
| Láminas — Gypsum | | | | | | | | | | |
| Láminas — Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | | |
| Láminas — Transpar. | | | | | | | | | | |
| Módulos — Block | | | | | | | | | | |
| Módulos — Ladrillo | | | | | | | | | | |
| Módulos — Piedra | | | | | | | | | | |
| Módulos — Teja | | | | | | | | | | |
| Metal — Hierro | | | | | | | | | | |
| Metal — Acero | | | | | | | | | | |
| Metal — Aluminio | | | | | | | | | | |
| Trad. — Adobe | | | | | | | | | | |
| Trad. — Bahareque | | | | | | | | | | |
| Vanos — Mortero | | | | | | | | | | |
| Vanos — Vidrio | | | | | | | | | | |
| Vanos — Otros | | | | | | | | | | |
| Vanos — Malla | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Incorporado | La trama urb. | Aislado | Nodo indust. | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Tipo de producción | Industrialización lechera |
| Propietario | CoopeCoronado |
| Estado de conservación de edificio | Exc. — Bueno — Reg. — Malo |

## OBSERVACIONES

Posee parqueo.

## UBICACIÓN GENERAL




## CONFIGURACIÓN ESPACIAL

FRAGMENTADO
MIXTO
NIVEL B

## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

Color como distintivo de marca.
Rotulado: Tipo 1 y 3

## REGISTRO FOTOGRAFICO










# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. de Coronado | Cascajal | Rural | 1-11-05-RP04 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Cerca | Zócalos | | Hastial | Otro |
| Madera — Tablón/Hoja | | | | | | | | | | |
| Madera — Tablilla | | | | | | | | | | |
| Madera — Plywood | | | | | | | | | | |
| Láminas — Fibrocem. | | | | | | | | | | |
| Láminas — Gypsum | | | | | | | | | | |
| Láminas — Hierro Galv. | Gc | Gc | | | | | | | | |
| Láminas — Transpar. | | | | | | | | | | |
| Módulos — Block | | | | | | | | | | |
| Módulos — Ladrillo | | | | | | | | | | |
| Módulos — Piedra | | | | | | | | | | |
| Módulos — Teja | | | | | | | | | | |
| Metal — Hierro | | | | | | | | | | |
| Metal — Acero | | | | | | | | | | |
| Metal — Aluminio | | | | | | | | | | |
| Trad. — Adobe | | | | | | | | | | |
| Trad. — Bahareque | | | | | | | | | | |
| Varios — Mortero | | | | | | | | | | |
| Varios — Vidrio | | | | | | | | | | |
| Varios — Otros: pilotes de madera | | | | | | | | | | |
| Varios — Alambre de púas | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: — | Lineal | Disperso

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple

Urbana: Incorporado a la trama urb. | Aislado | Nodo indust.

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Tipo de producción | Lechera |
| Propietario | Privado |

Estado de conservación de edificio: Exc. | Bueno | Reg. | Malo

## OBSERVACIONES

Posee tanques de almacenamiento de agua.

## UBICACIÓN GENERAL



## CONFIGURACIÓN ESPACIAL

FRAGMENTADO
HOMOGÉNEO
NIVEL A-B

## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

Establos
Corrales

## REGISTRO FOTOGRAFICO







# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. de Coronado | Cascajal | Rural | 1-11-05-RP05 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | Gc | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: — | Lineal | Disperso

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple

Urbana: Incorporado | La trama urb. | Aislado | Nodo indust.

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Tipo de producción | Lechera |
| Propietario | Privado; Finca La Melania |
| Estado de conservación de edificio | Exc. \| Bueno \| Reg. \| Malo |

## OBSERVACIONES

Cerchas expuestas.

Posee una gruta con imagen religiosa.

## UBICACIÓN GENERAL



## CONFIGURACIÓN ESPACIAL

COMPACTO
HOMOGÉNEO
NIVEL A

## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

Armazón de la cubierta; cubierta holandesa.

## REGISTRO FOTOGRAFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | Colima | Urbano | 1-13-05-UP01 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
| Madera: Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| Madera: Tablilla | | | | | | | | | |
| Madera: Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas: Fibrocem. | | | | | | | | | |
| Láminas: Gypsum | | | | | | | | | |
| Láminas: Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| Láminas: Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos: Block | | | | | | | | | |
| Módulos: Ladrillo | | | | | | | | | |
| Módulos: Piedra | | | | | | | | | |
| Módulos: Teja | | | | | | | | | |
| Metal: Hierro | | | | | | | | | |
| Metal: Acero | | | | | | | | | |
| Metal: Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad.: Adobe | | | | | | | | | |
| Trad.: Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos: Mortero | | | | | | | | | |
| Vanos: Vidrio | | | | | | | | | |
| Vanos: Otros: malla | | | | | | | | | |
| Vanos: Concreto | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Incorporado a la trama urb. | | Aislado | Nodo indust. | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Tipo de producción | Generación eléctrica |
| Propietario | Estado |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

El equipo de generación se encuentra al aire libre.

## UBICACIÓN GENERAL




## CONFIGURACIÓN ESPACIAL

FRAGMENTADO
MIXTO
NIVEL A-C

## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

Casa de estilo victoriano como parte de las oficinas.

## REGISTRO FOTOGRAFICO








# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | Colima | Urbano | 1-13-05-UP02 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro | |
| Madera: Tablón/Hoja | | | | | | | | | | |
| Madera: Tablilla | | | | | | | | | | |
| Madera: Plywood | | | | | | | | | | |
| Láminas: Fibrocem. | | | | | | | | | | |
| Láminas: Gypsum | | | | | | | | | | |
| Láminas: Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | | |
| Láminas: Transpar. | | | | | | | | | | |
| Módulos: Block | | | | | | | | | | |
| Módulos: Ladrillo | | | | | | | | | | |
| Módulos: Piedra | | | | | | | | | | |
| Módulos: Teja | | | | | | | | | | |
| Metal: Hierro | | | | | | | | | | |
| Metal: Acero | | | | | | | | | | |
| Metal: Aluminio | | | | | | | | | | |
| Trad.: Adobe | | | | | | | | | | |
| Trad.: Bahareque | | | | | | | | | | |
| Vanos: Mortero | 7f | | | | | | | | | |
| Vanos: Vidrio | | | | | | | | | | |
| Vanos: Otros | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: — Lineal — Disperso

Cubierta: 1 — 2 — 4 — L — Impluv. — Monitor — Múltiple

Urbana: Incorporado a la trama urb. — Aislado — Nodo indust.

Topográf.: Plano — Inclinad. — Mixto

| | |
|---|---|
| Tipo de producción | Madera industrializada |
| Propietario | Plywood costarricense S.A. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. — Bueno — Reg. — Malo |

## OBSERVACIONES

El uso original de este inmueble era de bodegas de la estación del tren en el sector.

## UBICACIÓN GENERAL



## CONFIGURACIÓN ESPACIAL

COMPACTO
HOMOGÉNEO
NIVEL A

## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

Color: conserva los colores que distinguiero a las estaciones ferroviarias en su época de auge.

## REGISTRO FOTOGRAFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Set. 2003

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | Colima | Urbano | 1-13-05-UP03 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Incorporado a la trama urb. | | Aislado | Nodo indust. | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Tipo de producción | Perfiles de metal |
| Propietario | Privado; Laminadora Costarricense S. A. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

## UBICACIÓN GENERAL




## CONFIGURACIÓN ESPACIAL

FRAGMENADO
HOMOGÉNEO
NIVEL A

## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

Armadura de las cerchas

## REGISTRO FOTOGRAFICO









# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | A. Llorente | Urbano | 1-13-03-UP04 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Concreto | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: — | Lineal | Disperso

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple

Urbana: Incorporado | La trama urb. | Aislado | Nodo indust.

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Tipo de producción | Informativa |
| Propietario | Grupo Nación S. A. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. — Bueno — Reg. — Malo |

## OBSERVACIONES

## UBICACIÓN GENERAL




## CONFIGURACIÓN ESPACIAL

FRAGMENTADO
HOMOGÉNEO
NIVEL C

## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

Rotulado como distintivo de marca.

## REGISTRO FOTOGRAFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Set. 2003

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Vicente | Urbano | 1-14-01-UP01 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | 6l | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Malla | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Incorporado | a la trama urb. | Aislado | Nodo indust. | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Tipo de producción | Disquera |
| Propietario | Privado, Sony Music. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Las fachadas ocultan la pendiente de la cubierta.

## UBICACIÓN GENERAL




## CONFIGURACIÓN ESPACIAL

COMPACTO
HOMOGÉNEO
NIVEL A-B

## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

Plástica que resalta las figuras geométricas.
Color
Rotulado: tipo 1

## REGISTRO FOTOGRAFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Jerónimo | Rural | 1-14-02-RP02 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Cerca | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros: Alamb. de púas | | | | | | | | | |
| | Zarán | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Incorporado | la trama urb. | Aislado | Nodo indet. | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Tipo de producción | Agrícola, vanos como tomate y espinaca. |
| Propietario | Privado |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES**

No existe propiamente un edificio que analizar.

**UBICACIÓN GENERAL**




## CONFIGURACIÓN ESPACIAL

FRAGMENTADO
HOMOGÉNEO
NIVEL A

## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

Invernaderos

## REGISTRO FOTOGRAFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Jerónimo | Rural | 1-14-02-RP03 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | Gc | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lineal | Disperso | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Incorporado a la trama urb. | | Aislado | Nodo indust. | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Tipo de producción | Lachera |
| Propietario | Privado |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Armazón de la cubierta expuesta.

## UBICACIÓN GENERAL




## CONFIGURACIÓN ESPACIAL

COMPACTA
HOMOGÉNEA
NIVEL A

## ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS

Establo
Corral techado
Cercha expuesta

## REGISTRO FOTOGRAFICO



# FUNCIÓN HABITACIONAL

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Guadalupe | Urbano | 1-08-01-UH01 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | * | 6c | | | | | | * | |
| | Transparente | | 6c | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | forjado |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1940. |
| Propietario | Familia Jiménez Núñez |

Estado de conservación de edificio: Exc. | Bueno | Reg. | Malo

## OBSERVACIONES

Rodeada de áreas verdes
* la lámina trata imitar la madera.
De corte ecléctico, con influencias
victorianas.
2 plantas.
Casa esquinera.
La cubierta del pórtico descansa
sobre dos pilares de madera.
ES:
M (h 1,70mts), R
ED:
R 1
Posee chimenea.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado de los lados del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL B

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 2 | HG | Rojo | Cada volumen tiene alero propio. |
| Has | CVentanas y arco 1/2 punto | HG | Rojo/Blco | Hacia flancos exteriores del predio. |
| Lam | Lam 6 (chapa) | HG | Blanco | |
| | Lam 7f | Concreto | Blanco | |
| Z | Z 1 | Block | Blanco | |
| Po | | HG/Lam transp | | |
| V | Vs, Vsc, Vb, Vg | Vidrio | | Marcos de madera blancos. |
| P | Pe,m | Madera | Natural | Marcos de madera blancos. |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Guadalupe | Urbano | 1-08-01-UH02 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| FUNCION | P | C | P | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | * | 6c | | | | | | * | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | 7f | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | forjado |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1940. |
| Propietario | Familia Jiménez Carmiol. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

* la lámina trata imitar la madera.
Jardín frontal.
De corte ecléctico.
Rejas de hierro forjado.
ED:
R 1
Marcos de puertas y ventanas.
Flor de lis sobre el marco de las ventanas superiores.

El techo que cubre el corredor descansa sobre columnas de madera torneada.
Ventanería parcial en el corredor.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado de los lados del predio.

## TIPOLOGÍA

HOMOGÉNEO-COMPACTO
NIVEL B

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 2 | HG | Rojo | |
| Has | Dos | HG | Crema | Chapa, remate curvo. |
| Lam | Lam 6 (chapa) | HG | Crema | |
| Z | Z 1 | Ladrillo | Rojo | Ladrillo repellado. |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | |
| P | Pe,m | Madera | Natural | |
| ES | M, R | Block/Hierro | Nat/Rojo | R: hierro forjado. |
| Otr | Corredor | HG | Crema | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Guadalupe | Urbano | 1-08-01-UH03 |

Elaborado por: Luana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 1 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero (malla) | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Susirac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1950. |
| Propietario | s.r. |

Estado de conservación de edificio: Exc. | Bueno | Reg. | Malo

## OBSERVACIONES

Posee canoas y bajantes solo en dirección a la evacuación de aguas: no existen canoas en sentido perpendicular.

La vivienda posee hortaliza.

Jardín frontal.

No existe espacio para auto.

ED:

Vent 2; R 2, 3; Col: verde en la parte inferior de paredes sugiere la existencia de zócalo.

El techo del corredor descansa sobre paredes y sobre un pilar de madera.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del frente y lado der. del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 2 | HG | Verde | A 2: en el corredor |
| Has | Doble | Tablilla | Blanco | Has. saliente: remate en línea curva. |
| Lam | Lam 1 | Tablilla | Blanco | |
| Z | Z 2 | Piedra | Verde | En volumen posterior de la casa. |
| V | V 1, Vb, Vg | Vidrio | | Marco de madera verde. |
| P | Pe, m | Madera | Natural | Marco de madera verde. |
| ES | R | Hierro | Verde | |
| Otr | Cor, Vent | Madera | Blco/Ver | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Guadalupe | Urbano | 1-08-01-UH04 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 1, 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterio a 1950. |
| Propietario | s.r. |

Estado de conservación de edificio: Exc. | Bueno | Reg. | Malo

## OBSERVACIONES

El corredor es producto de una sustracción al volumen de la casa. La porción del techo que cubre el corredor descansa sobre pilares de madera sencillos.

Mobiliario exterior: Sillas plásticas.

Jardín frontal.

ED:

T 5

Vent 3

Cerca: R 3

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del adelante y atrás del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| T | | Tablilla | Verde | |
| Lam | Lam 1, Lam 2 | Tablilla | Verde | 1: paredes; 2: tapiche |
| Z | Z 1 | Concreto | Rojo | |
| V | V 1, Vg | Vidrio | | Marco de madera verde. |
| P | Pe, m | Madera | Verde | Marco de madera verde. |
| ES | R, B 3v | Madera | Café/Ver | R: Cerca en al borde del predio. |
| Otr | Cor, Vent | Madera | Verde | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Guadalupe | Urbano | 1-08-01-UH05 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | Gc | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | ?/7f | | | | | | | | |
| | Ladrillo | ?/7f | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | forjado |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1940. |
| Propietario | s.r. |

Estado de conservación de edificio: Exc. | Bueno | Reg. | Malo

## OBSERVACIONES

Jardín frontal.
? Ha sido imposible determinar si la estructura es de block o ladrillo.
Para completar datos de los elementos de significación se tomó en cuente el color más reciente aunque en las fotos la vivienda aparece con colores distintos.
La cochera es unespacio posterior a la casa.
Otr: Corredor / Vent. en la parte infenior de la pared.
ED: R 1, Lab 3
La parte del techo que cubre el corredor se sostiene sobre columnas de madera torneada.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del lado izq. del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| C | Holandesa | HG | Rojo | |
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| T | Lateral | HG | Verde | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Verde | Color actual |
| V | Vg | Vidiro | | Marco de madera verde. |
| | | | | No poseen divisiones internas. |
| P | Pe | Madera | | Marco de madera verde. |
| ES | M, R | Block/Hierro | Verde | M: 20 cms. |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Guadalupe | Urbano | 1-08-01-UH06 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Tapichel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | Gc | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | Lmit. | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Toda la tablilla colocada como cerramiento está inclinada 45º. La vivienda ocupa todo el predio, solo posee dos angostos zaguanes a los lados para asegurar iluminación y ventilación. La tablilla utilizada posee un perfil muescado por lo que da la impresión de dos tablillas.

ES: R

Otr: Corredor

ED: T 1;R 2

No existe espacio para autos.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Ocupa todo el predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL B

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Mon | Mon 2 | Madera | Naranja | Orientación lateral. |
| A | A 1, A 2 | HG/Teja | Rojo | Porciones oxidadas. |
| | | | | A 2: teja de imitación. |
| Has | Tablilla a 45º | Tablilla | Naranja | |
| T | Tablilla a 45º | Tablilla | Naranja | |
| Lam | Lam 2 | Tablilla | Naranja | |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera naranja. |
| P | Pe, m | Madera | Naranja | Marco de madera naranja. |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Set. 2003 |
|---|---|---|---|

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 1 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | Gc | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicochea | Guadalupe | Urbano | 1-08-01-UH07 |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1940. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Jardín frontal.
Muro y rejas en el borde frontal del predio, h= 60 cms.
La casa se encuentra sobre el nivel de la calle.
Murete con baranda en el borde del corredor.
La parte del techo que cubre el corredor se apoya en columnas de concreto.
El muro exterior posee figuras en bajo relieve.
ED: R 2, 3

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del frente y el fondo del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| C | Holandesa | HG | Rojo | |
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Lam | Lam 1, Lam 6c | Tablilla/HG | Crema | 6c: en los lados. |
| Z | Z 1 | Block/Mort | Rojo | |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera rojo. |
| P | Pe, m | Madera/Vidrio | Café | Vidrio ámbar arriba. |
| ES | M, R, B 5t | Block/hierro | Roj/Crem | |
| Otr | Cor, Pi 2f | Mader/Mosaic | Roj/Crem | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Set. 2003 |
|---|---|---|---|

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Guadalupe | Urbano | 1-08-01-UH08 |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impliv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1950. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

La tablilla con la que está hecho el cerramiento está muescada dando la impresión de dos tablillas unidas.

Áreas verdes laterales.

ED:

R 1, Lab (barandal)

Vent 2

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado de lado der. del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL B

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Verde | A 1: en cada volumen. |
| Has | Dos | Tablilla | Crema | Remate en línea recta. |
| Lam | Lam 2 | Tablilla | Crema | |
| Z | Z 1 | Concreto | Gris | |
| V | Vs, Vb, | Vidrio | | Marco de madera blanco. |
| P | P.e, | Mader/Vidr | | Marco de madera blanco. |
| ES | M, R, B.4 | Pied/Hier/Mader | Nat/Cat/Crm | |
| Otr | Cor, Vent | Mader | Crema | Vent en zócalo. |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Set. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Guadalupe | Urbano | 1-08-01-UH09 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | 7r | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Acrílico | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen

Cubierta

Urbana

Topográf.

| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1930. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

La vivienda guarda en gran medida la línea estética y funcional de la casa de adobes o bahareque.
Área verde lateral y posterior.
Al menos una bodega como volumen adicional a la vivienda.
ED:
T 1
R 2
Lab: marco de la puerta principal labrado; precinta de tablilla sobre la fachada principal, verde y de remate angular.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Unido al frente del predio.

## TIPOLOGÍA

FRAGMENTADO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 2 | HG | Rojo | A 2: ventanas laterales. |
| T | | Tablilla | Rojo | Laterales |
| Lam | Lam 7r | Mortero | Blco | |
| Z | Z 3 | Block/Mort | Rojo | h= 25 cms |
| V | Vs, Vb | Vidrio/Acrílico | | Marco de madera verde. |
| P | Pe,m | Tablilla | Natural | |
| ES | M, R | Block/Hierro | Blco/Roj | R: en puerta y ventanas. |
| Otr | Cor | Blck/Lad/Mort | Blco/Roj | Lateral |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Guadzlupe | Urbano | 1-08-01-UH10 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2 | | | | | | | Lam 3 | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | Gc | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja (imitación) | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: I | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Propietario | s.r. |

Estado de conservación de edificio: Exc. | Bueno | Reg. | Malo

## OBSERVACIONES

Casa esquinera.
Dos plantas.
Ocupada por dos familias, una en cada planta de la vivienda.
Zaguán lateral derecho.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Ocupa todo el predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL B

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 2 | HG | Rojo | |
| T | | HG | Verde | |
| Lam | Lam 2, Lam 3 | Tablilla | Verde | |
| Z | Z 2, Z 3 | Concreto/Block | Roj/Ver | |
| V | Vs, Vb, Vg | Vidrio/Tablón | | Marco de madera rojo. |
| P | Pe | Tablilla | Rojo | Marco de madera rojo. |
| ES | R | Hierro | Negro | En ventanas y puertas. |
| ED | T 1, R 2 | Tab/Hierro | Ver/Neg | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO








# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Guadalupe | Urbano | 1-08-01-UH1 1 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | lam 3 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | 6l | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | lam 7 | | | | | | 7r | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. / Sustrac. / Adición

Cubierta: 1 / 2 / 4 / L / Impluv. / Monitor / Multiple

Urbana: Ortog. / Irregular / Lineal / Disperso

Topográf.: Plano / Inclinad. / Muto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1970. |
| Propietario | s. r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Casa esquinera.
Dos plantas.
No existe jardín.
El espacio de la cochera está incorporado a la vivienda.
Esquina con chaflán.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado parcialmente del fondo y lado izq.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL B

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Natural | |
| T | | Tablilla | Verde | |
| Lam | Lam 3, Lam 7 | Tab/Block | Verde | 7r, 7f en 1 era planta. |
| Z | Z 2 | Block | Verde | |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera blanco. |
| P | Pe | Madera/HG | Nat/Verd | Marco de madera blanco. |
| ES | R | Hierro | Blanco | |
| ED | T 1-3, R 1 | Tab/Hierro | Ver/Blco | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Set. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Guadalupe | Urbano | 1-08-01-UH12 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Reja | Zócalos | Tapichel | Cerca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | Lam C | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1950. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Casa esquinera.
No posee jardín.
No existe espacio para autos.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Levemente separado del frente del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 2 | HG | Rojo | A 2: en lado der. |
| T | | Tablilla | Crema | |
| Lam | Lam 2, Lam 6 | Tab/HG | Crem/Blco | Lam 6 en los lados. |
| V | Vs, Vb, Vg | Vidrio | | Marco de madera café. |
| P | Ps | Madera | Nat/Crem | Marco de madera café. |
| ES | R(Rejas y cerca) | Hier/Madera | Blc/Caf/Nat | |
| Otr | Cor | Madera | Crema | |
| ED | T 1; R2, 3 | Tab/Hierro | Crm/Blc/Caf | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Guadalupe | Urbano | 1-08-01-UH13 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

FUNCION: P | C | F | H | I | R | Otro

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 1 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | Gc | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Propietario | s.r. |

Estado de conservación de edificio: Exc. | Bueno | Reg. | Malo

## OBSERVACIONES

Casa esquinera.
No posee jardín.
El espacio de la cochera está integrada a la vivienda.
Esquina con chaflán.
Posee balcón.

ED:
Vent 1
R 3
Lab 4

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Ocupa todo el predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL B

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Verde | |
| Mod | | Madera | Crema | |
| Lam | Lam 1, Lam 6c | Tab/HG | Verde | 6 en bordes interiores del predio. |
| Z | Z 1 | Concreto | Verde | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marco de madera crema. |
| P | Pe | Madera | Natural | Marco de madera crema. |
| ES | R, B 4 | Hierr/Mader | Blco/Nat | |
| Otr | Vent | Concreto | Verde | En el zócalo. |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Set. 2003 |
|---|---|---|---|

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | 6l | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | 7r | | | | | | | 7r | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Guadalupe | Urbano | 1-08-01-UH14 |

## CONFIGURACIÓN

| Volumen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Casa esquinera.
Volumen esquinero de forma
hexagonal genera esquina con chaflán.
Posee jardín.
No existe espacio para autos.
Posee un espacio en el hastial para
colocar imágenes o estampas
religiosas.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del lado der. y parcialmente del frente.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 2 | Hg/Lam 6c | Verde | 6c: transparente |
| Has | | Block | Verde | |
| Lam | Lam 7r | Block | Ver/Celest | |
| V | Vs, VB | Vidrio | | Marco de madera verde. |
| P | Ps, Pe | HG/Madera | Neg/Nat | |
| ES | M, R | Pied/Hierro | Ver/Neg | |
| Otr | Cor | Block | Ver/Celest | Precedido por arco. |
| ED | R 2, R 3 | Hierro | Negro | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO






# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Guadalupe | Urbano | 1-08-01-UH15 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | 6c | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | 7r | | | | 7r | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Propietario | s.r. |

Estado de conservación de edificio: Exc. | Bueno | Reg. | Malo

## OBSERVACIONES

No posee jardín.

No existe espacio para autos.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Unido al frente del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Natural | |
| Lam | Lam 7r, Lam 6c | Concreto | Blanco | 6c: tapicheles laterales. |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera azul. |
| P | Pe,m | Madera | Blanco | Marco de madera azul. |
| ES | M, R | Block/Hierro | Blco/Azul | |
| Otr | Cor | Block | Blanco | Precedido por un arco. |
| | Vent | Hierro | Blanco | Parte inferior de la pared. |
| ED | Vent 2; R 3 | Hierro | Blco/Azul | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Guadalupe | Urbano | 1-08-01-UH16 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | | Otro |
| Madera — Tablón/Hoja | | | | | | | | | | |
| Madera — Tablilla | Lam 3 | | | | | | | | | |
| Madera — Plywood | | | | | | | | | | |
| Láminas — Fibrocem. | | | | | | | | | | |
| Láminas — Gypsum | | | | | | | | | | |
| Láminas — Hierro Galv. | | 6C | | | | | | | | |
| Láminas — Transpar. | | | | | | | | | | |
| Módulos — Block | | | | | | | | | | |
| Módulos — Ladrillo | | | | | | | | | | |
| Módulos — Piedra | | | | | | | | | | |
| Módulos — Teja | | | | | | | | | | |
| Metal — Hierro | | | | | | | | | | |
| Metal — Acero | | | | | | | | | | |
| Metal — Aluminio | | | | | | | | | | |
| Trad. — Adobe | | | | | | | | | | |
| Trad. — Bahareque | | | | | | | | | | |
| Varios — Mortero | 7f | | | | | | | | | |
| Varios — Vidrio | | | | | | | | | | |
| Varios — Otros | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Antenor a 1970. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Casa esquinera.
No posee jardín.
La cochera es un espacio añadido posteriormente a la vivienda.
La cubierta del corredor descansa sobre un pilar redondo de concreto y este a su vez descansa sobre un pequeño pretil de concreto.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Ocupa todo el predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 2 | HG | Natural | Cada cubierta tiene su propio alero. |
| Lam | Lam 3, Lam 7f | Tab/Block | Blco/Ver | |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera blanco. |
| P | Pe | Madera | Natural | Panel de vidrio central. |
| ES | R | Hierro | Blanco | |
| Otr | Cor, Vent | Blck/Tab | Ver/Blco | Vent: parte superior de pared. |
| ED | R 3 | Hierro | Blanco | En ventanas. |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | San Francisco | Urbano | 1-08-02-UH17 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 1 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | 6c | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Cedazo | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1940. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

La cochera es un espacio adicional y de inclusión posterior a construcción de la vivienda.

Puerta principal con perforación.

Muro en el borde frontal del predio.

Las columnas del corredor descansan sobre una jardinera.

ED:

*Vent* 2; *R* 1, 2, 3; *Lab* 3

Otr:

Corredor, Pi 2f; Vent.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del lado derecho del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| C | Holandesa | HG | Verde | Se le han hecho añadidos. |
| A | A 2, A 3 | HG | Verde | |
| Has | | Tablilla | Blco/Ver | |
| Lam | Lam 1, Lam 6c | Tablilla/HG | Blco/Ver | 1: frente; 6c: en los lados. |
| Z | Z 1 | Concreto | Blanco | |
| V | Vs, Vsc, Vg | Vidrio | | Marco de madera verde. |
| P | Pe, m | Madera/Cedazo | Blanco | Marco de madera blco o verd. |
| ES | M, R | Block/Hierro | Blco/Ver | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | San Francisco | Urbano | 1-08-02-UH18 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | 6c | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | Cubierta | | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1950. |
| Propietario | Perteneció a Claudio Cortés. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

No posee jardín.
La vivienda se ubica bajo el nivel de la calle.
La cochera es un espacio adicional y de inclusión posterior a la construcción de la vivienda.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Ocupa todo el predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Lam | Lam 6c, Lam 7f | HG/Block | Roj/Ver | 6c: en los lados. |
| Z | Z 2 | Block | Verde | |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera blanco. |
| P | Pe | Madera | Blanco | Marco de madera blanco. |
| ES | R | Hierro | Verde | |
| Otr | Pi | Mosaico | Rojo | Como acera. |
| ED | R1, R 2 | Hierro | Verde | En ventanas y puertas. |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | San Francisco | Urbano | 1-08-02-UH19 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1980. |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Área verde frontal.
Vivienda sobre el nivel de la calle.
Aunque su distribución original contemplaba el espacio para auto actualmente se utiliza como una habitación más de la vivienda.

ED:
T 1-3; R 3

Mobiliario exterior: banca de madera blanca.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del frente y de atrás del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 3 | HG | Verde | |
| Mod | | Madera | Blanco | |
| T | | Tablilla | Blanco | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Blanco | Sobre ladrillo. |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera blanco. |
| P | Pe | Madera | Blanco | Marco de madera blanco. |
| ES | M, R | Block/Hierro | Nat/Blco | |
| Otr | Cor, Pi 2 | Ladrillo | Nat/Blco | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Set. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | San Francisco | Urbano | 1-08-02-UH20 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | • | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros: Acrílico | | | | | | | | | |

*AGUILAR CARMEN, "San José, 1940-1970: proceso de conurbación". UCR, 1991.

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1920. |
| Propietario | Actualmente deshabitada. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Casa sobre el nivel de la calle.
Área verde al frente y atrás.
El alero que cubre el corredor descansa sobre columnas de madera torneada.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado de todos los lados del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 3 | HG | Rojo | |
| Has | | Tablilla | Blanco | Colocada horizontalmente. |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Blanco | Sobre bahareque. |
| V | Vs, Vg | Vid/Acril | | Marco de madera roj/blco. |
| P | Pe, m | Madera | Blanco | Marco de madera rojo. |
| ES | M, R | Ladr/Hierro | Azul/Blco | |
| Otr | Corredor | Bahareque | Blanco | |
| ED | Lab 3 | Madera | Rojo | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO









# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | San Francisco | Urbano | 1-08-02-UH21 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Nov. 2003

| | FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | 6c | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1920. |
| Propietario | Perteneció a Francisco "Chico" Jiménez. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## OBSERVACIONES

La vivienda se encuentra sobre el nivel de la calle.
Jardín en la parte frontal.
Línea victoriana.

ED:
Vent 1 (madera labrada en forma de medallón)
R 1
Lab 1, 2, 3, 4

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del frente y de atrás del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO




## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 2, A 3 | HG | Rojo | |
| Has | | Tablilla | Verde | Remata en lína curva. |
| Lam | Lam 2, Lam 6c | Tablilla/HG | Ver/Roj | 6c a los lados. |
| Z | Z 1 | Ladrillo | Verde | |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera blanco. |
| P | Pe, m | Madera | Ver/Blco | Marco de madera blanco. |
| ES | M, R, B 1 | Lad/Hier/Mad | Ver/Plat | |
| Otr | Cor, Vent | Madera | Ver/Blco | Vent en hastial. |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Nov. 2003 |
|---|---|---|---|

| FUNCION | | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro | |
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 1, 3 | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | | |
| | Otros: | | | | | | | | | | |
| | Malla | | | | | | | | | | |

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | San Francisco | Urbano | 1-08-02-UH22 |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1940. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Casa esquinera.
Área verde en la parte posterior de la vivienda.
No existe espacio para autos.
Bodega en el fondo del predio.
ED:
R 2
Lab 3

Su cubierta original es de estilo holandés pero con el tiempo se le han hecho añadidos que alteran su forma original.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Unido a la esquina del predio.

## TIPOLOGÍA

FRAGMENTADO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Verde | |
| T | | Tablilla | Natural | Tapichel lateral. |
| Lam | Lam 1, Lam 3 | Tablilla | Nat/Blco | |
| Z | Z 1 | Block/Mort | Verde | Solo en parte de la casa. |
| V | Vs, Vb, Vg | Vidrio | | Marco de madera verde. |
| P | Pe, Pe,m | Madera | Blco/Ver | Pe,m parte lateral de la casa. |
| ES | R, B 5t (y malla) | Hierro | Verde | |
| Otr | Cor, Pi 2s | Mad/Mosaic | Blanco | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO







# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Calle Blancos | Urbano | 1-08-03-UH23 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Cerca | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen — Cubierta — Urbana — Topográf.

| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1950. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

En algunas partes de la vivienda se intenta sugerir una suerte de zócalo colocando la tablilla en dirección perpendicular al suelo.

ED:
T 1-3; Vent 2 (en tapichel)

Parte del techo que cubre el corredor descansa sobre pilares de madera rojos y ellos a su vez sobre una jardinera con enchape de piedra.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separada de los lados del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| T | | Tablilla | Blanco | |
| Lam | Lam 2 | Tablilla | Blanco | |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera rojo. |
| P | Pe | Mad/Vid | Rojo | Marco de madera rojo. |
| ES | R (Cerca) | Mad/Hier | Roj/Blco | Cerca: frente del predio. |
| | | | | R: lado interno de ventanas. |
| Otr | Cor, Pi 2s, Vent | Mad/Mosai | Blco/Roj | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | El Carmen | Transición | 1-08-04-YH24 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | Gc | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1940. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Casa sobre el nivel de la calle.
La tablilla con la que se construye la fachada principal tiene una muesca central que da la impresión de dos tablilla unidas.
Área verde alrededor de la casa.
El corredor está flanqueado por parte del volumen de la casa y por una pared con ventanería.
El techo que cubre el corredor se apoya sobre columnas de madera labrada y estas sobre una jardinera.
Mon: Buhardilla.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado de los lados del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL B

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Has | Doble | Tablilla | Crema | |
| Lam | Lam 2, Lam Gc | Tablilla/HG | Crema | Gc: a los lados |
| V | Vs,Vb, Vg | Vidrio | | Marco de madera rojo. |
| P | Pe, m | Madera | Crma/Roj | Marco de madera rojo. |
| ES | M, R | Block/Hierr | Nat/Café | Postenores a la casa. |
| Otr | Cor, Vent | Madera | Crema | |
| ED | Vent 2; R 1; Lab 2, | Mad/Hierr | Crma/Café | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO






# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | El Carmen | Transición | 1-08-04-TH25 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Cerca | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 3 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | 6c | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Alambre de púas | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | Comp. | Sustrac. | Adición |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Cubierta | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| Urbana | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Topográf. | Plano | Inclinad. | Mixto |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1940. |
| Propietario | s.r. |

Estado de conservación de edificio — Exc. | Bueno | Reg. | Malo

## OBSERVACIONES

Casa sobre el nivel de la calle.
Área verde alrededor de la casa.
El techo que cubre el corredor se apoya en columnas de madera torneada.
Mobiliario exterior: bancas.
El corredor está flanqueado en su lado izquierdo por una pared con forro interno de tablilla y forro exterior de HG.
Canoas y bajantes solo presentes en la facada principal de la casa.
Bodega adicional al fondo del predio.

## UBICACIÓN GENERAL



## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado de los lados del predio.

## TIPOLOGÍA

FRAGMENTADO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 3 | HG | Rojo | |
| Has | Dos | Tablilla | Crema | |
| Lam | Lam 3, Lam 6c | Tablilla/HG | Crma/Roj | 6c: a los lados. |
| V | Vs, Vb, Vg | Vidrio | | Marco de madera café y crema. |
| P | Pe, m | Madera | Crma/Caf | |
| ES | R (cerca) | Mad/Alamb | Natural | |
| Otr | Cor, Vent, Pi 2f | Mad/Mosaic | Crem/Amar | |
| ED | Vent 2, Lab 3, R | Madera/Hier | Crma/Caf | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | El Carmen | Transición | 1-08-04-TH26 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 1 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | Gc | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1940. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Área verde alrededor de la casa.
Jardín frontal.
Espacio para automovil postenor
y adicional a la vivienda.

ED:
T 1
R 1
Lab 1, 2, 3

## UBICACIÓN GENERAL



## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado de los lados del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 2 | HG | Rojo | |
| T | | Tablilla | Verde | |
| Lam | Lam 1, Lam Gc | Tablilla/HG | Crema | |
| Z | Z 1 | Concreto | Rojo | |
| V | Vs, Vb, Vg | Vidrio | | Marco de madera café. |
| P | Pe, m | Madera | Crema | Marco de madera café. |
| ES | M, R | Block/Hierro | Roj/Caf | |
| Otr | Cor | madera | Crema | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | El Carmen | Transición | 1-08-04-TH27 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

FUNCION: P | C | F | H | I | R | Otro

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Cerca | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1970. |
| Propietario | s.r. |

Estado de conservación de edificio: Exc. | Bueno | Reg. | Malo

## OBSERVACIONES

Casa sobre el nivel de la calle.
Área verde alrededor de la casa.
No posee canoas o bajantes.
La tablilla de las fachadas posee una muesca central que da la impresión de dos tablilla unidas.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado de los lados del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| T | | Tablilla | Rojo | |
| Lam | Lam 2 | Tablilla | Naranja | |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera blanco. |
| P | Pe, m | Madera | Blanco | |
| ES | B 3v | Madera | Rojo | |
| Otr | Cor | Madera | Naranja | A lo largo de 2 fachadas. |
| ED | T 1, Lab 3 | Madera | Rojo | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | El Carmen | Urbano | 1-08-04-UH28 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Cerca | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 1 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros: Alam. Púas | | | | | | | | | |
| | Madera rolliza | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1940. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

La casa se levanta sobre basas de 25 cms.
No posee canoas o bajantes.
La tablilla con la que se forran las fachadas tiene una muesca que da la impresión de dos tablillas unidas.
Área verde alrededor de la casa.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado de los lados del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 2 | HG | Natural | |
| Mod | | Madera | Natural | |
| Has | | Tablilla | Crema | |
| Lam | Lam 1 | Tablilla | Crema | |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera café. |
| P | Pe | Mad/Vidr | Blanco | Marco de madera café. |
| ES | R (cerca) | Madera rolliza | Natural | |
| ED | R 1 | Hierro | Negro | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO






# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Nov. 2003 |
|---|---|---|---|

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | ornam. | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra (enchape) | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7 | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Calle Blancos | Urbano | 1-08-03-UH29 |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Década de 1980. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

La cochera es un espacio incorporado a la vivienda. Aparece un zócalo falso en la fachada principal que se muestra a partir de cambios de color y textura del repello; sobre este zócalo aparecen rombos azules en bajo relieve. La cochera hace las veces de corredor.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del frente y de atrás del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Verde | |
| Lam | Lam 7 f, Lam 7r | Block/Mort | Blco/Rosa | 7r: partes de la fachada principal. |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marco de aluminio. |
| P | Pe | Madera | Blanco | Marco de madera blanco. |
| ES | M, R | Block/Hierr | Blco/Rosa | Block ornamental. |
| ED | R 1 | Hierro | Blanco | En ventanas y salida de cochera. |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO











# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Calle Blancos | Urbano | 1-08-03-UH30 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 3 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | 6c | 6c | 6l | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1970. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Casa de habitación para dos familias.
Casa esquinera.
No posee jardín.
No existe espacio para autos
Chaflán en la esquina.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Ocupa todo el predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL B

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 2 | HG | Natural | |
| Lam | Lam 3, Lam 6c | Tablilla/HG | Lila/Nat | |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera blanco. |
| P | Ps, Pe | Tablilla/HG | Blanco | Marco de madera blanco. |
| ES | R | Hierro | Blanco | En planta baja. |
| ED | R 2 | Hierro | Blanco | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Calle Blancos | Urbano | 1-08-03-UH31 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Década de 1990. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Casa esquinera.
Área verde al frente y lado derecho de la vivienda.
Posee un par de " frontones" que sobresalen de la cubierta marcando los dos accesos a la vivienda.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del frente y del lado derecho del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL B

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Mon | | Block | Blanco | Especie de torreón interno. |
| A | A 2 | HG | Natural | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Blco/Rosa | |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marcos de aluminio. |
| P | Pe | Madera | Natural | Marco de madera. |
| ES | M, R | Block/Hierro | Rosa/Gris | |
| ED | R 2 | Hierro | Gris | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Calle Blancos | Urbano | 1-08-03-UH32 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 3 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | Gc | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Casa sobre el nivel de la calle.
No posee jardín.
No existe espacio para automóvil.
El techo del pórtico se apoya sobre un pilar de madera.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del fondo del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Verde | |
| T | | Tablilla | Verde | Colocada verticalmente. |
| Lam | Lam 3, Lam 6c | Tablilla/HG | Verde | 6c: a los lados. |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera verde. |
| P | Pe | Madera | Natural | Marco de madera verde. |
| ES | M, R | Block/Hierro | Verde | |
| Po | | Madera | Verde | |
| ED | T 1; R2, 3 | Tab/Hierro | Verde | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO









# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Ipís | Urbano | 1-08-05-UH33 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 3 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | Gc | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | Comp. | Sustrac. | Adición |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Cubierta | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| Urbana | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Topográf. | Plano | Inclinad. | Mixto |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Área verde adelante y atrás de la vivienda.

No posee canoas o bajantes.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del frente y de atrás del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Nat | |
| T | | Tablilla | Blanco | |
| Lam | Lam 3, Lam 6c | Tablilla/HG | Celest | |
| V | Vs, Vg | Vidrio/Tablón | Nat | Marco de madera celeste. |
| P | Pe | Madera | Celest/Blco | |
| ED | T 1 | Tablilla | Blanco | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO









# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Ipís | Urbano | 1-08-05-UH34 |

Elaborado por: Luana Penabad Camacho — Fecha Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro | |
| Madera — Tablón/Hoja | | | | | | | | | | |
| Madera — Tablilla | | | | | | | | | | |
| Madera — Plywood | | | | | | | | | | |
| Láminas — Fibrocem. | | | | | | | | | | |
| Láminas — Gypsum | | | | | | | | | | |
| Láminas — Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | | |
| Láminas — Transpar. | | | | | | | | | | |
| Módulos — Block | | | | | | | | | | |
| Módulos — Ladrillo | | | | | | | | | | |
| Módulos — Piedra | | | | | | | | | | |
| Módulos — Teja | | | | | | | | | | |
| Metal — Hierro | | | | | | | | | | |
| Metal — Acero | | | | | | | | | | |
| Metal — Aluminio | | | | | | | | | | |
| Trad. — Adobe | | | | | | | | | | |
| Trad. — Bahareque | | | | | | | | | | |
| Vanos — Mortero | 7r | | | | | | | | | |
| Vanos — Vidrio | | | | | | | | | | |
| Vanos — Otros | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1970. |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

No posee jardín.
No existe espacio para automóvil.
El espacio destinado a la cochera se cerró y actualmente se utiliza como un aposento más de la casa.
La fachada principal posee un volumen que hace las veces de balcón.
Algunas ventanas utilizan la figura de arco.
Parte del corredor está protegido por un ventanal.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del fondo del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL B

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 2 | HG/Teja | Roja/Nat | |
| Has | | Block/Mort | Amarillo | |
| Lam | Lam 7r | Mortero | Amarillo | |
| V | Vs, Vb, Vg | Vidrio | | Marco de madera café. |
| P | Pe | Madera | Amar/Roj | |
| ES | M, R | Block/Hierr | Roja/Neg | |
| Otr | Cor | Block/Mort | Amarillo | |
| ED | R 1, 3 | Hierro | Café/Rojo | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Ipís | Urbano | 1-08-05-UH35 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja (imitación) | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1950. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Casa sobre el nivel de la calle.
Área verde alrededor de la casa.
No existe espacio para cochera.

ED:
Vent 2
R 3
Lab 3, 4

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado de los lados del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Has | Doble | Tablilla | Blanco | |
| Lam | Lam 3 | Tablilla | Blanco | |
| V | Vs, Vb, Vg | Vidrio | | Marco de madera rojo. |
| P | Pe, m | Madera/Vidrio | Natural | Marco de madera rojo. |
| ES | M, R, B 1 | Block/Hier/Mad | Nat/Roj/Blco | |
| Otr | Cor, Vent | Madera | Roj/Blco | |
| Mod | | Madera | Rojo | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Ipís | Urbano | 1-08-05-UH36 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Cerca | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | Gc | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Pilotes de madera | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | Cubierta | | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1940. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Casa sobre el nivel de la calle.
Parte de la tablilla con la que se forran las fachadas tiene una muesca central que da la impresión de dos tablillas unidas.
El techo que cubre el corredor se apoya en columnas de madera torneada.
Parte del corredor está protegido por una pared con ventanería.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del lado derecho del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 3 | HG | Natural | HG oxidado. |
| Has | | Tablilla | Verde | |
| Lam | Lam 2, Lam 6c | Tablilla/HG | Ver/Nat | 6c: parte postenor de la casa. |
| V | Vs, Vb, Vg | Vidrio | | Marco de madera blanco. |
| P | Pe | Madera | Blco/Ver | Marco de madera blanco. |
| ES | R (cerca), B 3v | HG/Mader | Nat/Ver | R: en el frente del predio. |
| Otr | Cor, Vent | Madera | Ver/Blco | |
| ED | Vent 2, Lab 3 | Madera | Blco/Ver | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Ipís | Urbano | 1-08-05-UH37 |

Elaborado por: Luna Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 1, 3 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7r | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1970. |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. — Bueno — Reg. — Malo |

## OBSERVACIONES

La fachada principal oculta la cubierta de la vivienda.
Área verde al frente del predio.
Espacio al lado izquierdo para automóvil.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Unido al lado derecho y al fondo del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 2 | HG | Verde | A los lados. |
| Lam | Lam 1, 3, 7r | Tab/ Mort | Verde | |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera rojo y blanco. |
| P | Pe, m | Madera/Vid | Café | |
| ES | M, R | Block/Hier | Ver/Roj | M: incluye block ornamental. |
| Otr | Cor | Conc/Mader | Ver/Roj | Antecedido por arcos |
| ED | R 2, Columnas | Hier/Concret | Neg/Roj | Columnas y arcada de |
| | | | | block y concreto. |

# FICHA CATALOGRAFICA

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Cerca | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros: Allam. Púas | | | | | | | | | |
| | Pilotes de concreto | | | | | | | | | |

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Rancho Redondo | Rural | 1-08-06-RH38 |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Dispersa | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Década de 1980. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Área verde alrededor de la vivienda.
No existe un espacio destinado al automóvil.

Otr:
Corredor: antecedido por arcada.
Vent: Parte superior de las paredes.

ED:
Vent 1
Columnas en concreto que sostienen arcada.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separedo de los lados del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG/Teja | Natural | |
| Mod | | Madera | Café | Sobre el corredor. |
| Has | | Block/Mort | Amarillo | Laterales. |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Amarillo | |
| V | Vs, Vsc, Vb | Vidrio | | Marco de aluminio para |
| | | | | celosías, de madera para el resto. |
| P | P e | Madera | Café | Marco de madera. |
| ES | R (cerca) | Alam/Pilotes | Natural | En los bordes del predio. |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO









# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Rancho Redondo | Rural | 1-08-06-RH39 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro | |
| Madera — Tablón/Hoja | | | | | | | | | | |
| Madera — Tablilla | Lam 3 | | | | | | | | | |
| Madera — Plywood | | | | | | | | | | |
| Láminas — Fibrocem. | | | | | | | | | | |
| Láminas — Gypsum | | | | | | | | | | |
| Láminas — Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | | |
| Láminas — Transpar. | | | | | | | | | | |
| Módulos — Block | | | | | | | | | | |
| Módulos — Ladrillo | | | | | | | | | | |
| Módulos — Piedra | | | | | | | | | | |
| Módulos — Teja | | | | | | | | | | |
| Metal — Hierro | | | | | | | | | | |
| Metal — Acero | | | | | | | | | | |
| Metal — Aluminio | | | | | | | | | | |
| Trad. — Adobe | | | | | | | | | | |
| Trad. — Bahareque | | | | | | | | | | |
| Varios — Mortero | | | | | | | | | | |
| Varios — Vidrio | | | | | | | | | | |
| Varios — Otros | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. / Sustrac. / Adición

Cubierta: 1 / 2 / 4 / L / Impluv. / Monitor / Multiple

Urbana: Ortog. / Irregular / Lineal / Disperso

Topográf.: Plano / Inclinad. / Muto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1950. |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Área verde al frente, atrás y al lado izquierdo del predio.

No existe espacio para automóvil.

Bodega en el fondo del predio.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Unido al lado derecho del predio.

## TIPOLOGÍA

FRAGMENTADO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| T | | Tablilla | Rojo | |
| Lam | Lam 3 | Tablilla | Blanco | |
| Z | Z 1 | Block/Tablilla | Natural | |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera rojo. |
| P | Ps | Madera | Blanco | Marco de madera rojo. |
| ES | M, R | Pied/Hier | Nat/Blco | R: en las ventanas. |
| ED | T 3, R 2 | Tab/Hier | Roy/Blco | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Rancho Redondo | Rural | 1-08-06-RH40 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 3 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | Gc | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1950. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Área verde detrás de la vivienda.
El espacio se comparte con una pulpería.
Mobiliario exterior: bancas.
El techo que cubre el corredor se apoya en pilares de madera; de él se extiende una cubierta más que llega hasta el borde del predio.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del fondo del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO







## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 3 | HG | Natural | |
| Has | | Tablilla | Verde | |
| Lam | Lam 3, Lam 6c | Tab/HG/Gyps | Verde | |
| V | Vs, Vb, Vg | Vidrio | | Marco de madera blanco. |
| P | Pe, Pe, m | Madera | Nat/Blco | Marco de madera blanco. |
| ES | M | Fibrocem | Natural | Muro lateral. |
| Otr | Cor, Vent | Madera | Ver/Blco | |
| ED | Vent 2 | Madera | Blanco | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Goicoechea | Rancho Redondo | Transición | 1-08-06-TH41 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Cerca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 4 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros: Alam de púas | | | | | | | | | |
| | Pilote de concreto | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1950. |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Área verde alrededor de la casa.
El espacio de la cochera es posterior y adicional a la vivienda.
El techo que cubre el corredor se apoya en un pilar de madera y este a su vez en un pequeño pretil de concreto.
Mobiliario exterior: banca

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado de los lados del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Lam | Lam 4 | Tablilla | Celeste | |
| Z | Z 1 | Concreto | Rojo | |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera blanco o gris. |
| P | Pe | Tablilla | Natural | |
| ES | R, Cerca | Hier/Conc/Alam | Gris/Nat | Cerca en el borde del predio. |
| Otr | Cor | Madera | Celeste | |
| ED | R 3 | Hierro | Gris | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO







# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. de Coronado | San Isidro | Urbano | 1-11-01-UH1 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 3 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | Gc | | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | Ornamental |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Década de 1940. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Casa esquinera.
Línea victoriana.
Área verde perimetral
La cochera es elemento adicional
y posterior a la creación de la casa.
ED:
Vent. 2
R 3
Lab. 1, 2 y 3

Bodega adicional.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado de los lados del predio.

## TIPOLOGÍA

FRAGMENTADO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| C | Holandesa | HG | Rojo | No posee canoas. |
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Has | Borde interno curvo | | Verde | doble |
| Lam | Lam 1, Lam Gc | Tablilla | Verde | Gc: en la fachada posterior. |
| V | Vs y Vg | Vidrio | | Marco de madera blco. |
| P | Pe,m | Madera/Vidrio | Verde | Marco de madera blco. |
| ES | M, R | Block/Hierro | Nat/Neg | Reja sobre muro, 60 cm |
| Otr | Cor, Vent | Madera | Ver/Blco | Columnas sobre jardinera. |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO









# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Set. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | San Isidro | Urbano | 1-11-01-UH2 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | 6c | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros: Varilla | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1950. |
| Propietario | s. r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Casa esquinera.
Área verde en el frente.
Rescata elementos neoclásicos
como el frontón, en el pórtico.
Un flanco del corredor cubierto
con pared y ventana.
Madera en la fachada frontal.
La cochera es elemento adicional
y posterior a la creación de la casa.
ED:
Vent 1
R 3
Lab 1, 2 y 3

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del frente y del fondo del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Mon | Lucernario | madera | Crema | Lam 2 |
| A | Continuo | HG | Rojo | Lam 6c |
| Z | Z 1 | Block | Natural | |
| Po | | HG/ Mader. | Roy/Crem | |
| V | Vb, Vg | Vidrio | | Marco de madera Blco |
| P | Pe,m | Mad/Vidrio | Blco/Crem | Marco de madera Blco |
| ES | M, R | Block/Hierro | Blco/Crem | Reja sobre murete, 50 cm |
| Otr | Cor, Vent | Madera | Blco/Crem | Colum. sobre jardinera |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO









# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | San Isidro | Urbano | 1-11-01-UH3 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 4 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | 6 c | 6 c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros: Vanilla | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a la década de los 1960's |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

La cochera es elemento adicional y posterior a la creación de la casa.

* Existe un enrejado en el borde del predio y un murete con reja 40 cm flanqueando el volumen saliente del edificio.

Área verde, frontal.

Edificio alberga un negocio de marquetería y peluquería.

Cubierta nueva color natural,

ED:

Vent. 3

R 3

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separada de los costados del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 y A 2 | HG | Natural | A2: Vent's de los lados |
| Has | sencillo | HG/Tablilla | Rosado | Doble, Lam 4 |
| Lam | Lam 4 | Tablilla | Rosado | Solo fachada frontal. |
| Z | Z 1 | Block | Blanco | |
| V | Vg | Vidrio | | Algunas con arco de 1/2 punto amb. |
| P | Pe | Madera/Vidrio | Blanco | Arco de 1/2 punto en vez de montant. |
| ES | M, R | Block/hierro | Blanco | Doble * |
| Otr | Vent. 3 | Madera | Blanco | Rejilla de madera |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | San Isidro | Urbano | 1-11-01-UH4 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 1 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1950. |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Casa esquinera.
ED:
R 3

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Ocupa todo el predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO







## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A1 y A2 | HG/ Teja | natural | HG oxidado |
| Has | Doble | Tablilla | Crema | doble línea curva |
| Lam | Lam 1 | Tablilla | Crema | |
| Z | Z 1 | Block | Verde | |
| V | Vs, Vb, Vg | Vidrio | | Marco de madera verde |
| P | Pe, m | Madera/ Vidrio | Blco/verde | Marco de madera verde |
| ES | R | Hierro | Verde | |
| Otr | Vent | | | Perforación en el zócalo |

# FICHA CATALOGRAFICA

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 1, 5 | | | | | | | Lam 1, 5 | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | v. Coronado | San Isidro | Urbano | 1-11-01-UH5 |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Casa esquinera.
La cochera es elemento adicional y posterior a la creación de la casa.
Posee un corredor sobre el lado derecho.
ED:
R 3
Lab 1, Lab 3

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del frente y lado der. del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL B

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Mon | Mon 2 y Mon 3 | HG/Tablilla | Bico/Verd | |
| A | A 1, A 2 | HG/Tablilla | Bico/Verd | A2 vent's laterales |
| Has | | Tablilla | Blanco | Escamado |
| Lam | Lam 1, Lam 5 | Tablilla | Blanco | |
| Po | | HG/Tablilla | Bico/Verd | Torreón falso |
| V | Vb, Vo | Vidrio | | Marco de madera blco |
| P | Pe | Madera | Natural | Marco de madera blco |
| ES | M, R | Block/Hier | Nat/Negro | 2,5 a 3,0 mts. |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | San Isidro | Urbano | 1-11-01-UH6 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | Lam 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Década de los 1970. |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. \| Bueno \| Reg. \| Malo |

## OBSERVACIONES

Casa esquinera.
Área verde en el costado derecho
Línea ecléctica: combina elementos
de varios estilos arquitectónicos.
ED:
T 6
Vent 2
R 1

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del lado der. del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 2 | HG/Concreto | Rojo | A2 saliente lineal sobre la ventana. |
| Lam | 7f | Block/Mortero | Blanco | |
| Z | Z1 | Block/Mortero | Rojo | |
| Po | | Block/Mortero | Blco/Rojo | Cubierta sostenida por arcos |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera rojo |
| P | Pe | Tablilla | Natural | Tablilla colocada a 45º |
| ES | R | Hierro | Rojo | Solo en las ventanas |
| Otr | Vent, P 2 | Madera | Rojo | Rejilla en la part superior de pared |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | San Rafael | Urbano | 1-11-02-UH-7 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Cerca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | 6c | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | postes |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros: | | | | | | | | | |
| | Alambre de púas | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1940. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Casa esquinera
Lote se encuentra a unos 40 cm
sobre el nivel de la calle.
Área verde alrededor de los lados
libres del predio.
Aparece la banca de madera como
mobiliario exterior de la vivienda.
Vent en la parte frontal de la casa.
Puertas perpendiculares en
la fachada principal.
ED:
Vent 2

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Unida a la parte posterior del predio

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 3 | HG | Rojo | A 3 al frente |
| T | T 5 | Tablilla | Verde | |
| Lam | Lam 2, 6c | Tablilla/HG | Verde | HG en costado izq. |
| ES | R | Postes/Alamb. | Natural | Cerca |
| Otr | Cor | Madera | Blanco | La cubierta descansa sobre |
| | | | | 1 pared y un pilar de madera |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera gris |
| P | Pe, m | Madera | crema | Marco de madera gris y crema |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO







# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | San Rafael | Urbano | 1-11-02-UH8 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Cerca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | Postes Mader |
| | Tablilla | Lam1, 4 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | Postes |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros: alambre púas | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1940. |
| Propietario | s.r. |

Estado de conservación de edificio: Exc. | Bueno | Reg. | Malo

## OBSERVACIONES

Casa esquinera
Jardín frontal
Vegetación usada como muro.
El desnivel provoca que la parte
anterior de la casa se eleve sobre
postes ocultos por petatillo, y la
parte posterior tenga 2 niveles.
Existe una surte de bóveda sobre
la puerta principal con una imagen
religiosa.
ED:
Vent 2
R 1

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Unida al costado izquierdo del predio

## TIPOLOGÍA

FRAGMENTADO-HOMOGÉNEO
NIVEL B

## REGISTRO FOTOGRÁFICO







## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A1 | HG | Rojo | |
| Mod | | Madera | Natural | En el alero posterior |
| Lam | Lam 2, 4 | Tablilla | Verde | Lam 4 en fachada princip. |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera blanco |
| P | Pe | Madera/Vidrio | Verd/Blco | Marco de madera blanco |
| ES | R, B 2 | Alamb./ tablilla | Verde | Cerca en borde del predio |
| | | | | Petatillo oculta desnivel |
| Otr | Vent | | | Perforación sin cubrir |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | San Rafael | Transición | 1-11-02-TH9 |

Elaborado por: Luana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 1 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Dispersa

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1950. |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

En vez de tapichel o hastial se utiliza el vidrio como cerramiento entr cambios de cubierta. Corredor en la fachada principal, columans torneadas sujetan alero sobre cor., ellas descansan sobre barandal de madera torneada; los lados del corredor están cerrados por ventanería con marco de madera que decansa sobre el barandal. Mecedoras y sillones son parte del mobiliario exterior.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separada de los lados del predio.

## TIPOLOGÍA

FRAGMENTADO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO







## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| C | Holandesa | HG | Rojo | Lam nuevas en color natural. |
| A | A 1, A 2 | HG | Rojo | A2 a dos aguas. |
| Lam | Lam 1 | Tablilla | Crema | |
| V | Vs, Vsc, Vg | Vidrio | | Marcos de madera aman. y natu. |
| P | Pe,m | Madera | Natural | Doble montan., hoja labrad. |
| ES | M, R, B 1 | Pied/Hier/Mader/Blo | Nat/Roj/Amar | Muro compuesto block/piedra |
| Otr | Cor, Vent, Z1 | Mad/ Vidrio | Amarillo | |
| ED | Vent 2, R1-3, Lab 2-3 | Vid/Hier/Mad | Roja/Amar | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Set. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | San Rafael | Transición | 1-11-02-TH10 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | 6c | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1980. |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Por la configuración particular del volumen se podría decir que este es un hastial habitado. Hay una estampa religiosa sobre la puerta del inmueble. La pronunciadísima pendiente de esta vivienda sugiere las cubiertas para nieve.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado de los lados del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Lam | Lam 2 | Tablilla | Amarillo | |
| V | Vsc | Vidrio | | Marco de madera rojo. |
| P | Pe | Madera | Natural | Existió un montante sobre la puerta. |
| ES | R | Metal | Natural | Malla |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO








# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | San Rafael | Transición | 1-11-02-TH11 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | Temperado |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Década de 1990. |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

La cochera hace las veces de corredor.

El volmen tiene una parte cerrada hacia el este y un abierta (ventanería) hacia el oeste.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separada de los lados del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL B

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A1 | HG | Verde | |
| Lam | Lam 7f | Block | Blanco | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | Temper. | Marcos: perfiles de aluminio |
| P | Pe | Madera | Natural | |
| ES | R | Malla | Natural | Perimetral |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO







# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | San Rafael | Rural | 1-11-02-RH12 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

FUNCION: P | C | F | H | I | R — Otro: Internado

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 1 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Moto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anteriror a 1940. |
| Propietario | Sr. Otto Silesky (dueños originales Familia Dent) |
| Estado de conservación de edificio | Exc. \| Bueno \| Reg. \| Malo |

## OBSERVACIONES

Esta edificación es el internado del Centro Educativo Otto Silesky. conserva su uso habitacional. Línea victoriana. Área verde perimetral. La cochera es elemento adicional y posterior a la creación de la casa. Uso de torreón octogonal de tres niveles, cuya cubierta remata en una aguja. Posee ático.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado de los lados del predio.

## TIPOLOGÍA

FRAGMENTADO-HOMOGÉNEO
NIVEL C

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Verde | |
| Has | Borde inter. doble curva | Tablilla/Lám | Rosa/Blco | |
| Lam | Lam 1 | Tablilla | Rosado | |
| V | Vs, Vb, Vg | Vidrio | | Marco de madera blco. |
| P | Pe | Madera | Natural | |
| ES | M, R | Block/Hierro | | La veget. también hace de muro. |
| ED | Lab: Ménsulas | Madera | Rosa/Blco | Sostienen aleros y 2da planta. |
| Mon | Mon 2 | Madera | Rosa/Blco | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO








# FICHA CATALOGRAFICA

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Pilotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 1 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | ornamental | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Madera rolliza | | | | | | | | | |

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | San Rafael | Rural | 1-11-02-RH13 |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a la década de 1930. |
| Propietario | Sady Guzmán |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Esta casa posee características particulares: su posición en el predio hace que su fachada pricipal le dé la espalda a la calle. La configuración funcional de la casa coloca la cocina en el extremo este de la casa: "donde sale el sol", y el balcón hacia la vista, en el oeste, "por donde se oculta el sol". Esta última área se encuentra suspendida sobre pilotes y bajo ella se acostumbraba alojar animales domésticos, carretas, etc. El balcón se encuentra cubierto con ventanales.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado de los lados del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL B

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Verde | |
| Lam | Lam 1 | Tablilla | Blanco | |
| Z | Z 1 | Block | Verde | Block ornament. perforado. |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera blanco. |
| P | Pe, m | Madera | Blanco | |
| ES | R, B 3h, B 4 | Hierro/Madera | Blanco | R presente en un solo lado del pred |
| Otr | Vent. | Block ornam. | Verde | Parte del zócalo. |
| ED | Vent. | Block ornam. | Verde | Parte del zócalo. |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO









# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | San Rafael | Rural | 1-11-02-RM14 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro | |
| Madera — Tablón/Hoja | | | | | | | | | | |
| Madera — Tablilla | Lam 3 | | Lam 3 | | | | | | | |
| Madera — Plywood | | | | | | | | | | |
| Láminas — Fibrocem. | | | | | | | | | | |
| Láminas — Gypsum | | | | | | | | | | |
| Láminas — Hierro Galv. | 6c | 6c | | | | | | | | |
| Láminas — Transpar. | | | | | | | | | | |
| Módulos — Block | | | | | | | | | | |
| Módulos — Ladrillo | | | | | | | | | | |
| Módulos — Piedra | | | | | | | | | | |
| Módulos — Teja | | | | | | | | | | |
| Metal — Hierro | | | | | | | | | | |
| Metal — Acero | | | | | | | | | | |
| Metal — Aluminio | | | | | | | | | | |
| Trad. — Adobe | | | | | | | | | | |
| Trad. — Bahareque | | | | | | | | | | |
| Vanos — Mortero | | | | | | | | | | |
| Vanos — Vidrio | | | | | | | | | | |
| Vanos — Otros | | | | | | | | | | |
| Vanos — Alambre de púas | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. / Sustrac. / Adición

Cubierta: 1 / 2 / 4 / L / Impluv. / Monitor / Multiple

Urbana: Ortog. / Irregular / Lineal / Disperso

Topográf.: Plano / Inclinad. / Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1970. |
| Propietario | Deshabitada |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

La vivienda se ubica sobre el nivel de la calle; para acceder a ella se debe utilizar una escalera.
Sobre la fachada lateral izquierda sale un peueño volumen que debe corresponder a la pila en la cocina.
Posee canoa solo en parte de la fachada principal.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado de los lados del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Natural | |
| Lam | Lam 3, Lam 6c | Tablilla/HG | Verd/Natu | Tablilla en fachada principal. |
| Z | Z 1, (Lam 7r) | Block | Natural | |
| V | Vs | Vidrio | | Marco de madera blanco. |
| Mod | | Madera | Natural | |
| P | Pe | Tablilla/HG | Verde | Tablilla colocada verticalmente. |
| ES | R, B 3v | Madera | Natural | Cerca frent a calle, B frent a puert. |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO











# FICHA CATALOGRAFICA

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | San Rafael | Rural | 1-11-02-RH15 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
| Madera: Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| Madera: Tablilla | Lam 3 | | | | | | | | |
| Madera: Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas: Fibrocem. | | | | | | | | | |
| Láminas: Gypsum | | | | | | | | | |
| Láminas: Hierro Galv. | Gc | Gc | | | | | | | |
| Láminas: Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos: Block | | | | | | | | | |
| Módulos: Ladrillo | | | | | | | | | |
| Módulos: Piedra | | | | | | | | | |
| Módulos: Teja | | | | | | | | | |
| Metal: Hierro | | | | | | | | | |
| Metal: Acero | | | | | | | | | |
| Metal: Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad.: Adobe | | | | | | | | | |
| Trad.: Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos: Mortero | | | | | | | | | |
| Vanos: Vidrio | | | | | | | | | |
| Vanos: Otros | | | | | | | | | |
| Vanos: Alambre de púas | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1970. |
| Propietario | Abandonada |

Estado de conservación de edificio: Exc. | Bueno | Reg. | Malo

## OBSERVACIONES

Posee canoas parcialmente sobre fachada principal.
Se encuentra sobre el nivel de la calle.
En el predio hay dos volúmenes más; en apariencia, una letrina y una bodega.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado de los lados del predio.

## TIPOLOGÍA

FRAGMENTADO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Natural | |
| Lam | Lam 3, Lam 6c | Tablilla/HG | Nat/Verde | Rosado en los costados. |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera blanco. |
| P | Ps, Pe | Madera | Nat/Ros | Ps: principal/Pe: lateral. |
| Otr | Cor | Madera | Verde | Lado cubierto por pared. |
| ES | R | Alam Púas | Natural | Madera y troncos |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO







# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | Patalillo | Urbano | 1-11-03-UH16 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 1, 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1940. |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Línea victoriana.
Área verde lateral y posterior.
El corredor está flanqueado por dos volúmenes salientes cada uno con una puerta, además de la principal.

ED:
Vent 1 (medallones en hastiales)
Lab 1, 2 y 3
R 1 y 3
Bodega al fondo del predio.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Unido a la parte frontal del predio.

## TIPOLOGÍA

FRAGMENTADO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Mon | 4 buhardillas | Madera | Blco/Rojo | Lam 1, c/medallones |
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Lam | Lam 1, 2 y 3 | Tablilla | Blanco | |
| Z | Z 1 | Concreto | Rojo | C/perforac. para ventilación |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera rojo. |
| P | Pe, m | Madera | Blanco | |
| ES | M, R, B 1 | Block/Hierr/Mad | Nat/Roj | |
| Otr | Cor/ Pi 2/Vent | Mad/Mosaic | Blco/Rojo | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | Patalillo | Urbano | 1-11-03-UH19 |

Elaborado por: Luana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| | FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | | Otro |
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 3 | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | Gc | Gc | | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

No posee canoas.
No existe espacio para autos.
Claro retiro del frente del predio.
Vivienda se encuentra sobre el nivel de la calle.
El extremo del techo que cubre el corredor se apoya sobre pilares de madera.
Mobiliario exterior: Banca verde

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del frente y el fondo del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Ver/Blco | Lleva doble precinta debajo. |
| Lam | Lam 3, Lam 6c | Tablilla/HG | Ver/Rojo | 6c, fachadas laterales. |
| Z | Z 1 | Block/Mort | Natural | |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera Blanco. |
| P | Ps | Madera | Natural | |
| ES | M, R, B 3v | Pied/Hier/Mad | Ver/Blco | |
| Otr | Cor | Madera | Ver/Blco | Se accede por el lado izq. |
| ED | Color | | Ver/Blco | Da conjunto a viviendas. |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO









# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Corondo | Patalillo | Urbano | 1-11-03-UH20 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 3 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Substrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. — Bueno — Reg. — Malo |

## OBSERVACIONES

No existe espacio para autos.
Claro retiro del frente del predio.
Vivienda se encuentra sobre el nivel de la calle.
Mobiliario exterior: Banca verde
El extremo del techo que cubre el corredor se apoya sobre pilares de hierro tubulares de poco diámetro.
El muro se ubica en el extremo del predio que da a la calle; está adornado con patrones geométricos.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del frente y el fondo del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO







## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Verde | |
| T | | Tablilla | Verde | |
| Lam | Lam 3 | Tablilla | Verde | |
| V | Vs, Vsc, Vb | Vidrio | | Marco de madera gris. |
| P | Pe | Madera | Blanco | |
| ES | M, R | Block/ Hierr | Ver/Blco | |
| Otr | Cor | Madera | Verde | |
| ED | T 1, Col, R 1, R | Madera | Verde | Da conjunto a viviendas. |

# FICHA CATALOGRAFICA

Elaborado por: Luana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | Patalillo | Urbano | 1-11-03-UH21 |

FUNCION: P | C | F | H | I | R | Otro

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 3 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | Gc | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros: Acrílico | | | | | | | | | |
| | Alambre de púas | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Propietario | s.r. |

Estado de conservación de edificio: Exc. | Bueno | Reg. | Malo

## OBSERVACIONES

Muro frontal de piedra. Cerca lateral estacas, alambre de púas y lámina de HG, 50 cms.
Jardín al frente.
El espaciode la cochera es un añadido posterior a la vivienda.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del frente del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO






## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| C | | HG | Rojo | |
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Lam | Lam 3, Lam 61,c | Madera/HG | Amarillo | |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera, rojo. |
| P | Pe | Madera | Natural | |
| ES | M, R | Pied/HG/Hier | Nat/Rojo | Pied. al frente; HG lat izq. |
| Otr | Vent | Tablilla | Amarillo | |
| ED | Vent 3, R 1 | Tab/Hierro | Ama/Roj | Vent. en forma triangular. |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | Patalillo | Urbano | 1-11-03-UH22 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros: | | | | | | | | | |
| | Acrílico coloreado | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. / Sustrac. / Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Década 1990. |
| Propietario | s.r. |

Estado de conservación: Sin terminar — Exc. | Bueno | Reg. | Malo

## OBSERVACIONES

Intenta imitar un castillo. Del volumen principal sobresale la fila de troneras como remate de las paredes.
Casa esquinera.
Ventanas con arco en volumen secundario.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado de lado izquier. del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL B

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 2 | HG | Natural | En volumen secundario. |
| Lam | Lam 7f | Block/Mort | Natural | También enchape en piedra. |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | Nat/Ver/Am | Marcos de alminio |
| P | Pe,Pm | Madera | Natural | |
| ES | M, R | Block/Hierro | Nat/Ver | |
| ED | R 3 | Hierro | Verde | Frente y lat izq del predio. |
| Mod | | Madera | Natural | En volumen secundario. |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO






# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | Patalillo | Urbano | 1-11-03-UH23 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | Lam 1 | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | Gc | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

La cochera es un espacio adicional y posterior a la construcción de la vivienda.
Mobiliario exterior: sillas de madera.
El extremo del techo que cubre el corredor se apoya en paredes y un pilar de madera compuesta.
ED:
R 2, R3

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del lado der. y del frente del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Natural | |
| T | Lam Gc | HG | Café | En los laterales. |
| Lam | Lam 1, Lam Gc | Tablilla/HG | Verd/Café | HG en los laterales. |
| Z | Z1 | Block | Verde | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marco de madera café. |
| P | Ps | Madera | Café | |
| ES | M, R | Block/Hierro | Verd/Café | |
| Otr | Cor | Madera | Verde | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | Patalillo | Urbano | 1-11-03-UH24 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 4 | | | | | | | Lam 4 | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | | | | | | | 6c | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Malla electrosoldada | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

No posee canoas o bajantes.
El predio fue intervenido para habilitar una servidumbre.
Peq. área verde frente a la casa.
Cuenta con precintas labradas, una en el hastial de filo ondulado y otra bajo la cubierta del corredor hecha con petatillo.
Dos pilares sostienen la cubierta del porch; ellos descansan sobre una suerte de jardinera.
ED:
Vent 2, R 2, Lab 3

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separada del lado izq. del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 2 | HG | Rojo | |
| Has | | Tablilla | Crema | Le faltan piezas. |
| Lam | Lam 4, Lam 6c | Tablilla/HG | Crema | |
| Z | Z 1 | Block/Pied | Natural | |
| V | Vs, Vb, Vg | Vidrio | | Marco de madera rojo y verde. |
| P | Pe | Madera | Café | |
| ES | R | Malla electrosoldada | Rojo | Cierra el porch |
| Otr | Cor, Vent | Madera | Crema | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Set. 2003

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | Patalillo | Urbano | 1-11-03-UH25 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Losa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Malla | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anteno· a 1960. |
| Propietario | Deshabitada |

Estado de conservación de edificio: Exc. | Bueno | Reg. | Malo

## OBSERVACIONES

Vivienda de tres niveles, con balcón y azotea.

No posee aleros, sino una precinta perimetral que sobresale unos 20 cms de las superficies laterales. Sobre el nivel de la calle.

Posee una imagen religiosa en la baranda del tercer nivel.

La cubierta del balcón en el tercer nivel se apoya en una pared y en tres pilares de metal tubular.

En todas las fachadas aparece un relieve en forma de columna adosada.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado de los lados del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL C

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Lam | Lam 7f | Block/Mort | Rosa | |
| Po | Losa | Concreto | Rosa | |
| V | Vs, Vb, | Vidrio | | Marco de madera rojo. |
| Po | Pe | Madera | Café | Tallada |
| ES | M, R, B I | Pied/Hier/Conc | Nat/Roy/Rosa | También muro de concreto sólido. |
| ED | R 3, | Hierro | Rojo | Perímetro del predio |
| | Ventas | | | Clarco en la fachada principal y cl |
| | | | | lieve de arco en la superf. de la pare |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO








# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Set. 2003 |
|---|---|---|---|

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Cerca | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 4 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Trad. Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | Patalillo | Urbano | 1-11-03-UH26 |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1940. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Actualmente en ampliación (1 1/03)
No posee canoas o bajantes.
Otr
Cor, Vent
ED
Vent 2, Lab (petatillo)

El predio fue intervenido para abrir una servidumbre hacia la izq.
El corredor se desplaza en "ele" y es sostenido por pilares de madera.
Sobre el nivel de la calle.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del lado izq. del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO

NIVEL

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Mon | Mon 1 | Gypsum | Natural | |
| A | A 1, A 2, A 3 | Madera | Celeste | |
| Mod | | Madera | Natural | Corredor lateral |
| Has | Lam 4, Doble | Tablilla | Celeste | Líea ondulada |
| Lam | Lam 4 | Tablilla | Celeste | |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera azul. |
| P | Pe, m | Madera | Celeste | Marco de madera azul. |
| ES | R, | Madera | Blanco | Cerca de tablilla. |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | Cascajal | Rural | 1-11-05-RH27 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Cerca | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | Gc | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

3 volúmenes independientes: la vivienda, un pequeño establo y un volumen de almacenamiento de agua.

Combina su función habitacional con la de lechería; las zonas verdes alrededor del perímetro de la vivienda son potreros para el pastoreo del ganado.

ED:

Figuras de vacas en los tapicheles

Compuertas cubreventanas de estilo europeo.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado de los lados del predio.

## TIPOLOGÍA

FRAGMENTADO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A2 | HG | Natural | oxidado |
| T | | HG | Rojo | Figuras de vacas pintadas en él. |
| Lam | Lam 6c | HG | Rojo | |
| Z | Z 1, Z 2 | Block/Ladrillo | Natural | Z 1 vivienda; Z 2 establo |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera verde. |
| P | Pe | Madera | Rojo | Marco de madera verde |
| ES | R, B 3v | Hier/Mader | Rojo | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO









# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Corondo | Cascajal | Rural | 1-11-05-RH28 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Cerca | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 4 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | Gc | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Cedazo | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Posee chimenea para cocina de leña.
Área verde alrededor del predio.
La cubierta del corredor se apoya en pilares de madera.
Vivienda sobre el nivel de la calle.
ED:
T 1

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del lado der. del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 2 | HG | Rojo | A 2 cubre corredor. |
| T | | Tablilla | Rosa | |
| Lam | Lam 4 | Tablilla | Rosa | |
| Z | Z 1 | Block | Natural | |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera blanco. |
| P | Pe | Madera | Rosa | Marco de madera blanco. |
| ES | R, B 5 | Mad/Lam Gc | Nat/Rosa | |
| Otr | Cor | Madera | Rosa | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Set. 2003 |
|---|---|---|---|

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
| Madera: Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| Madera: Tablilla | | | | | | | | | |
| Madera: Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas: Fibrocem. | | | | | | | | | |
| Láminas: Gypsum | | | | | | | | | |
| Láminas: Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| Láminas: Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos: Block | | | | | | | | | |
| Módulos: Ladrillo | | | | | | | | | |
| Módulos: Piedra | | | | | | | | | |
| Módulos: Teja | | | | | | | | | |
| Metal: Hierro | | | | | | | | | |
| Metal: Acero | | | | | | | | | |
| Metal: Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad.: Adobe | | | | | | | | | |
| Trad.: Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos: Mortero | | | | | | | | | |
| Vanos: Vidrio | | | | | | | | | |
| Vanos: Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | Cascajal | Rural | 1-11-05-RH29 |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | Cubierta | | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Década de 1990. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Posee chimenea para cocina de leña.
Segundo nivel para compensar cambios de pendiente.
Uso de ventilación a través de block ornamental.
El corredor hace las veces de cocera también.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



eparado del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL B

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Lam | Lam 7f | Block/Mort | Blco/Azul | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marco de madera rojo. |
| P | Ps | Madera | Rojo | Marco de madera rojo. |
| ES | R, B 5 | Hierro | Rojo | |
| Otr | Cor, Vent (pared) | Block | Blco/Azul | Corredor-cochera |
| ED | Col | | | Imita zócalo |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO







# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | Cascajal | Rural | 1-11-05-RH30 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Cerca | |
| Madera — Tablón/Hoja | | | | | | | | | | |
| Madera — Tablilla | Lam 3 | | | | | | | | | |
| Madera — Plywood | | | | | | | | | | |
| Láminas — Fibrocem. | | | | | | | | | | |
| Láminas — Gypsum | | | | | | | | | | |
| Láminas — Hierro Galv. | Gc | Gc | | | | | | | | |
| Láminas — Transpar. | | | | | | | | | | |
| Módulos — Block | | | | | | | | | | |
| Módulos — Ladrillo | | | | | | | | | | |
| Módulos — Piedra | | | | | | | | | | |
| Módulos — Teja | | | | | | | | | | |
| Metal — Hierro | | | | | | | | | | |
| Metal — Acero | | | | | | | | | | |
| Metal — Aluminio | | | | | | | | | | |
| Trad. — Adobe | | | | | | | | | | |
| Trad. — Bahareque | | | | | | | | | | |
| Varios — Mortero | | | | | | | | | | |
| Varios — Vidrio | | | | | | | | | | |
| Varios — Otros: Pilotes | | | | | | | | | | |
| Varios — Alambre de púas | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. — Bueno — Reg. — Malo |

## OBSERVACIONES

No posee canoas.
El corredor está flanqueado en su lado derecho por una pared de HG.
Posee un volumen adicional que hace las veces de cochera y bodega.
La vivienda está rodeada por área verde.
La vivienda está sobre el nivel de la calle.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado de los lados del predio.

## TIPOLOGÍA

FRAGMENTADO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Natural | Oxidado |
| Lam | Lam 3, Lam 6c | Tablilla/HG | Verde | |
| Z | Z 2 | Block | Natural | |
| V | Vs, Vb, Vg | Vidrio | | Marco de madera verde. |
| P | Pe | Tablilla | Verde | Marco de madera verde. |
| ES | R | Hierro | Verde | Tras vidrio de las ventanas. |
| | Cerca | Pilotes | Natural | En el borde frontal del predio. |
| Otr | Cor | Madera | Verde | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Luana Penabad Camacho | Fecha | Set. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | Cascajal | Rural | 1-11-05-RH31 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | | Otro |
| Madera — Tablón/Hoja | | | | | | | | | | |
| Madera — Tablilla | Lam 1 | | | | | | | | | |
| Madera — Plywood | | | | | | | | | | |
| Láminas — Fibrocem. | | | | | | | | | | |
| Láminas — Gypsum | | | | | | | | | | |
| Láminas — Hierro Galv. | | | | | | | | | | |
| Láminas — Transpar. | | | | | | | | | | |
| Módulos — Block | | | | | | | | | | |
| Módulos — Ladrillo | | | | | | | | | | |
| Módulos — Piedra | | | | | | | | | | |
| Módulos — Teja | | | | | | | | | | |
| Metal — Hierro | | | | | | | | | | |
| Metal — Acero | | | | | | | | | | |
| Metal — Aluminio | | | | | | | | | | |
| Trad. — Adobe | | | | | | | | | | |
| Trad. — Bahareque | | | | | | | | | | |
| Varios — Mortero | | | | | | | | | | |
| Varios — Vidrio | | | | | | | | | | Temperado |
| Varios — Otros | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Década de 1990. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Vivienda tipo cabaña.
Casa con dos niveles.
No posee canoas.
La cubierta artesonada descansa
sobre pilares de madera rolliza,
hace una doble altura que cubre
el corredor y la cochera.
Mobiliario exterior: banca y sillas.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado de los lados del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL B

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Natural | |
| Art | | Madera rolliza | Natural | |
| Mod | | Madera rolliza | Natural | |
| Lam | Lam 1 | Tablilla | Natural | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | Temperado | Marcos de alumino y madera. |
| P | Pe | Tablilla | Natural | |
| ES | R, B | Madera rolliza | Natural | R: malla perimetral. |
| Otr | Cor, Balcón | Madera | Natural | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | Patalillo | Urbano | 1-11-03-UH32 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro | |
| Madera — Tablón/Hoja | | | | | | | | | | |
| Madera — Tablilla | Lam 3, 4 | | | | | | | | | |
| Madera — Plywood | | | | | | | | | | |
| Láminas — Fibrocem. | | | | | | | | | | |
| Láminas — Gypsum | | | | | | | | | | |
| Láminas — Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | | |
| Láminas — Transpar. | | | | | | | | | | |
| Módulos — Block | | | | | ornam. | | | | | |
| Módulos — Ladrillo | | | | | | | | | | |
| Módulos — Piedra | | | | | | | | | | |
| Módulos — Teja | | | | | | | | | | |
| Metal — Hierro | | | | | | | | | | |
| Metal — Acero | | | | | | | | | | |
| Metal — Aluminio | | | | | | | | | | |
| Trad. — Adobe | | | | | | | | | | |
| Trad. — Bahareque | | | | | | | | | | |
| Varios — Mortero | | | | | | | | | | |
| Varios — Vidrio | | | | | | | | | | |
| Varios — Otros | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Propietario | Familia Vindas Zúñiga |
| Estado de conservación de edificio | Exc. — Bueno — Reg. — Malo |

## OBSERVACIONES

La casa posee un corredor que actualmente está cubierto por una pared de block y ventanería. Esto lo protege de la lluvia y ventiscas tan comunes en la zona.

Área verde en la parte delantera.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del frente y del fondo del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO







## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 2 | HG | Rojo | A2, oxidado. |
| Lam | Lam 3, Lam 4 | Tablilla | Crema | |
| Z | Z 2 | Block | Crema | Lam 7f |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera blanco. |
| P | Pe | Tab/Vidrio | Crem/Blco | |
| ES | M, R | Block/Hierr | Rojo | Block ornamental |
| Otr | Cor | Madera | Crema | Cerrado |
| | | | | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Set. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | San Isidro | Urbano | 1-11-01-UH33 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 3 | | | | | | | | horizontal |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | Gc | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1950. |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Casa esquinera.
Además de una vivienda, este edificio alberga una verdulería, ubicada en el volumen esquinero.
El zócalo está hecho del mismo material de la pared; pero colocado en forma horizontal.
Chaflán en a esquina.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Ocupa todo el predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| T | | Tablilla | Amarillo | |
| Lam | Lam 3, Lam 6c | Tablilla | Amarillo | |
| Z | Z 1 | Tablilla | Amarillo | Solo sobre avenida. |
| V | Vg | Vidrio | | Marco de madera rojo. |
| P | Pe, m | Madera | Amar/Blco | Marco de madera rojo. |
| ES | R | Hierro/HG 6l | Amar/Blco | |
| ED | T 1, T 3, R 3 | Tablilla | Amarillo | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | San Isidro | Urbano | 1-11-01-UH34 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro | |
| Madera — Tablón/Hoja | | | | | | | | | | |
| Madera — Tablilla | Lam 3 | | | | | | | | | |
| Madera — Plywood | | | | | | | | | | |
| Láminas — Fibrocem. | | | | | | | | | | |
| Láminas — Gypsum | | | | | | | | | | |
| Láminas — Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | | |
| Láminas — Transpar. | | | | | | | | | | |
| Módulos — Block | | | | | | | | | | |
| Módulos — Ladrillo | | | | | | | | | | |
| Módulos — Piedra | | | | | | | | | | |
| Módulos — Teja | | | | | | | | | | |
| Metal — Hierro | | | | | | | | | | |
| Metal — Acero | | | | | | | | | | |
| Metal — Aluminio | | | | | | | | | | |
| Trad. — Adobe | | | | | | | | | | |
| Trad. — Bahareque | | | | | | | | | | |
| Varios — Mortero | | | | | | | | | | |
| Varios — Vidrio | | | | | | | | | | |
| Varios — Otros | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. / Sustrac. / Adición

Cubierta: 1 / 2 / 4 / L / Impluv. / Monitor / Multiple

Urbana: Ortog. / Irregular / Lineal / Disperso

Topográf.: Plano / Inclinad. / Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Década de 1990. |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Casa esquinera.
Posee chimenea.
La fachada frontal del volumen principal oculta la cubierta.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Unido a los lados externos del predio.

## TIPOLOGÍA

FRAGMENTADO-MIXTO
NIVEL B

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Natural | |
| Lam | Lam 3, Lam 7r | Tab/Concreto | Natural | |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marcos de madera lila. |
| P | Pe | Madera | Natural | |
| ES | M, R | Pied/Hier/HG | Nat/Amar | HG: Lam 6l |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Set. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | San Isidro | Urbano | 1-11-01-UH35 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 4 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Montor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

No posee canoas.
El extremo del techo que cubre el corredor se sostiene en paredes y en pilares de madera inclinados.
El corredor está flanqueado por una pared con ventanería.
Mobiliario exterior: banca.
Casa esquinera.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del frente del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Lam | Lam 4, Lam 61 | Madera | Verde | |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera blanco. |
| P | Ps | Madera | Natural | |
| ES | M, R | Piedra/Hier | Natural | R: tras la ventana, en la puerta. |
| Otr | Cor | Madera | Verde | |
| ED | R 2 | Hierro | Blco | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO









# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | Patalillo | Urbano | 1-11-03-UH36 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 3 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | 6c | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Jardín frontal.
No existe espacio para autos.
La vivienda se encuentra sobre el nivel de la calle.
El extremo del techo que cubre el corredor se apoya en paredes y en un pilar de madera compuesto; este descansa, a su vez, sobre un pequeño murete que cierra este esp.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del frente y del fondo del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO









## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 2 | HG | Rojo | A 2: en ventanas laterales |
| Lam | Lam 3, Lam 6c | Tablilla/HG | Rosa/Rojo | HG: cerramentos laterales. |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera blanco. |
| P | Ps | Madera | Rosa | Marco de madera blanco. |
| ES | M, R | Piedra/Hierro | Rosa/Blco | M: penmetral; R: en la casa. |
| Otr | Cor | Madera | Rosa | |
| ED | R 1, R 3 | Hierro | Negro | |
| | | | | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | Patalillo | Urbano | 1-11-03-UM37 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro | |
| Madera — Tablón/Hoja | | | | | | | | | | |
| Madera — Tablilla | Lam 1, 4 | | | | | | | | | |
| Madera — Plywood | | | | | | | | | | |
| Láminas — Fibrocem. | | | | | | | | | | |
| Láminas — Gypsum | | | | | | | | | | |
| Láminas — Hierro Galv. | Gc | Gc | | | | | | | | |
| Láminas — Transpar. | | | | | | | | | | |
| Módulos — Block | | | | | | | | | ornamental | |
| Módulos — Ladrillo | | | | | | | | | | |
| Módulos — Piedra | | | | | | | | | | |
| Módulos — Teja | | | | | | | | | | |
| Metal — Hierro | | | | | | | | | | |
| Metal — Acero | | | | | | | | | | |
| Metal — Aluminio | | | | | | | | | | |
| Trad. — Adobe | | | | | | | | | | |
| Trad. — Bahareque | | | | | | | | | | |
| Varios — Mortero | | | | | | | | | | |
| Varios — Vidrio | | | | | | | | | | |
| Varios — Otros | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. / Sustrac. / Adición

Cubierta: 1 / 2 / 4 / L / Impluv. / Monitor / Multiple

Urbana: Ortog. / Irregular / Lineal / Disperso

Topográf.: Plano / Inclinad. / Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1940. |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

La vivienda se encuentra sobre el nivel de la calle.

No existe espacio para autos.

ED:
Vent 1
R 2, R 3
Lab: medallones en las ventilas.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del frente del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 2 | HG | Rojo | Cada volumen tiene su propio aleto. |
| Has | Triple | Tablilla | Blco/Rojo | |
| Lam | Lam 1, Lam 4, Lam 6c | Tablilla/HG | Blco/Rojo | |
| Z | Z 2 | Block ornam. | Rojo | Solo en parte de la fachada princip. |
| V | Vs, Vsc, Vb | Vidrio | | Marco de madera rojo. |
| P | Pe | Tablilla | Natural | |
| ES | R | Hierro | Rojo | |
| Otr | Cor, Vent | Madera | Blco/Rojo | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | Patalillo | Urbano | 1-11-03-UH38 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Década de 1990. |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

La vivienda está rodeada de área verde.
Bajo el nivel de la calle.
Algunos espacios están cubiertos con losa.
Balcones en las fachadas laterales.
Los planos frontales ocultan las cubiertas.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado de loslados del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL B

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 2 | HG | Natural | Solo en el volumen posterior. |
| Lam | Lam 7f | Block/Mort | Amar/Verd | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marco de aluminio. |
| P | Ps | Madera | Natural | |
| ES | M, R | Block/Hier | Ver/Neg | |
| ED | DOMO | Acrílico | | Temperado |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO







# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Set. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | Patalillo | Urbano | 1-11-03-UH39 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | imitación |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | 7r | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mato |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1970. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Jardín frontal.
No existe espacio para autos.
La cubierta que correspone al
corredor descansa sobre paredes y
sobre un pilar de hierro tubular.
Compuertas cubreventanas verdes
en las ventanas frontales; fijas.
ED:
T: tablilla horizontal blanca
R 2

Jardinera de azulejos.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del frente y del fondo del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 2 | HG/Teja | Verd/Nar | A2: sobre ventanas frontales. |
| T | | Tablilla/Hoja | Blanco | |
| Lam | Lam 7f | Concreto | Blanco | |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera verde. |
| P | Pe | Madera | Verde | Marco de madera verde. |
| ES | M, R, B 5t (hor) | Block/Hierro | Blc/Ver/Nat | Muro en el borde del predio. |
| Otr | Cor | Block | Blanco | |
| | Pi | Mosaico | Rojo | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Set. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | Patalillo | Urbano | 1-11-03-UH40 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 3 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | 7f | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1970. |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Jardín frontal.
Volumen lateral derecho destinado para cochera.
El techo que cubre el corredor se apoya en paredes y e un pilar de madera compuesto.

ED:
T 1
R 3

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado de los lados del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1; A 2 | HG | Verde | A 2: cubierta del porch. |
| T | | Tablilla | Blanco | |
| Lam | Lam 3, Lam 7f | Tablilla/Block | Blanco | |
| Z | Z 2 | Block | Blanco | Parcial |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marco de madera verde. |
| P | Ps | Madera | Lila | Marco de madera verde. |
| ES | M, R | Block/Hierr | Verde | Borde frontal del predio. |
| Otr | Cor | Madera | Blanco | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Oronado | San Isidro | Urbano | 1-11-01-UH41 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 3 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Propietario | s.r. |

Estado de conservación de edificio: Exc. | Bueno | Reg. | Malo

## OBSERVACIONES

Posee chimenea.
Abastecimiento simultáneo con tanque de agua.
La cochera es un espacio adicional y posterior a la vivienda.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del frente y del lado der.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Lam | Lam 3, Lam 7f | Tabl/Concret | Crema | Tablilla en los lados |
| Z | Z 1 | Block | Café | 15-20 cms. |
| V | Vs, Vb, Vg | Vidrio | | Marcos de madera café. |
| P | Ps | Madera | Blanco | Marco de madera blanco. |
| ES | M, R | Pied/Hierro | Rojo/Café | R: hierro tubular |
| Otr | Cor, Pi 2s | Block/Mosiac | Crem/Amar | |
| ED | R 2 | Hierro | Café | En ventanas. |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Set. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | San Isidro | Urbano | 1-11-01-UH42 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 3 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | 7f | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | enchapado |
| | Teja | | | | | | | | | imitación |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Malla electrosoldada | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Década de 1990. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Edificio de dos niveles; la planta baja está libre; la segunda es ocupada por la vivienda.
Los espacios que corresponden a tapicheles están ocupados por ventanales.
Uso de balcón.
Mobiliario externo: sillas mecedoras.
La exposición de la estructura de los cerramientos laterales evoca en cierta medida el estilo Tudor.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del frente y lado izq.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL B

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 2 | HG/Teja | Natural | Teja de imitación. |
| Art | | Madera | Natural | |
| Lam | Lam3, Lam 7f | Tabl/Block | Nat/Blco | Balcón,enchapado en piedra. |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marcos de madera natural. |
| P | Pe | Tablilla | Natural | Marcos de madera natural. |
| ES | R | Malla/Hierro | Negro | |
| ED | Enchape en piedra | Piedra | Natural | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | Jesús | Urbano | 1-11-04-UH43 |

Elaborado por: Luana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro | |
| Madera — Tablón/Hoja | | | | | | | | | | |
| Madera — Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | | |
| Madera — Plywood | | | | | | | | | | |
| Láminas — Fibrocem. | | | | | | | | | | |
| Láminas — Gypsum | | | | | | | | | | |
| Láminas — Hierro Galv. | 6c | 6c | | | | | | | | |
| Láminas — Transpar. | | | | | | | | | | |
| Módulos — Block | | | | | | | | | | |
| Módulos — Ladrillo | | | | | | | | | | |
| Módulos — Piedra | | | | | | | | | | |
| Módulos — Teja | | | | | | | | | | |
| Metal — Hierro | | | | | | | | | | |
| Metal — Acero | | | | | | | | | | |
| Metal — Aluminio | | | | | | | | | | |
| Trad. — Adobe | | | | | | | | | | |
| Trad. — Bahareque | | | | | | | | | | |
| Varios — Mortero | | | | | | | | | | |
| Varios — Vidrio | | | | | | | | | | |
| Varios — Otros | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. / Sustrac. / Adición

Cubierta: 1 / 2 / 4 / L / Impluv. / Monitor / Multiple

Urbana: Ortog. / Irregular / Lineal / Disperso

Topográf.: Plano / Inclinad. / Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

No posee canoas o bajantes.
Pequeño jardín frontal.
La tablilla colocada en el sector del
posee un perfil muescado por lo que da
la impresión de dos tablillas unidas.
Parte de la fachada principal ha
sido recientemente sustituida con un
material distinto al original (gypsum).
El techo que cubre el corredor se
apoya en paredes y en una columna
compuesta de dos pilares: uno recto
y otro inclinado, unidos por
segmentos perpendiculares.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del frente y del fondo del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 2 | HG | Natural | A 2: en corredor. |
| T | | Tablilla | Verde | |
| Lam | Lam 2, 6c, 6l | Tab/HG/Gyps | Amar/Nat | 2:cor; 6c:lados; 6l:fachada |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera verde. |
| P | Pe | Madera | Amarillo | Marco de madera verde. |
| ES | M, R | Block/Hierro | Nat/Neg | |
| Otr | Cor | Madera | Amarillo | |
| ED | T 1, R 2 | Tab/Hierro | Ver/Neg | R en puertas y ventanas. |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO







# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | Jesús | Urbano | 1-11-04-UH44 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | 6l | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Década de 1980. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Casa esquinera.
Dos plantas.
La casa está sobre el nivel de la calle.
Área verde al frente y costados del predio.
La cochera está incorporada al volumen posterior de la casa.
Uso del arco en las ventanas del 1 er nivel y de la línea curva en ingreso.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Unido al lado posterior del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL B

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Roj/Nat | A 1 en cada volumen |
| T | | Gypsum | Naranja | |
| Lam | Lam 6l, Lam 7f | Gyp/Mort | Naranja | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marcos de madera. |
| P | Pe | Madera | Natural | Marcos de madera. |
| ES | M, R | Block/Hierro | Roj/Ver | |
| Otr | Cor | Block | Naranja | Remetido en el volumen de la casa. |
| ED | R 1, R 3 | Hierro | Verde | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO









# FICHA CATALOGRAFICA

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | Jesús | Urbano | 1-11-04-UH45 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 1 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1970. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Casa esquinera.
Pequeño jardín al frente.
ED:
T 1
R 1, R 3

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado parcialmente del frente y lado der.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A1 | HG | Rojo | |
| Has | | Tablilla/HG | Natural | Tab. inclinada 45º. |
| T | | Tablilla/HG | Natural | |
| Lam | Lam 1, Lam 7f | Tablilla/Block | Ver/Blco | 1: lado derecho |
| Z | Z 1 | Piedra | Natural | h= 40 cms. |
| V | Vs, Vsc, Vb | Vidrio | | Marco de madera café y blanco. |
| P | Pe | Madera | Natural | |
| ES | M, R | Block/Hierro | Ver/Neg | M al frente y parcialmente al lado izq |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO






# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | Jesús | Urbano | 1-11-04-UH46 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 3 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. / Sustrac. / Adición

Cubierta: 1 / 2 / 4 / L / Impluv. / Monitor / Multiple

Urbana: Ortog. / Irregular / Lineal / Disperso

Topográf.: Plano / Inclinad. / Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Casa esquinera.
Pequeño jardín frontal.
Angosto zaguán en el lado izquierdo que garantiza la iluminación y ventilación de la vivienda.
El alero que cubre el corredor decansa sobre paredes y sobre un pilar de hierro tubular.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del frente del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Natural | |
| T | | Tablilla | Verde | Tab. colocada horizontalmente |
| Lam | Lam 3 | Tablilla | Verde | |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera blanco. |
| P | Pe | Madera | Ver/Blco | Marco de madera blanco. |
| ES | R, M | Hierro/Pied | Café/Ver | |
| Otr | Cor | Madera | Verde | |
| ED | R 1, R 3 | Hierro | Café | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | V. Coronado | Jesús | Urbano | 1-11-04-UH47 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Set. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 3 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | 6c | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | 7f | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero (malla) | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1950. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

La cochera es un espacio adicional y posterior a la vivienda. Dos niveles. Jardín frontal. El alero que cubre el balcón se sosiene sobre un barandal y columnas de madera torneada. Mobiliario exterior: sillas plásticas.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del frente y de atrás del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL B

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 2 | HG | Verde | A2: balcón |
| T | | Tablilla | Verde | Colocada a 30º. |
| Lam | Lam 3, 6c, 7f | Tab/HG/Concret | Verde | 3 y 6c en 2da planta. |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera blanco. |
| P | Pe | Madera/Vidrio | Blco/Ver | Vidrio: verde y ámbar. |
| ES | M, R, B 1 | Block/Malla/Mader | Ver/Blco | M: lat izq/R: frontal/B: 2da planta. |
| Otr | Cor | Block/Mort | Verde | Remetido en el volumen de la casa. |
| ED | T 1, Lab 2, 3; R 2 | Madera/Hierro | Ver/Blco | Tablilla colocada a 30º. |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO







# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | 1-13-01-UH01 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | 6c | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7r | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. / Sustrac. / Adición

Cubierta: 1 / 2 / 4 / L / Impluv. / Monitor / Multiple

Urbana: Ortog. / Irregular / Lineal / Disperso

Topográf.: Plano / Inclinad. / Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1970. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Dos casas de habitación en una misma etructura.
Área verde al fondo del predio.
No existe espacio para automóvil.
Una porción de la estructura cuenta con un zócalo falso que imita un enchape de piedra.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Unido al frente del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A.

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Verde | |
| Lam | Lam 7r | Mortero | Crem/Ros | |
| Z | Z 1, Z 2, Z 3 | Block/Mort | Gris/Ros | |
| V | Vs, Vsc, Vb | Vidrio | | Marcos de madera blanco y gris. |
| P | Pe, Pe,m | Madera | Nat/Blco | Marcos de madera blanco y gris. |
| ES | R | Hierro | Gris/Blco | |
| Otr | Vent | Hierro | Blanco | En parte inferior de la pared. |
| ED | Vent 1; R 1 | Hierro | Blco/Gris | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | 1-13-01-UH02 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Cerca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2, 4 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | 6c |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1950. |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Casa eaquinera.
Área verde al lado derecho y
detrás de la vivienda.
El espacio para autos ha sido
habilitado en la parte posterior
del predio.
La parte de la cubierta que cubre
el corredor descansa sobre
columnas de madera.
ED:
T 5
Vent 2
Lab 4

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Unido al frente del predio.

## TIPOLOGÍA

FRAGMENTADO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 2 | HG | Rojo | |
| T | | Tablilla | Verde | |
| Lam | Lam 2, 4, 7f | Tab/Block | Verde | 7f: solo en el baño. |
| Z | Z 1 | Block/Conc | Verde | |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera blanco. |
| P | Pe | Madera | Ver/Blco | Marco de madera blanco. |
| ES | R, R (cerca); B 3v | Hier/Mader | Neg/Ver/Blc | |
| Otr | Cor; Vent | Madera | Blco/Ver | Vent: tapichel y parte inf. de pared. |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | 1-13-01-UH03 |

Elaborado por: Luana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | 6c | 6c | | | | | | 6c | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Block ornamental | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. / Sustrac. / Adición

Cubierta: 1 / 2 / 4 / L / Impluv. / Monitor / Multiple

Urbana: Ortog. / Irregular / Lineal / Disperso

Topográf.: Plano / Inclinad. / Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1950. |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Área verde detrás de la vivienda.
Posee un angosto zaguán al lado derecho.
No existe espacio para automóvil.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Unido al frente del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 2 | HG/ Lam transp | Natural | |
| Lam | Lam 2, Lam 6c | Tab/HG | Crem/Nat | |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera rojo. |
| P | Pe | Madera | Natural | Marco de madera rojo. |
| ES | M; R | Block/Hier | Rojo | |
| Otr | Cor | Madera | Crema | |
| ED | Marco de ventanas | Madera | Rojo | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | 1-13-01-UH04 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro | |
| Madera — Tablón/Hoja | | | | | | | | | | |
| Madera — Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | | |
| Madera — Plywood | | | | | | | | | | |
| Láminas — Fibrocem. | | | | | | | | | | |
| Láminas — Gypsum | | | | | | | | | | |
| Láminas — Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | | |
| Láminas — Transpar. | | | | | | | | | | |
| Módulos — Block | | | | | | | | | | |
| Módulos — Ladrillo | | | | | | | | | | |
| Módulos — Piedra | | | | | | | | | | |
| Módulos — Teja | | | | | | | | | | |
| Metal — Hierro | | | | | | | | | | |
| Metal — Acero | | | | | | | | | | |
| Metal — Aluminio | | | | | | | | | | |
| Trad. — Adobe | | | | | | | | | | |
| Trad. — Bahareque | | | | | | | | | | |
| Vanos — Mortero | | | | | | | | | | |
| Vanos — Vidrio | | | | | | | | | | |
| Vanos — Otros | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. / Sustrac. / Adición

Cubierta: 1 / 2 / 4 / L / Impluv. / Monitor / Multiple

Urbana: Ortog. / Irregular / Lineal / Disperso

Topográf.: Plano / Inclinad. / Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1940. |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Jardín frontal.
No existe espacio para automóvil.
La casa posee zaguanes laterales que comunican el frente con el fondo del predio.
La parte del techo que cubre el corredor se apoya en columnas de madera.
Parte de la tablilla con la que se forran las paredes exteriores tiene muesca central.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del frente y del fondo del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| T | | Tablilla | Crema | |
| Lam | Lam 2 | Tablilla | Crema | |
| V | Vs, Vb, Vg | Vidrio | | Marco de madera verde. |
| P | Pe | Tablilla | Verde | Marco de madera verde. |
| ES | R; B 3v | Hier/Mader | Neg/Ver | |
| Otr | Cor. Pi 3 | Tablilla, Conc | Crem/Roj | Pi: en el corredor. |
| ED | R 2, R 3; Lab 4 | Hier/Mader | Neg/Ver | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Nov. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | 1-13-01-UH05 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro | |
| Madera: Tablón/Hoja | | | | | | | | | | |
| Madera: Tablilla | Lam 2, 4 | | | | | | | | | |
| Madera: Plywood | | | | | | | | | | |
| Láminas: Fibrocem. | | | | | | | | | | |
| Láminas: Gypsum | | | | | | | | | | |
| Láminas: Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | | |
| Láminas: Transpar. | | | | | | | | | | |
| Módulos: Block | | | | | | | | | | |
| Módulos: Ladrillo | | | | | | | | | | |
| Módulos: Piedra | | | | | | | | | | |
| Módulos: Teja | | | | | | | | | | |
| Metal: Hierro | | | | | | | | | | |
| Metal: Acero | | | | | | | | | | |
| Metal: Aluminio | | | | | | | | | | |
| Trad.: Adobe | | | | | | | | | | |
| Trad.: Bahareque | | | | | | | | | | |
| Varios: Mortero | | | | | | | | | | |
| Varios: Vidrio | | | | | | | | | | |
| Varios: Otros | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Casa esquinera.
Jardín frontal y lateral izquierdo.
No existe espacio para auto.
El arco que precede al corredor se apoya en columnas de concreto y ellas descansan xobre una jardinera en el borde exterior del corredor.
Las ventanas exteriores están acompañadas de compuertas, verdes, permanentemente abiertas.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Unida al lado derecho del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Verde | |
| Mod | | Madera | Verde | |
| Lam | Lam 2, Lam 4 | Tablilla | Blanco | |
| ES | M; R | Block/Hier | Blco/Ver | |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera verde. |
| P | Pe | Tablilla | Natural | Tab. colocada a 45º y 135º |
| Otr | Cor | Tablilla | Blanco | Precedido por un arco. |
| ED | R 3 | Hierro | Verde | Sobre el muro en el borde del predio |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Nov. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | 1-13-01-UH06 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1950. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Área verde al frente y al fondo del predio.
No existe espacio para automóvil.
La casa está levamtada sobre una estructura de madera.
las coumnas que sostenen la cubierta del corredor se ensanchan hacia medio fuste, conservando extremos más pequeños.
La casa posee zaguanes laterales.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del frente y del fondo del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO







## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Natural | Oxidado. |
| Lam | Lam 2 | Tablilla | Crema | |
| V | Vs, Vb | Vidrio | Trns/Colores | Marco de madera blanco. |
| P | Pe, m | Madera | Blco/Crem | Marco de madera blanco. |
| ES | M; R; B 1 | Blck/Hier/Mad | Nat/Roj/Blco | B: en borde del corredor. |
| Otr | Cor, Pi 1 | Madera | Crem/Nat | Cor: antecedido por arco. |
| ED | R 1; Lab 3 | Hier/Mad | Roj/Crem | |
| | | | | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Nov. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | 1-13-01-UH07 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 3 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | 6c | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Casa esquinera.

Área verde en la parte trasera del predio.

El espacio para la cochera ha sido colocado en el fondo del predio.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del fondo del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | Hg | Verde | |
| Lam | Lam 3, Lam 7f | Tablilla/Block | Rosa | |
| Z | Z 1, Z 3 | Concreto | Café | |
| V | Vs, Vb, Vg | Vidrio | | Marco de madera café. |
| P | Pe | Tablilla | Natural | Inclinadas a 35º y 135º. |
| ES | M; R | Block/Hier | Ros/Neg | |
| Otr | Cor; Vent; Pi 2s | Mad/Mosai | Ros/Roj | Vent: en la parte inf. de la pared. |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO









# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | 1-13-01-UH08 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja (imitación) | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Década de 1980. |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. \| Bueno \| Reg. \| Malo |

## OBSERVACIONES

Casa esquinera.
Posee una pequeña área verde exterior.
El espacio de la cochera se ha incorporado a la vivienda; ella funciona como corredor también.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Unido al frente y al lado izquierdo del predio.

## TIPOLOGÍA

COMOPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO







## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 2 | Teja | Natural | |
| Lam | Lam 7f | Block/Mort | Blanco | |
| V | V s, Vsc | Vidrio | | Marco de aluminio. |
| P | Pe | Madera | | Marco de madera Blanco. |
| ES | R | Hierro | Verde. | |
| Otr | Vent | Concreto | Blanco | En la parte inf. de la pared. |
| ED | Vent 2; R 2 | Conc/Hier | Blco/Ver | |
| | | | | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Nov. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | I-13-01-UH09 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2, 3 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Malla de acero | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1935. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Casa esquinera.
Pequeña área verde frontal.
No hay espacio para automóvil.
la vivienda está levantada sobre
basas de 20 25 cms apdx.

ED:
R 1, R 2
Lab 4

## UBICACIÓN GENERAL



## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del fondo del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Mon | Mon 2 | Madera | Blanco | |
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Has | | Tablilla | Blanco | |
| Lam | Lam 2, Lam 3 | Tablilla | Blanco | |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera gris. |
| P | Pe, m | Madera | Blco/Caf | Marco de madera café. |
| ES | M; R (malla); B 3h | Blck/Ace/Mad | Roj/Nat/Blc | M: 15 a 35 cms. |
| Otr | Cor; Pi 1 | Madera | Blco/Nat | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | 1-13-01-UH10 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| | FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Cerca |
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | Gc |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1935. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Casa esquinera.
Área verde en el fondo del predio.
La porción del techo que cubre el alero se apoya en columnas de madera labrada.
Parte de los aleros poseen cielo de tablilla discontinua, lo que garantiza ventilación y control de humedad.
ED:
R1, R 3
Lab 2, Lab 3; Madera labrada en en el hastial.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del fondo del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| C | Holandesa | HG | Verde | |
| A | A 1 | HG | Verde | |
| Has | | Tablilla | Verde | |
| Lam | Lam 2 | Tablilla | Verde | |
| Z | Z 1 | Concreto | Café | |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera café. |
| P | Pe, m | Madera | Natural | Marco de madera café. |
| ES | R, R (cerca) | Hier/HG | Ver/Nat | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Nov. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | 1-13-01-UH11 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | Gc | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block (ornamental) | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1950. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Casa esquinera.
No posee áreas verdes.
Un volumen adicional hace las veces de cochera para la vivienda.
La casa está levantada parcialmente sobre basas de 25 a 30cms de altura.
El corredor es precedido por un arco compuesto.

## UBICACIÓN GENERAL



## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Ocupa todo el predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 2 | HG | Rojo | |
| Lam | Lam 2 | Tablilla | Verde | |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera blanco. |
| P | Ps | Madera | Café | Marco de madera blanco. |
| ES | R; B 4 | Hier/Mader | Blanco | B: en el borde del corredor. |
| Otr | Cor; Vent | Mad/Block | Ver/Blco | Vent: debajo de la pared lat. izq. |
| ED | Vent 2; Lab 4 | Blck/Mader | Blanco | |
| | | | | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Nov. 2003 |
|---|---|---|---|

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 3 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | Gc | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra (enchape) | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | 1-13-01-UH12 |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Propietario | Familia Coto R. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Pequeña área verde al frente de la vivienda.
Zaguanes laterales.
No exist espacio para automóvil.
Mobiliario exterior: banca.
Otr:
Cor
ED:
T 2
Lab: Puerta principal tallada
Trabajo con cerámica quebrada en la acera de la casa.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Unido al frente del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL B

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Mon | Mon 2 | Madera | Amarillo | |
| A | A 1, A 2 | HG/Lam Transp | Trans/Ver | |
| T | | Tablilla | Amarillo | |
| Lam | Lam 2, Lam 6c | Tab/HG | Amarillo | |
| Z | Z 1 | Concreto | Natural | |
| V | Vs, Vsc, Vg | Vidrio | | Marco de madera blanco. |
| P | Pe | Madera | Natural | Marco de madera blanco. |
| ES | R | Hierro | Verde | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO









# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Nov. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | 1-13-01-UH13 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | Gc | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. / Sustrac. / Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1970. |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

No existe área verde.
Zaguán al lado izquierdo de la vrvienda.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Ocupa todo el predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 , A 2 | HG/Lam trans | Nat/Blco | A 2: en fachada principal. |
| T | Lam 4 | Tablilla | Caf/Crem | |
| Lam | Lam 2, Lam 6c | Tab/HG | Crem/Nat | |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera café. |
| P | Pe | Tablilla | Crema | Figura de rombos concéntricos. |
| ES | R | Hierro | Café | En puertas y ventanas. |
| ED | T 4 | Tablilla | Caf/Crm | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | 1-13-01-UH14 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f, r | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. / Sustrac. / Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Casa esquinera.
No posee área verde.
No existe espacio para automóvil.

ED:
T 1
R 2

Dos familias en la misma estructura.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Unido al frente del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Natural | |
| T | | Tablilla | Café | |
| Lam | Lam 7f, Lam 7r | Blck/Mort | Cat/Crem | 7r: en parte inf. de la pared. |
| Z | Z 1, Z 2 | Blck/Conc | Café | Z2: parte de la pared con |
| | | | | distinto color y textura. |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera café. |
| P | Ps | Madera | Crema | Marco de madera café. |
| ES | M; R | Blck/Hier | Cat/Blco | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Nov. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | 1-13-01-UH15 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja (imitación) | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Década 1990. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Área verde al fondo del predio.
El espacio de la cochera está
incorporado al frente de la vivienda
y puede albergar dos automóviles; así
mismo hace las veces de corredor.
Rescata elementos coloniales:
color, enrejado, puerta de ingreso
con marco adornado.
Casa de dos plantas, con balcón
en la segunda.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del fondo del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL B

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Mod | | Madera | Naranja | |
| A | A 1 | Teja | Natural | |
| Lam | Lam 7f | Blck/Mort | Naranja | |
| V | Vs, Vsc, V Corrediza | Vidrio | | Ventana en forma de arco. |
| P | Pe | Madera | Natural | Marco de madera. |
| ES | R | Hier/HG | Negro | HG: 61 |
| ED | R 1; R 2 | Hierro | Negro | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO





# FICHA CATALOGRAFICA

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | 1-13-01-UH16 |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Década 1980. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Jardín frontal.
Un muro alto cubre la mayoría de la primera planta.
Casa de dos plantas.
El espacio de la cochera está incorporado a la vivienda; ella puede albergar dos automóviles.
La cubierta principal no tiene canoas, bajantes o aleros.
Las ventanas del segundo nivel se comportan como volúmenes salientes.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado parcialmente del frente y del lado izq. del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL B

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Lam | | Ladrillo | Natural | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marco de madera. |
| P | Pe | Madera | Natural | Marco de madera. |
| ES | M | Ladrillo | Natural | En el borde frontal del predio. |
| ED | Ventanales 2da planta | | | Marco cuadriculado. |
| | Portones de madera. | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Nov. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | A. Llorente | Urbano | 1-13-03-UH17 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | Comp. | Sustrac. | Adición |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Cubierta | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| Urbana | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Topográf. | Plano | Inclinad. | Mixto |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Área verde alrededor de la vivienda.
El espacio de la cochera es adicional y posterior a la vivienda.
El techo que cubre el corredor se apoya sobre pilares de madera que a su vez descansan sobre una jardinera.

ED:
T 1-3
R 1, R 3

## UBICACIÓN GENERAL



## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Unido al fondo del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO





## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 2 | HG | Rojo | |
| T | | Tablilla | Rosa | |
| Lam | Lam 2 | Tablilla | Rosa | |
| Z | Z 1 | Block | Fuscia | |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera fuscia. |
| P | Pe | Madera | Natural | Marco de madera fuscia. |
| ES | M; R | Pied/Hier | Nat/Neg | |
| Otr | Cor | Madera | Rosa | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | A. Llorente | Urbano | 1-13-03-UH18 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Cerca | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1930. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Esta vivienda comparte su espacio con un negocio de reparación de calzado.
Área verde en el fondo del predio.
Espacio para auto al lado izquierdo del predio.
La fachada frontal de la vivienda es adicional y posterior a la estructura original.
ED:
Lab 4
Bodega detrás de la vivienda.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del lado izquierdo del predio.

## TIPOLOGÍA

FRAGMENTADO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG/Teja | Roj/Nat | |
| Mod | | Madera | Natural | |
| Lam | Lam 2; Bahareque | Tablilla/Barro | Verde | |
| Z | Z 1 | Block | Natural | |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera blanco o verde. |
| P | Pe, m | Madera | Ver/Blco | Marco de madera blanco. |
| ES | B 3v | Madera | Verde | En el borde del corredor. |
| Otr | Cor; Pi 1 | Madera | Ver/Nat | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | A. Llorente | Urbano | 1-13-03-UH19 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Cerca | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros: | | | | | | | | | |
| | Alam de púas | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1930. |
| Propietario | s.r. (Desocupada) |

Estado de conservación de edificio: Exc. | Bueno | Reg. | Malo

## OBSERVACIONES

Área verde alrededor de la casa.
Las ventanas tiene compuerta de madera internas.
El techo que cubre el corredor se apoya en columnas de madera con base de concreto.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Unido al fondo del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| C | Caribeña | HG/Teja | Natural | |
| A | A 1, A 3 | HG | Natural | |
| T | | Tablilla | Natural | |
| Lam | Lam 7f | Sobre bahareque | Blanco | |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera celeste. |
| P | Pe | Tablilla | Celeste | Marco de madera celeste. |
| ES | Cerca | Tab/Alamb | Natural | En el bored del predio. |
| Otr | Cor | Bahareque | Blanco | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | A. Llorente | Urbano | 1-13-03-UH20 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Propietario | Familia Rodríguez Víquez |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Jardín frontal.
Área verde al lado izquierdo.
El espacio de la cochera es adicional y posterior a la vivienda.
La porción del techo que cubre el corredor se apoya en un pilar de madera.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Unida al fondo del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO






## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 2 | HG | Crema | |
| T | | Tablilla | Crema | |
| Lam | Lam 2 | Tablilla | Crema | |
| V | Vs, Vsc, Vb | Vidrio | | Marco de madera rojo. |
| P | Ps | Madera | Café | Decoración geométrica. |
| ES | M; R | Blck/Hierro | Crem/Roj | |
| Otr | Cor; Vent | Madera | Crema | Vent: en los tapicheles. |
| ED | T 1-3; Vent 2, 3; R 2, | Mad/Hier | Crem/Roj | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | 1-13-03-UH21 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro | |
| Madera — Tablón/Hoja | | | | | | | | | | |
| Madera — Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | | |
| Madera — Plywood | | | | | | | | | | |
| Láminas — Fibrocem. | | | | | | | | | | |
| Láminas — Gypsum | | | | | | | | | | |
| Láminas — Hierro Galv. | Gc | Gc | | | | Gl | | | | |
| Láminas — Transpar. | | | | | | | | | | |
| Módulos — Block | | | | | | | | | | |
| Módulos — Ladrillo | | | | | | | | | | |
| Módulos — Piedra | | | | | | | | | | |
| Módulos — Teja | | | | | | | | | | |
| Metal — Hierro | | | | | | | | | | |
| Metal — Acero | | | | | | | | | | |
| Metal — Aluminio | | | | | | | | | | |
| Trad. — Adobe | | | | | | | | | | |
| Trad. — Bahareque | | | | | | | | | | |
| Varios — Mortero | | | | | | | | | | |
| Varios — Vidrio | | | | | | | | | | |
| Varios — Otros | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1940. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Área verde en el fondo del predio.
Espacio para automóvil adicional y posterior a la vivienda.
Presencia de petatillo como cerramiento en la fachada principal.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Unido al frente del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 2, A 3 | HG | Roj/Blco | |
| Has | | Tablilla | Blanco | |
| Lam | Lam 2, Lam 6c | Tab/HG | Blanco | |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera blanco. |
| P | Pe, m | Madera/Vid | Blanco | Marco de madera blanco. |
| ES | M; R | Blck/Hierro | Blco/Roj | |
| Otr | Cor; Vent | Madera | Blanco | |
| ED | Vent 2; R 3; Lab 3 | Mad/Hier | Blco/Roj | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO







# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | Cinco Esquinas | Urbano | 1-13-02-UH22 |

Elaborado por: Luana Penabad Camacho — Fecha Nov. 2003

| | FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Cerca | |
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | | |
| | Otros: Pilote Conc | | | | | | | | | | |
| | Madera rolliza | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1930. |
| Propietario | s.r. (Desocupada) |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Área verde alrededor de la casa.
La casa está originalmente construida con bahareque.
La vivienda no posee canoas o bajantes.
ES:
M; R: parcialmente en el borde del corredor.
Otr: Cor
ED:
Madera rolliza en las paredes extenores.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado de los lados del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| C | Caribeña | HG | Rojo | |
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Mod | | Madera | Natural | |
| T | | HG | Rojo | |
| Lam | Lam 3 (Sobre bahareque) | Madera Rolliza | Natural | Mitades de tronco. |
| Z | Z 2 | Blck/Mad Roll | Natural | |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera blanco. |
| P | Pe, m | Madera | Blanco | Marco de madera blanco. |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | León XIII | Urbano | 1-13-04-UH23 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Década 1990. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Jardín frontal.
Espacio de la cochera está incorporado a la vivienda.
Casa esquinera.
Dos plantas.
La cochera hace las veces de corredor.
Balcón en la 2da planta está cubierto con ventanería.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separada del frente y del lado izq. del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL B

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Verde | |
| T | | Gypsum | Blanco | |
| Art | | Tablilla | Natural | 2da planta |
| Lam | Lam 7f | Blck/Mort | Blanco | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marco de madera blanco. |
| P | Pe | Madera | Natural | Marco de madera blanco. |
| ES | M; R | Blck/Hier | Blco/Ver | |
| ED | R 1, R 3 | Hierro | Verde | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | León XIII | Urbano | 1-13-04-UH24 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Década de 1980. |
| Propietario | s.r. |

Estado de conservación de edificio: Exc. | Bueno | Reg. | Malo

## OBSERVACIONES

Casa esquinera.
Dos plantas.
La cochera es un espacio incorporado a la vivienda.
La cochera hace las veces de corredor.
Las ventanas de la segunda planta llevan forma de arco.
La vivienda posee balcón en la fachada lateral izquierda.
Esquina del edificio redondeada.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Unido al frente y lado izquierdo del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL B

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Natural | |
| Lam | Lam 6l, Lam 7f | Gyp/Blck | Verde | 6l: 2da planta. |
| V | V s, Vsc | Vidrio | | Marco de madera blanco. |
| P | Pe | Madera | Natural | Marco de madera blanco. |
| ES | R | Hierro | Verde | |
| ED | R 2, R 3 | Hierrro | Verde | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | Colima | Urbano | 1-13-05-UH25 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | | Tapichel |
| Madera: Tablón/Hoja | | | | | | | | | | |
| Madera: Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | | |
| Madera: Plywood | | | | | | | | | | |
| Láminas: Fibrocem. | | | | | | | | | | |
| Láminas: Gypsum | | | | | | | | | | |
| Láminas: Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | | |
| Láminas: Transpar. | | | | | | | | | | |
| Módulos: Block | | | | | | | | | | |
| Módulos: Ladrillo | | | | | | | | | | |
| Módulos: Piedra | | | | | | | | | | |
| Módulos: Teja | | | | | | | | | | |
| Metal: Hierro | | | | | | | | | | |
| Metal: Acero | | | | | | | | | | |
| Metal: Aluminio | | | | | | | | | | |
| Trad.: Adobe | | | | | | | | | | |
| Trad.: Bahareque | | | | | | | | | | |
| Vanos: Mortero | | | | | | | | | | |
| Vanos: Vidrio | | | | | | | | | | |
| Vanos: Otros | | | | | | | | | | |
| Vanos: Malla de acero | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición | Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1940. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## OBSERVACIONES

Jardín frontal.
Área verde al fondo del predio.
Zaguán lateral derecho.
El espacio de la cochera es
adicional y posterior a la vivienda.
El techo que cubre el corredor se
apoya sobre una columna de madera.
Otr:
Cor
Vent
ED: Petatillo como cerramiento.
T 1-3
Vent 2

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del frente y del fondo del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 2 | HG | Rojo | |
| Has | Doble | Tablilla | Rosa | Línea interna recta. |
| Lam | Lam 2 | Tablilla | Rosa | |
| Z | Z 2 | Tablilla | Verde | |
| T | | Tablilla | Rosa | En la cochera. |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera blanco. |
| P | Pe, m | Madera | Natural | Marco de madera blanco. |
| ES | M; R, R (malla) | Blck/Hier/Ace | Ver/Roj/Nat | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

Elaborado por: Luana Penabad Camacho — Fecha Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | 6l | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | 7r | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | 1-13-01-UH26 |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1980. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Casa esquinera.
Área verde al fondo del predio.

Otr:
Cor: precedidio por arcos de perfil compuesto.
Vent: Tanto en la parte inferior como superior de las paredes exteriores.
ED:
T 4, T 6 (gypsum)
Vent 2
R 3 (inclinado)
La cochera es un espacio posterior a la vivienda.

## UBICACIÓN GENERAL



## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Unido al frente del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL B

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Mon | Mon 2 | Madera | Roj/Ver | |
| A | A 1 | HG | Verde | |
| T | | Tab/Gyp | Roj/Blco | |
| Lam | Lam 6l, Lam 7r | Gyp/Mort | Ros/Blco | |
| Z | Z 1 | Concreto | Rosa | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marco de madera blanco. |
| P | Pe | Madera | Natural | Marco de madera blanco. |
| ES | M; R | Blck/Hier | Ros/Neg | M: borde del corredor. |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO









# FICHA CATALOGRAFICA

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | 1-13-01-UH27 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 1 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | 6c | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja (imitación) | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1940. |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Casa esquinera de dos plantas.
Área verde en el fondo del predio.
Balcón en la 2da planta; chaflán en la esquina de la 1era planta.
Esta estructura alberga también una verdulería.
La cochera es un espacio posterior a la vivienda.
La cubierta tiene n corte a 45º en la cumbrera (fachada principal).
Mobiliario exterior: banca.
Otr: Cor (precedido por arco); Vent
ED: Vent 2; R 1; Lab 4

## UBICACIÓN GENERAL



## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Unido al frente del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL B

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| C | Con chaflán | HG | Rojo | |
| A | A 1, A 2 | HG/Teja | Roj/Nat | A 2: teja. |
| Has | | Tablilla | Crema | Remate curvo compuesto. |
| Lam | Lam 1, Lam 6c | Tab/HG | Crema | 6c: al lado derecho. |
| Z | Z 1 | Concreto | Crema | |
| V | Vs, Vg | Vid/Mader | | Marco de madera café. |
| P | Pe | Madera | Crem/Caf | Marco de madera café. |
| ES | R; B 1 | Hier/Mad | Neg/Caf | B 1: en corredor y balcón. |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO







# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | 1-13-01-UH28 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra (enchapado) | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Década de 1970. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Jardín frontal; área verde lateral.
Espacio de la cochera está incorporado a la vivienda.
Una losa en voladizo hace las veces de pórtico.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del frente y del lado izq. del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO







## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Lam | Lam 7f | Mortero/Blck | Amarillo | |
| | Enchape | Piedra | Natural | |
| Po | Losa | Concreto | Café | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marco de madera blanco. |
| P | Pe | Madera | Natural | Marco de madera blanco. |
| ES | R | Hierro | Café | |
| ED | Enchapado | Piedra | Natural | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | 1-13-01-UH29 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 1 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | Gl, Gc | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1940. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

La vivienda está sobre el nivel de la calle.
Área verde detrás de la vivienda.
No existe espacio para automóvil.
El techo que cubre el corredor se apoya en columnas de madera.
Otr:
Cor
Vent: en el tapichel.
ED:
Vent 2
R 3
Lab 4

## UBICACIÓN GENERAL



## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del frente y del fondo del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL B

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| C | Holandesa | HG | Rosa | |
| A | A 1 | HG | Rosa | |
| Mod | | Madera | Blanco | |
| T | | HG | Rosa | |
| Lam | Lam 1, Lam Gc, Gl | Tab/HG | Rosa | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marco de madera rosa. |
| P | Pe, m | Madera | Rosa | Marco de madera rosa. |
| ES | M; R; B 3v | Blck/Mier/Mad | Ros/Blco | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | 1-13-01-UH30 |

Elaborado por: Luana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1920. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Área verde detrás de la vivienda.
Esta estructura también alberga una cantina y una reparadore de calzado.
Las ventans tienen compuertas internas de madera.
La estructura es esquinera y lleva chaflán.

Existe un corredor en la parte posterior de la vivienda.

## UBICACIÓN GENERAL



## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del fondo del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| C | Holandesa | HG | Rojo | |
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Lam | Lam 7r | Mortero | Crema | |
| V | Vg | Vidrio | | Marco de madera café. |
| P | Pe, m | Madera | Crem/Caf | Marco de madera café. |
| ES | M | Bahareque | Crema | |
| Otr | Vent | Hierro | Café | Parte inferior de la pared. |
| Z | Z 2, Z 3 | Bahareque | Café | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | 1-13-01-UH31 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | 6c | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1940. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Tablilla de muesca central en el forro de la fachada principal.

No tiene áreas verdes.

La vivienda no posee espacio para automóvil.

* El corredor está antecedido por un cerramiento superior con cortes angulares.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Unida al frente del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Verde | |
| Lam | Lam 2, Lam 6c | Tab/HG | Crem/Nat | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marco de madera rojo. |
| P | Pe | Madera | Natural | Marco de madera rojo. |
| ES | R | Hierro | Negro | |
| Otr | Cor: Pi 2 s | Tab/Mosaic | Crem/Roj | . |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO





# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | 1-13-01-UH32 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 1 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | 6c | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | Cubierta | | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1940. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Área verde al fondo del predio.
Zaguán lateral izquierdo.
El espacio de la cochera es
posterior y adicional a la vivienda.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Unido al frente del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Lam | Lam 1, Lam 6c | Tab/HG | Blco/Nat | 6c: a los lados. |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marco de madera verde. |
| P | Pe | Madera | Blanco | Marco de madera verde. |
| ES | R; B 3v | Hier/Mad | Neg/Blco | B 3: en el borde del corredor. |
| Otr | Cor | Tablilla | Blanco | |
| ED | R 2; Lab 3, Lab 4 | Hier/Mad | Neg/Blco | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO







# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | 1-13-01-UH33 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro | |
| Madera — Tablón/Hoja | | | | | | | | | | |
| Madera — Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | | |
| Madera — Plywood | | | | | | | | | | |
| Láminas — Fibrocem. | | | | | | | | | | |
| Láminas — Gypsum | | | | | | | | | | |
| Láminas — Hierro Galv. | Gc, Gl | Gc | | | | | | | | |
| Láminas — Transpar. | | | | | | | | | | |
| Módulos — Block | | | | | | | | | | |
| Módulos — Ladrillo | | | | | | | | | | |
| Módulos — Piedra | | | | | | | | | | |
| Módulos — Teja | | | | | | | | | | |
| Metal — Hierro | | | | | | | | | | |
| Metal — Acero | | | | | | | | | | |
| Metal — Aluminio | | | | | | | | | | |
| Trad. — Adobe | | | | | | | | | | |
| Trad. — Bahareque | | | | | | | | | | |
| Varios — Mortero | | | | | | | | | | |
| Varios — Vidrio | | | | | | | | | | |
| Varios — Otros | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. / Sustrac. / Adición

Cubierta: 1 / 2 / 4 / L / Implov. / Monitor / Multiple

Urbana: Ortog. / Irregular / Lineal / Disperso

Topográf.: Plano / Inclinad. / Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1940. |
| Propietario | s.r. |

Estado de conservación de edificio: Exc. | Bueno | Reg. | Malo

## OBSERVACIONES

No posee área verde.
No posee canoas o bajantes.
No existe espacio para automóvil.
Tablilla de muesca central.
na porción del cielo del alero
presenta separación entre tabillas
como método de control climático.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Unido al frente del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Verde | |
| Lam | Lam 2, Lam Gc, Gl | Tab/HG | Crem/Ver | |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera café. |
| P | Pe | Tablilla | Crema | Marco de madera café. |
| | | | | Tablilla inclinada a 45º y 135º. |
| ES | R | Hierro | Negro | |
| ED | R 1 | Hierro | Negro | |
| | Decor. de la puerta. | Tablilla | Crema | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Nov. 2003 |
|---|---|---|---|

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7r | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Tibás | San Juan | Urbano | 1-13-01-UH34 |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1920. (sección original) |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Área verde al fondo del predio.
No existen canoas o bajantes.
Existe una prolongación de la cubierta, al lado izquierdo, a manera de corredor.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Unido al frente del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Lam | Lam 7r | Mortero | Nat/Amar | |
| V | Vs | Vidrio | | Marco de madera. |
| P | Pe | Tablilla | Natural | Marco de madera. |
| ES | R | Hierro | Natural | Solo en ventana. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO







# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Nov. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Vicente | Urbano | 1-14-01-UH01 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 1 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | • | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Acrílico texturado | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1950. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

• Imita tablilla de madera; en el lado derecho de la vivienda.

Área verde detrás de la casa.

El espacio de la cochera es una adición posterior a la casa.

Casa esquinera.

ED:

T 1-3

Vent 1

Lab: petatillo sobre la puerta.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del fondo del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Natural | |
| T | | Tablilla | Rosa | En la cochera. |
| Lam | Lam 1, Lam 6 | Tab/HG | Rosa | 6: imitación de tablilla. |
| Z | Z 1 | Concreto | Café | |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera café. |
| P | Pe, m | Madera | Natural | Montante de petatillo café. |
| ES | R | Hierro | Café | Sólo en la puerta. |
| Otr | Vent | Hierro | Café | En zócalo. |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Vicente | Urbano | 1-14-01-UH02 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transparente | | Gc | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1950. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Casa esquinera.
Área verde al frente y lado der. de la vivienda.
La tablilla con la que se forran las paredes exteriores nene una muesca central que da la impresión de dos tablillas unidas.
El techo que cubre el corredor es de lámina transparente corrugada; s apoya sobre pilares de madera compuestos
Las ventanas llevan compuertas de madera.

## UBICACIÓN GENERAL



## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Unido al fondo del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Natural | |
| Has | Doble | Tablilla | Blanco | |
| Lam | Lam 2 | Tablilla | Blanco | |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera rosa. |
| P | Pe | Madera | Natural | Marco de madera rosa. |
| ES | M, R | Block/Hier | Ros/Blco | |
| Otr | Cor, Vent | Madera | Blanco | |
| ED | Vent 2; R 2, 3; | Mad/Hier | Blanco | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Vicente | Urbano | 1-14-01-UH03 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | 7f | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. / Sustrac. / Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Muto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Estilo ecléctico.
Jardín frontal.
El espaco de la cochera es
adicional y posterior a la vivienda.

ES :
M: 40 -50 cms.
R
Otr:
Vent: En hastal y en zócalo.
ED:
Vent 1; R 1;
Ventanas de ojo de buey

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del fremt y de atrás del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL B

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 2 | HG | Rojo | Cada volumen tiene su propio alero. |
| Has | | Block/Mort | Blanco | |
| Mon | Mon 2 | Block/Mort | Blanco | |
| Lam | Lam 7f | Mortero | Blanco | |
| Z | Z 1-3 | Concreto | Blanco | |
| V | Vs, Vb, Vo | Vidio | | Marco de madera rojo. |
| | | | | Vanedad de formas. |
| P | Ps, Pe | Madera | Blco/Roj | Marco de madera rojo. |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Vicente | Urbano | 1-14-01-UH04 |

Elaborado por: Luana Penabad Camacho — Fecha Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1970. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Casa esquinera.
Jardín frontal.
Existe un pretil y rejas en el perímetro del predio y un murete con rejas en el borde del corredor.
Mobiliario exterior: banca.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del frente del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 2 | HG | Rojo | |
| Has | | Tablilla | Blanco | |
| Lam | Lam 2 | Tablilla | Blanco | |
| V | Vs, Vb, Vg | Vidrio | | Marco de madera blanco. |
| P | Pe | Mad/Vidrio | Blanco | Marco de madera blanco. |
| ES | M, R | Blck/Pied/Hier | Roj/Blco | |
| Otr | Cor, Vent | Mad/Hier | Blco/Roj | Cor: antecedido por arcos. |
| ED | Vent 2; R 3 | Hierro | Rojo | Vent: en parte inferior de la pared. |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Nov. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Vicente | Urbano | 1-14-01-UH05 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 3 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1940. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

La casa está levantada sobre alfajías de madera.
Jardín frontal.
No posee canoas o bajantes.
El corredor se desarrolla a lo largo de las fachadas latrales y la frontal.

ED:
Vent 2
Lab 4

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado de los lados del predio.

## TIPOLOGÍA

FRAGMENTADO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 3 | HG | Rojo | |
| Has | Doble | Tablilla | Verde | |
| Lam | Lam 3 | Tablilla | Verde | |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera crema. |
| P | Pe, m | Madera | Natural | Marco de madera crema. |
| | | | | Montante de petatillo crema. |
| ES | M, B 3v | Pied/Tab | Verd/Crem | |
| Otr | Cor, Vent | Madera | Verd/Crem | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Luana Penabad Camacho | Fecha | Nov. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Vicente | Urbano | 1-14-01-UH06 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 3 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Malla de acero | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1940. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

La casa está rodeada de área verde.
En su costado izquierdo la casa cuenta con un corredor; este amplia sus límites extendiendo el extremo de la cubierta hacia el área verde generando un espacio ameno y rodeado de vegetación.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado de los lados del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| C | Holandesa | HG | Verde | |
| A | A 1 | HG | Verde | |
| Lam | Lam 3 | Tablilla | Blanco | |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera verde. |
| P | Pe | Madera | Verde | Marco de madera verde. |
| ES | R (malla) | Acero | Natural | En el perímetro del predio. |
| Otr | Cor, Vent | Madera | Verde | Cor: lado izq. |
| ED | Vent 2; | Madera | Verde | En el hastial. |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Vicente | Urbano | 1-14-01-UH07 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja (imitación) | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1950. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

La casa posee dos zaguanes angostos a los lados.
Área verde en el fondo del predio.
No existe espacio para automóvil.

ED:
Vent 2 (rombo)
R 1, 3
Vit: cristales que cierran las vent.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del frente y de atrás del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 2 | HG/Teja | Verde | |
| Has | Doble | Tablilla | Blanco | |
| Lam | Lam 2 | Tablilla | Blanco | |
| Z | Z 3 | Block/Mort | Blanco | |
| V | Vs, Vg | Vidrio | Nat/Coloreado | Marco de madera verde |
| P | Pe | Mader/Vidr | Blco/Nanado | Marco de madera verde |
| ES | M, R | Ladr/Hierro | Nat/Ver | M: en el borde del corred. |
| Otr | Cor, Vent, Pi 2s | Mader/Mosaic | Blanco | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO









# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Vicente | Urbano | 1-14-01-UH08 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 3 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1950. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

No posee canoas o bajantes.
El espacio de la cochera es adicional
y posterior a la vivienda.
La tablilla con la que se forran las
fachadas tiene una muesca central
que da la impresión de dos
tablillas unidas.
Mobiliario exterior: silla de madera.

ED:
R 3
Lab 2

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado de los lados del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Verde | |
| Has | | Tablilla | Blanco | |
| Lam | Lam 3 | Tablilla | Blanco | |
| V | Vg | Vidrio | | Marco de madera verde. |
| P | Ps, m | Madera | Blanco | Marco de madera verde. |
| | | | | Decoración geométrica. |
| ES | M, R | Block/Hierr | Verde | |
| Otr | Cor | Madera | Blanco | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Nov. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San vicente | Urbano | 1-14-01-UH09 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra (enchape) | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | 7r | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | Comp. | Sustrac. | Adición |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Cubierta | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| Urbana | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Topográf. | Plano | Inclinad. | Mixto |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Casa esquinera.
Jardín frontal y lateral izquierdo.
Volumen trasero de dos plantas;
en el segundo nivel sobresale un
volumen adicional a manera de
balcón.
El corredor está antecedido por
arcos y columnetas de 1.0 mts.
ED:
Vent 3
R 1, 3
Lab 3

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Unido parcialmente al fondo y al lado der. del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL B

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 2 | HG/Teja | Rojo/Nat | A 2: teja. |
| Mod | | Tablilla | Blanco | |
| Has | Dos | Block/Mort | Amarillo | En la fachada principal. |
| Lam | Lam 7r | Mortero | Amarillo | |
| V | Vg | Vidrio | | Marco de madera blanco. |
| P | Pe | Madera | Natural | Marco de madera blanco. |
| ES | M, R | Block/Hier | Nar/Blc/Neg | M: alterna con enchape en piedra. |
| Otr | Cor, Pi 2s, Vent | Block/Mos/Mader | Am/Roj/Nar | |

# FICHA CATALOGRAFICA

Elaborado por: Luana Penabad Camacho — Fecha Nov. 2003

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Vicente | Urbano | 1-14-01-UH10 |

**CONFIGURACIÓN**

Volúmen: Comp. / Sustrac. / Adición

Cubierta: 1 / 2 / 4 / L / Impluv. / Monitor / Multiple

Urbana: Ortog. / Irregular / Lineal / Disperso

Topográf.: Plano / Inclinad. / Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1950. |
| Propietario | s.r. |

Estado de conservación de edificio: Exc. | Bueno | Reg. | Malo

| | MATERIALES | FUNCION P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Cerca |
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 3 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

Casa bajo el nivel de la calle.
Parte de la casa está levantada sobre un zócalo.
Posee canoa solo en una parte de la fachada principal.
Cerca solo en una parte del borde del predio.
No existe un espacio para auto.
La casa está rodeada de área verde
Bodega detrás de la casa.
Otr: Cor, remetido en el volumen de la vivienda.
ED: T 5 (tab discont); Lab 4

**UBICACIÓN GENERAL**




**UBICACIÓN EN EL PREDIO**



Separado de los lados del predio.

**TIPOLOGÍA**

FRAGENTADO-MIXTO
NIVEL A

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN**

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Natural | Oxidado. |
| T | | Tablilla | Natural | Disconbnua; permite venblación. |
| Lam | Lam 3 | Tablilla | Celeste | |
| Z | Z 1 | Block/Mort | Natural | |
| V | Vs, Vb, Vg | Vidrio/Tab | | Marco de madera azul |
| | | | | V con tablón en lado der. |
| P | Ps, Pe | Madera | Nat/Cel/Az | |
| ES | R, Cerca, B 2 | Hier/HG/Mad | Neg/Nat/Cel | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Nov. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Vicente | Urbano | 1-14-01-UH11 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | Comp. | Sustrac. | Adición |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Cubierta | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| Urbana | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Topográf. | Plano | Inclinad. | Mixto |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Volumen trasero de la casa con dos plantas.
Casa esquinera.
Jardín frontal y área verde al lado derecho.
El techo que cubre el corredor se apoya en una columna de madera compuesta; ambos pilares están inclinados.
Ventanas en esquina.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado parcialmente del frente y lado der. del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO





## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 3 | HG | Natural | Oxidado |
| T | | Tablilla | Blanco | |
| Lam | Lam 2 | Tablilla | Blanco | |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera vino. |
| P | Ps | Madera | Natural | Marco de madera vino. |
| ES | M, R | Block/Hierro | Vino/Blco | |
| Otr | Cor, Pi 2s | Mad/Mosaic | Blco/Roj | |
| ED | T 1 | Tablilla | Blanco | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Vicente | Urbano | 1-14-01-UH12 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Propietario | s.r. |

Estado de conservación de edificio: Exc. | Bueno | Reg. | Malo

## OBSERVACIONES

Casa esquinera.
Ventanas en esquina.
Doble reja: una en el borde del predio y otra en el borde del corredor.
El espacio de la cochera es adicional y posterior a la vivienda.
Como elemento adicional de seguridad la cochera posee una cortina de hierro como cerramiento.
Mobiliario exterior: sillas y sillones de mimbre.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado parcialmente del frente y lado izq. del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Verde | |
| Has | | Tablilla | Blanco | |
| Lam | Lam 2 | Tablilla | Blanco | |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera verde. |
| P | Ps | Madera | Natural | Marco de madera verde. |
| ES | M, R | Block/Hier | Ver/Blco | M: en el borde del corredor. |
| Otr | Cor, Vent | Madera | Blco/Ver | Vent en el hastial. |
| ED | Vent 2 (rombo); R 2,3 | Mad/Hier | Ver/Blco | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Vicente | Urbano | 1-14-01-UH13 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 1, 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | Gc | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | 7r | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1950. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Casa esquinera.
Casa sobre el nivel de la calle.
Área verde detrás de la vivienda.

Otr:
Corredor

ED:
T 5
R 3

## UBICACIÓN GENERAL



## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del fondo del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO







## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| C | Holandesa | HG | Rojo | |
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| T | | Tablón | Crema | T: lateral. |
| Lam | Lam 1, Lam 2 | Tablilla | Crem/Café | |
| Z | Z 1 | Block/Mort | Café | |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera rojo. |
| P | Pe | Madera | Café | Marco de madera café. |
| ES | M, R | Block/Hier | Café | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Vicente | Urbano | 1-14-01-UM14 |

Elaborado por: Luana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Tapichel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2, 4 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | 7f | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Propietario | s.r. |

Estado de conservación de edificio: Exc. | Bueno | Reg. | Malo

## OBSERVACIONES

Jardí frontal.
El espacio para la cochera está incorporado a la vivienda.
La cochera hace las veces de corredor.
La cubierta de la cochera se apoya en una pared de concreto y en grupos de tres pilares de madera que en el piso parten del mismo punto y se separan hacia el cielo raso quedando dos inclinados y uno recto.
Otr: Vent; Pi 2s
ED: T 1; Vent 2; R 3

## UBICACIÓN GENERAL



## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del frente y de atrás del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO







## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Verde | |
| Has | | Tablilla | Verde | |
| T | | Tablilla | Verde | En la cochera. |
| Lam | Lam 2, Lam 4 | Tablilla | Verde | Lam 4 en hastial. |
| Z | Z 1-3 | Block/Conc | Verde | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marco de madera verde. |
| P | Ps | Madera | Natural | Marco de madera verde. |
| ES | M, R | Block/Hier | Verde | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Nov. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Vicente | Urbano | 1-14-01-UH15 |

**FUNCION**: P | C | F | H | I | R | Otro

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block ornamental | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1950. |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Jardín frontal y área verde al lado izquierdo.
No existe espacio para cochera.
El pórtico se apoya en dos pilares de madera.
Casa esquinera.
ED:
T 2, 4
Block ornamental en el muro.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado parcialmente del frente y ladoizq. del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 2 | HG | Rojo | |
| T | | Tablilla | Blanco | |
| Lam | Lam 2 | Tablilla | Amarillo | |
| Po | | HG/Mader | Nat/Blco | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marco de madera blanco. |
| P | Pe | Madera | Café | Marco de madera blanco. |
| ES | M, R | Block/Hierr | Am/Cal/Blco | M: en el borde del predio; |
| | | | | R: en pórtcio y ventanas. |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Morvia | San Vicente | Urbano | 1-14-01-UH16 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
| Madera: Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| Madera: Tablilla | | | | | | | | | |
| Madera: Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas: Fibrocem. | | | | | | | | | |
| Láminas: Gypsum | | | | | | | | | |
| Láminas: Hierro Galv. | 6c | 6c | | | | | | 6c | |
| Láminas: Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos: Block | | | | | | | | | |
| Módulos: Ladrillo | | | | | | | | | |
| Módulos: Piedra | | | | | | | | | |
| Módulos: Teja | | | | | | | | | |
| Metal: Hierro | | | | | | | | | |
| Metal: Acero | | | | | | | | | |
| Metal: Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad.: Adobe | | | | | | | | | |
| Trad.: Bahareque | • | | | | | | | | |
| Varios: Mortero | | | | | | | | | |
| Varios: Vidrio | | | | | | | | | |
| Varios: Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1920. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

*Aparentemente de bahareque.
Existe un espacio adicional para auto es posterior a la construcción de la vivienda.
Presenta zócalo falso: franja infenor de la fachada principal pintada de un color distinto al del resto de la pared.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del fondo del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| C | Holandesa | HG | Natural | |
| T | | HG | Natural | |
| A | A 1 | HG | Natural | |
| Lam | Lam 6c, Lam 7r | HG/Mort | Nat/Crem | |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera café. |
| P | Pe, m | Madera | Café | Marco de madera café. |
| ES | Cortina de hierro | Hierro | Natural | En la cochera. |
| ED | Lab | Madera | Café | Marco de puerta y ventana. |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Nov. 2003 |
|---|---|---|---|

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | 6* | 6c | | | | | | 6* | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Vicente | Urbano | 1-14-01-UH17 |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1950. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

* Imitación de ladrillo.
Zaguán angosto al lado izquierdo.
El espacio de la cochera es
adicional y posterior a la casa.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del fondo del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Naranja | |
| Has | | HG | Naranja | Imita ladrillo. |
| Lam | Lam 61 | HG | Naranja | |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera blanco. |
| P | Pe, m | Madera | Blanco | Marco de madera blanco. |
| ES | M, R | Lad/Hier | Nat/Nar | |
| Otr | Cor, Vent | HG/Mad | Nar/Blco | |
| ED | Vent 2; R 2 | Mad/Hier | Blanco | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San vicente | Urbano | 1-14-01-UH18 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen — Cubierta — Urbana — Topográf.

| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1935. | | | |
| Propietario | s.r. | | | |
| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |

## OBSERVACIONES

Las fachadas se forran con tablilla de muesca central.
La casa presente dos líneas de muros: una en el borde frontal del predio de block y balaustrada de concreto y una en el borde del corredor de block con perforaciones en forma de rombo.
Otr: Corredor; Vent; Pi 2 f
ED:
Vent 1
R 1.2
Muro perforado con adornos en hierro forjado.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del frente y del fondo del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL B

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Mon | Mon 2 | Tab/HG | Cele/Roj | |
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Has | Doble | Tablilla | Celeste | |
| Lam | Lam 2 | Tablilla | Celeste | |
| Z | Z 1 | Block/Concret | Rojo | |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera blanco. |
| P | Pe, m | Madera | Natural | Marco de madera blanco. |
| ES | M, R, B 1 | Con/Blo/Hier | Nat/Blo/Cel | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Vicente | Urbano | 1-14-14-UH19 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | | Otro |
| Madera — Tablón/Hoja | | | | | | | | | | |
| Madera — Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | | |
| Madera — Plywood | | | | | | | | | | |
| Láminas — Fibrocem. | | | | | | | | | | |
| Láminas — Gypsum | | | | | | | | | | |
| Láminas — Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | | |
| Láminas — Transpar. | | | | | | | | | | |
| Módulos — Block | | | | | | | | | | |
| Módulos — Ladrillo | | | | | | | | | | |
| Módulos — Piedra | | | | | | | | | | |
| Módulos — Teja | | | | | | | | | | |
| Metal — Hierro | | | | | | | | | | |
| Metal — Acero | | | | | | | | | | |
| Metal — Aluminio | | | | | | | | | | |
| Trad. — Adobe | | | | | | | | | | |
| Trad. — Bahareque | | | | | | | | | | |
| Vanos — Mortero | | | | | | | | | | |
| Vanos — Vidrio | | | | | | | | | | |
| Vanos — Otros | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Montor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1935. |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. — Bueno — Reg. — Malo |

## OBSERVACIONES

Casa esquinera.
Área verde al frente y lados de la casa.
La vivienda posee dos plantas.
Actualmente alberga un bufette de abogados también.
La casa posee un balcón-corredor en la segunda planta.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Unido al fondo del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 3 | HG | Rojo | |
| Has | Dos | Tablilla | Crema | |
| Lam | Lam 2 | Tablilla | Crema | |
| V | V s, Vg | Vidrio/Tablón | Trans/Blco | Marco de maderacafé y blanco. |
| P | Pe, m | Mad/Vidrio | Trans/Blco | Marco de maderacafé y blanco. |
| ES | M; R; B 1 | Blck/Hier/Conc/Mad | Nat/Blco | |
| Otr | Cor; Vent; Pi 2s | Mad/Mosaic | Crem/Blco | |
| ED | Vent 1; R 3; Lab 1, 2, 3, 4 | Mader/Hier | Blco/Caf | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Vicente | Urbano | 1-14-01-UH20 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muro | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | 6*; 6c | 6c | | | | | | 6* | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja (imitación) | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen — Cubierta — Urbana — Topográf.

| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1935. |
| Propietario | Julieta Álvarez Porras. |

Estado de conservación de edificio: Exc. | Bueno | Reg. | Malo

## OBSERVACIONES

* Imitación de tablilla de madera.

La cubierta se extiende para techar el corredor; esta extensión se apoya en columnas de madera torneada.

ED:

Vent 2 (rombo)

Lab: 3 y 4

Petatillo

El lado izquierdo del corredor se protege con una pantalla de petatillo.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del frente y del fondo del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Rojo | |
| Has | Doble | HG | Crema | Línea interna: arco. |
| Lam | Lam 6* | HG | Crema | Imita tablilla. |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera café. |
| P | Ps, m; Pe,m | Madera | Natural | Marco de madera café. |
| ES | R; B 3v | Hier/Tab | Neg/Crem | R en el borde frontal del predio. |
| | | | | B: en el borde del corredor. |
| Otr | Cor; Vent; Pi 2f | HG/Mad/Mos | Cre/Blco/Caf | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Vicente | Urbano | 1-14-01-UH21 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Nov. 2003

FUNCION: P | C | F | H | I | R | Otro

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Tapichel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | 6c | 6c | | | | | | | 6c |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Malla de acero | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1935. |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. \| Bueno \| Reg. \| Malo |

## OBSERVACIONES

Jardín frontal.
No existe espacio para automóvil.
En vez de un corredor existe una especie de remetimiento en la fachada frontal generando un vetíbulo exterior.

ED:
Vent 1
R 1, 2

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del frente y del fondo del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| C | Holandesa | HG | Rojo | Parcial |
| A | A 1, A 2 | HG | Rojo | A 2: Ventanas laterales. |
| Has | | Tablilla | Rosa | |
| Lam | Lam 2, Lam 6c | Tablilla | Rosa | 6c: en fachadas laterales. |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera blanco. |
| P | Ps | Madera | Blanco | |
| ES | R (cerca) | Malla | Natural | Borde frontal del predio. |
| Otr | Vent; P1 2s | Mad/Mosaic | Blco/Rojo | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Nov. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Vicente | Urbano | 1-14-01-UH22 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | 6c | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1940. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Área verde frontal.
No existe espacio para automóvil.

ED:
Lab: trabajo de la madera en marco
marcos de ventanal principal.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado del fondo del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 2 | HG | Rojo | |
| Has | | Tablilla | Crema | |
| Lam | Lam 2, Lam 6c | Tab/HG | Crema | 6c: en los laterales. |
| Po | | Tablilla | Crem/Ver | Antecedido por arcos. |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera verde. |
| P | Pe | Madera | Natural | |
| ES | M; R | Pied/Mier | Crem/Ver | |
| Z | Z 2 | Pied/Mort | Crema | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Nov. 2003 |
|---|---|---|---|

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Vicente | Urbano | 1-14-01-UH23 |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1930. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Área verde al fondo del predio.
No existe espacio para vehículo.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Unido al frente del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Natural | |
| Lam | Lam 7r | Mortero | Crema | |
| V | Vb | Vidrio | | Marco de madera café. |
| P | Pe | Madera | Café | Marco de madera café. |
| ES | R | Hierro | Blanco | Solo en ventanas. |
| ED | Lab: Marcos | Madera | Café | De ventanas y puertas. |
| | | | | |
| | | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Nov. 2003 |
|---|---|---|---|

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Jerónimo | Rural | 1-14-02-RH24 |

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 3 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | 6c | 6c | | | | | | 6c | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1940. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Rodeado de área verde.
Existe espacio para automóvil al aire libre.
Parte de la casa está levantada sobre basas.
A pesar de que las puertas son sencillas, están pintadas tal que se sugieren dos piezas de madera de distinto color.
ED:
Color
Posee canoas parcialmente.
Mobiliario exterior: banca.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Unido al fondo del predio.

## TIPOLOGÍA

FRAGMENTADO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Verde | |
| T | | HG | Rosa | |
| Lam | Lam 3, Lam 6c | Tablilla/HG | Rosa | 6c: latrales. |
| C | Holandesa | HG | Verde | Parcial |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marco de madera amarillo. |
| P | Ps | Madera | Amar/Ros | Marco de madera amarillo. |
| ES | M; R | Block/Hier | Nat/Blco | R: en algunas ventanas. |
| Otr | Cor; Pi 2s | Mad/Mos | Ros/Roj | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Jerónimo | Rural | 1-14-02-RH125 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Cerca | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 3 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | 6c | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. / Sustrac. / Adición

Cubierta: 1 / 2 / 4 / L / Impluv. / Monitor / Múltiple

Urbana: Ortog. / Irregular / Lineal / Disperso

Topográf.: Plano / Inclinad. / Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1950. |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Casa sobre el nivel de la calle.
El corredor resulta de una sustracción al volumen principal.

ED:
T 1
Lab: trabajo de tablilla inclinada en la puerta principal.

Gallinero en la parte trasera de la vivienda.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado de los lados del predio.

## TIPOLOGÍA

FRAGMENTADO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Natural | |
| T | | Tablilla | Verde | |
| Lam | Lam 3 | Tablilla | Verde | |
| V | Vs, Vb | Vidrio/Mader | Trans/Nat | |
| P | Pe | Tablilla | Verde | |
| ES | R (cerca) | HG | Natural | A modo de baranda en el borde del corredor. |
| | | | | |
| Otr | Cor | Madera | Verde | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO









# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Jerónimo | Rural | 1-14-02-RH26 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 3 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | Gc | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Múltiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1950. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Casa sobre el nivel de la calle.
No existe espacio para automóvil.
El techo se extiende para cubrir el corredor; esta porción se apoya sobre el columnas de madera rolliza.
La fachada lateral derecha tiene un volumen saliente que corresponde a la pila en la cocina.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado de los lados del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Natural | |
| Lam | Lam 3, Lam 6c | Mad/HG | Natural | |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera. |
| P | Pe | Tablilla | Natural | Marco de madera. |
| Otr | Cor | Madera | Natural | |
| ED | Columnas | Mad. Rolliza | Natural | En el corredor. |
| | | | | |
| | | | | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Jerónimo | Rural | 1-14-02-RH27 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro | |
| Madera — Tablón/Hoja | | | | | | | | | | |
| Madera — Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | | |
| Madera — Plywood | | | | | | | | | | |
| Láminas — Fibrocem. | | | | | | | | | | |
| Láminas — Gypsum | | | | | | | | | | |
| Láminas — Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | | |
| Láminas — Transpar. | | | | | | | | | | |
| Módulos — Block | | | | | | | | | | |
| Módulos — Ladrillo | | | | | | | | | | |
| Módulos — Piedra | | | | | | | | | | |
| Módulos — Teja | | | | | | | | | | |
| Metal — Hierro | | | | | | | | | | |
| Metal — Acero | | | | | | | | | | |
| Metal — Aluminio | | | | | | | | | | |
| Trad. — Adobe | | | | | | | | | | |
| Trad. — Bahareque | | | | | | | | | | |
| Vanos — Mortero | | | | | | | | | | |
| Vanos — Vidrio | | | | | | | | | | |
| Vanos — Otros | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Propietario | Hector Esquivel |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Esta casa pertenece a un grupo de viviendas en fila todas de la misma familia.

Existe un volumen adicional detrás de la vivienda que corresponde a un gallinero.

Área verde alrededor de la casa.

La parte del techo que cubre el corredor se apoya en pilares de madera; uno de ellos inclinado.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado de los lados del predio.

## TIPOLOGÍA

FRAGMENTADO-MIXTO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO






## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 2 | HG | Verde | |
| T | | Tablilla | Crema | |
| Lam | Lam 2 | Tablilla | Verde | |
| Z | Z 1 | Block/Conc | Natural | |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera crema. |
| P | Pe | Mad/Vidrio | Ver/Crem | Marco de madera crema. |
| Otr | Corredor | Madera | Ver/Crem | |
| ED | T 3 | Tablilla | Crema | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Jerónimo | Rural | 1-14-02-RH28 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | Gc | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1950. |
| Propietario | Familia Esquivel |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Esta casa pertenece a un grupo de viviendas en fila todas de la misma familia.
Existe un volumen adicional detrás de la vivienda que corresponde al acopio de madera.
Área verde alrededor de la casa.

La parte del techo que cubre el corredor se apoya en un pilar de madera; de él parten dos piezas a manera de bastidor.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado de los lados del predio.

## TIPOLOGÍA

FRAGMENTADO-MIXTO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1, A 2 | HG | Rojo | |
| T | | HG | Celeste | |
| Lam | Lam 2, Lam 6c | Tablilla | Celeste | |
| Mod | | Tablilla | Natural | |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera crema. |
| P | Pe | Mad/Vidrio | Cel/Crem | Marco de madera crema. |
| Otr | Corredor | Madera | | |
| ED | T 3 | HG | Celeste | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO






# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | San Jerónimo | Rural | 1-14-02-RH29 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha Nov. 2003

| FUNCION | | P | C | F | H | I | R | Otro | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | Otro |
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 3,4 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1960. |
| Propietario | S.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Casa de dos plantas.
Al lado de la casa existe un volumen adicional correspondiente a establos.

La cochera hace las veces de cochera.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado de los lados del predio.

## TIPOLOGÍA

FRAGMENTADO-HOMOGÉNEO
NIVEL B

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Natural | Oxidado |
| Lam | Lam 3, Lam 4 | Tablilla | Crema | Lam 4: en la 2da planta. |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera verde. |
| P | Pe | Tablilla | Blanco | Marco de madera verde. |
| ES | R; B 3v | Hier/Tab | Ver/Blco | B 3: tablilla continua en 2da planta. |
| | | | | |
| Otr | Balcón | Madera | Crema | |
| ED | Lab 4 | Tablilla | Blanco | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO









# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | La Trinidad | Transición | 1-14-03-TH30 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Cerca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 2 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | 6c | 6c | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Alambre de púas | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1950. |
| Propietario | s.r. |

Estado de conservación de edificio: Exc. | Bueno | Reg. | Malo

## OBSERVACIONES

La vivienda pertenece a un grupo, en línea, de casas iguales. Las casas se encuentran bajo el nivel de la calle y poseen dos plantas.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado de los lados del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO







## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Natural | |
| T | | Tablilla | Rosa | |
| Lam | Lam 2, Lam 6c | Tab/HG | Ros/Nat | 6c: en los lados. |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera crema. |
| P | Pe | Tablilla | Natural | Tablilla inclinada y recta. |
| ES | R, R (cerca) | Hier/Tab/Alam | Roj/Nat | Cerca en el borde frontal del predio. |
| Otr | Cor | Madera | Rosa | |
| ED | T 1; R 2; Col | Tab/Hier | Ros/Roj | Col: unifica el grupo de casas. |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Nov. 2003 |
|---|---|---|---|

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Cerca | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 3 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros: Alamb púas | | | | | | | | | |
| | Pilotes de mader. rolliza | | | | | | | | | |

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | La Trinidad | transición | 1-14-03-TH31 |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | | | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Década de 1980. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Casa bajo el nivel de la calle.
La vivienda posee chimenea.
Además de la vivienda, en el lote, existen otros volúmenes.
El techo se extienda para cubrir el corredor; en esta porción se apoya sobre pilotes de madera rolliza.

ED:
T 1-3

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado de los lados de predio.

## TIPOLOGÍA

FRAGMENTAD-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| | Elemento | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Natural | |
| T | | Tablilla | Natural | |
| Lam | Lam 3 | Tablilla | Verde | Tablilla horizontal. |
| Z | Z 2 | Tablilla | Natural | Tablilla vertical. |
| V | Vs, V corrdiza | Vidrio | | Marco de madera verde. |
| P | Pe | Tablilla | Natural | |
| ES | R (cerca) | Pilote/Alm Púas | Natural | En el borde frontal del predio. |
| Otr | Cor | Madera | Nat/Ver | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | La Trinidad | Urbano | 1-14-03-UH32 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Hastial | | Otro |
| Madera — Tablón/Hoja | | | | | | | | | | |
| Madera — Tablilla | | | | | | | | | | |
| Madera — Plywood | | | | | | | | | | |
| Láminas — Fibrocem. | | | | | | | | | | |
| Láminas — Gypsum | | | | | | | | | | |
| Láminas — Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | | |
| Láminas — Transpar. | | | | | | | | | | |
| Módulos — Block | | | | | | | | | | |
| Módulos — Ladrillo | | | | | | | | | | |
| Módulos — Piedra | | | | | | | | | | |
| Módulos — Teja | | | | | | | | | | |
| Metal — Hierro | | | | | | | | | | |
| Metal — Acero | | | | | | | | | | |
| Metal — Aluminio | | | | | | | | | | |
| Trad. — Adobe | | | | | | | | | | |
| Trad. — Bahareque | | | | | | | | | | |
| Vanos — Mortero | 7f | | | | | | | | | |
| Vanos — Vidrio | | | | | | | | | | |
| Vanos — Otros | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Comp. | Sustrac. | Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Década de 1980. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Dos viviendas comparten el mismo predio.
Área verde alrededor de la casa.

## UBICACIÓN GENERAL




## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Unido al lado derecho del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO







## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG/Teja | Natural | |
| Art | | Madera | Natural | |
| Lam | Lam 7f | Block/Mort | Blanco | |
| Mod | | Madera | Natural | |
| V | Vs, Vsc | Vidrio | | Marco de madera. |
| P | Pe | Madera | Natural | Marco de madera. |
| ES | M; R | Block/Hier | Blanco | |
| Otr | Cor | Block | Blanco | |

# FICHA CATALOGRAFICA

| Elaborado por: | Liana Penabad Camacho | Fecha | Nov. 2003 |
|---|---|---|---|

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | MATERIALES | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapicheles | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 3 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | Gc | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Varios | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moravia | La Trinidad | Transición | 1-14-03-TH33 |

## CONFIGURACIÓN

| Volúmen | Cubierta | | | | | | | Urbana | | | | Topográf. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. / Sustrac. / Adición | 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple | Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso | Plano | Inclinad. | Mixto |

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1940. |
| Propietario | s.r. |
| Estado de conservación de edificio | Exc. / Bueno / Reg. / Malo |

## OBSERVACIONES

Área verde alrededror de la vivienda.
No existe un espacio específico para automóvil.

## UBICACIÓN GENERAL



## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Separado de los lados del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-HOMOGÉNEO
NIVEL A

## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Verde | |
| T | | HG | Blanco | |
| Lam | Lam 2 | Tablilla | Blanco | |
| V | Vs, Vg | Vidrio | | Marco de madera blanco. |
| P | Pe | Madera | Natural | Marco de madera blanco. |
| ES | M; R; B 3 | Blk/Hier/Mad | Nat/Ver | Borde exterior del predio. |
| Otr | Cor | Madera | Blanco | |
| ED | R 1, Lab 4 | Hier/Mad | Neg/Blco | R: en puertas y ventanas. |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO









# FICHA CATALOGRAFICA

| Provincia | Cantón | Distrito | Sector | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|
| San José | Moracia | La Trinidad | Transición | 1-14-03-TH34 |

Elaborado por: Liana Penabad Camacho — Fecha: Nov. 2003

| FUNCION | P | C | F | H | I | R | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MATERIALES | | Edificio | Cubierta | Puertas | Ventanas | Muros | Rejas | Zócalos | Tapichel | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera | Tablón/Hoja | | | | | | | | | |
| | Tablilla | Lam 1 | | | | | | | | |
| | Plywood | | | | | | | | | |
| Láminas | Fibrocem. | | | | | | | | | |
| | Gypsum | Lam Gl | | | | | | | | |
| | Hierro Galv. | | Gc | | | | | | | |
| | Transpar. | | | | | | | | | |
| Módulos | Block | | | | | | | | | |
| | Ladrillo | | | | | | | | | |
| | Piedra | | | | | | | | | |
| | Teja | | | | | | | | | |
| Metal | Hierro | | | | | | | | | |
| | Acero | | | | | | | | | |
| | Aluminio | | | | | | | | | |
| Trad. | Adobe | | | | | | | | | |
| | Bahareque | | | | | | | | | |
| Vanos | Mortero | | | | | | | | | |
| | Vidrio | | | | | | | | | |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CONFIGURACIÓN

Volúmen: Comp. | Sustrac. | Adición

Cubierta: 1 | 2 | 4 | L | Impluv. | Monitor | Multiple

Urbana: Ortog. | Irregular | Lineal | Disperso

Topográf.: Plano | Inclinad. | Mixto

| | |
|---|---|
| Época de Construcción | Anterior a 1970. |
| Propietario | s.r. |

| Estado de conservación de edificio | Exc. | Bueno | Reg. | Malo |
|---|---|---|---|---|

## OBSERVACIONES

Casa sobre el nivel de la calle.

## UBICACIÓN GENERAL



## UBICACIÓN EN EL PREDIO



Unido al fondo del predio.

## TIPOLOGÍA

COMPACTO-MIXTO
NIVEL A

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN

| Elemento | | Material | Color | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| A | A 1 | HG | Natural | |
| T | | Gypsum | Blanco | |
| Lam | Lam 1, Lam Gl | Tab/Gyp | Blanco | |
| V | Vs, Vb | Vidrio | | Marco de madera verde. |
| P | Ps | Madera | Café | Marco de madera verde. |
| ES | M; R | Pied/Hier | Nat/Neg | M: en el borde del predio. |
| Otr | Cor | Madera | Blanco | |
| ED | R 2 | Hierro | Negro | |

# ANEXOS

# ANÁLISIS TIPOLÓGICO
## TOTAL DE BIENES INVENTARIADOS - FUNCIÓN RELIGIOSA
Datos según fichas catalográficas

### I-08 GUADALUPE

| NÚMERO DE BIEN | SECTOR U | SECTOR T | SECTOR R | DIST. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | | | 1 |
| 2 | 1 | | | 1 |
| 3 | 1 | | | 1 |
| 4 | 1 | | | 1 |
| 5 | 1 | | | 1 |
| 6 | 1 | | | 2 |
| 7 | 1 | | | 3 |
| 8 | 1 | | | 3 |
| 9 | 1 | | | 4 |
| 10 | 1 | | | 5 |
| 11 | 1 | | | 5 |
| 12 | 1 | | | 7 |
| 13 | 1 | | | 7 |
| 14 | 1 | | | 7 |
| 15 | | | | |
| TOTAL | 14 | 0 | 0 | |
| % | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |

### I-11 CORONADO

| NÚMERO DE BIEN | SECTOR U | SECTOR T | SECTOR R | DIST. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | | | 1 |
| 2 | 1 | | | 1 |
| 3 | 1 | | | 3 |
| 4 | 1 | | | 3 |
| 5 | 1 | | | 1 |
| 6 | | 1 | | 2 |
| 7 | | 1 | | 2 |
| 8 | | | 1 | 2 |
| 9 | | | 1 | 5 |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| TOTAL | 5 | 2 | 2 | |
| % | 55,6 | 22,2 | 22,2 | |

### I-13 TIBÁS

| NÚMERO DE BIEN | SECTOR U | SECTOR T | SECTOR R | DIST. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | | | 1 |
| 2 | 1 | | | 3 |
| 3 | 1 | | | 3 |
| 4 | 1 | | | 4 |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| TOTAL | 4 | 0 | 0 | |
| % | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |

### I-14 MORAVIA

| NÚMERO DE BIEN | SECTOR U | SECTOR T | SECTOR R | DIST. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | | | 1 |
| 2 | 1 | | | 1 |
| 3 | 1 | | | 1 |
| 4 | | 1 | | 3 |
| 5 | | | 1 | 2 |
| 6 | | | 1 | 2 |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| TOTAL | 3 | 1 | 2 | |
| % | 50,0 | 16,7 | 33,3 | |

TOTAL DE FICHAS POR SECTOR

TOTAL URBANO 26 TOTAL TRANSICIÓN 3 TOTAL RURAL 4

TOTAL DE FICHAS 33

## ANÁLISIS TIPOLÓGICO
## TOTAL DE BIENES INVENTARIADOS - FUNCIÓN INSTITUCIONAL
Datos según fichas catalográficas

| 1-08 GUADALUPE | | | | | 1-11 CORONADO | | | | | 1-13 TIBÁS | | | | | 1-14 MORAVIA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE BIEN | SECTOR | | | DIST. | NÚMERO DE BIEN | SECTOR | | | DIST. | NÚMERO DE BIEN | SECTOR | | | DIST. | NÚMERO DE BIEN | SECTOR | | | DIST. |
| | U | T | R | | | U | T | R | | | U | T | R | | | U | T | R | |
| 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
| 2 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | | | 3 | 2 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | | | 1 |
| 3 | 1 | | | 1 | 3 | 1 | | | 3 | 3 | 1 | | | 1 | 3 | 1 | | | 1 |
| 4 | 1 | | | 1 | 4 | 1 | | | 4 | 4 | 1 | | | 1 | 4 | 1 | | | 1 |
| 5 | 1 | | | 1 | 5 | 1 | | | 4 | 5 | 1 | | | 5 | 5 | 1 | | | 1 |
| 6 | 1 | | | 3 | 6 | | | | | 6 | | | | | 6 | | | 1 | 2 |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 6 | 0 | 0 | | TOTAL | 5 | 0 | 0 | | TOTAL | 5 | 0 | 0 | | TOTAL | 5 | 0 | 1 | |
| % | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | % | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | % | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | % | 83,3 | 0,0 | 16,7 | |

TOTAL DE FICHAS POR SECTOR

TOTAL URBANO 21 TOTAL TRANSICIÓN 0 TOTAL RURAL 1

TOTAL DE FICHAS 22

# ANÁLISIS TIPOLÓGICO

## TOTAL DE BIENES INVENTARIADOS - FUNCIÓN COMERCIAL

Datos según fichas catalográficas

### I-08 GUADALUPE

| NÚMERO DE BIEN | SECTOR U | SECTOR T | SECTOR R | DIST. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | | | 1 |
| 2 | 1 | | | 1 |
| 3 | 1 | | | 1 |
| 4 | 1 | | | 1 |
| 5 | 1 | | | 1 |
| 6 | 1 | | | 1 |
| 7 | 1 | | | 1 |
| 8 | 1 | | | 2 |
| 9 | 1 | | | 2 |
| TOTAL | 9 | 0 | 0 | |
| % | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |

### I-11 CORONADO

| NÚMERO DE BIEN | SECTOR U | SECTOR T | SECTOR R | DIST. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | | | 1 |
| 2 | | 1 | | 2 |
| 3 | 1 | | | 3 |
| 4 | 1 | | | 3 |
| 5 | 1 | | | 3 |
| 6 | 1 | | | 3 |
| 7 | 1 | | | 3 |
| 8 | 1 | | | 3 |
| 9 | | | 1 | 2 |
| 10 | | | 1 | 5 |
| TOTAL | 7 | 1 | 2 | |
| % | 70,0 | 10,0 | 20,0 | |

### I-13 TIBÁS

| NÚMERO DE BIEN | SECTOR U | SECTOR T | SECTOR R | DIST. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | | | 1 |
| 2 | 1 | | | 1 |
| 3 | 1 | | | 1 |
| 4 | 1 | | | 1 |
| 5 | 1 | | | 1 |
| 6 | 1 | | | 3 |
| TOTAL | 6 | 0 | 0 | |
| % | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |

### I-14 MORAVIA

| NÚMERO DE BIEN | SECTOR U | SECTOR T | SECTOR R | DIST. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | | | 1 |
| 2 | 1 | | | 1 |
| 3 | 1 | | | 1 |
| 4 | 1 | | | 1 |
| 5 | 1 | | | 1 |
| 6 | 1 | | | 1 |
| 7 | | | 1 | 2 |
| TOTAL | 6 | 0 | 1 | |
| % | 85,7 | 0,0 | 14,3 | |

TOTAL DE FICHAS POR SECTOR

TOTAL URBANO 28 TOTAL TRANSICIÓN 1 TOTAL RURAL 3

TOTAL DE FICHAS 32

## ANÁLISIS TIPOLÓGICO
## TOTAL DE BIENES INVENTARIADOS - FUNCIÓN PRODUCTIVA
Datos según fichas catalográficas

| 1-08 GUADALUPE | | | | | 1-11 CORONADO | | | | | 1-13 TIBÁS | | | | | 1-14 MORAVIA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE BIEN | SECTOR | | | DIST. | NÚMERO DE BIEN | SECTOR | | | DIST. | NÚMERO DE BIEN | SECTOR | | | DIST. | NÚMERO DE BIEN | SECTOR | | | DIST. |
| | U | T | R | | | U | T | R | | | U | T | R | | | U | T | R | |
| 1 | 1 | | | 3 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 5 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 1 | | | 3 | 2 | | 1 | | 2 | 2 | 1 | | | 5 | 2 | | | 1 | |
| 3 | 1 | | | 5 | 3 | 1 | | | 3 | 3 | 1 | | | 5 | 3 | | | 1 | |
| 4 | 1 | | | 5 | 4 | | | 1 | 5 | 4 | 1 | | | 5 | 4 | | | | |
| 5 | | | 1 | 6 | 5 | | | 1 | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | 1 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 4 | 0 | 2 | | TOTAL | 2 | 1 | 2 | | TOTAL | 4 | 0 | 0 | | TOTAL | 1 | 0 | 2 | |
| % | 66,7 | 0,0 | 33,3 | | % | 40,0 | 10,0 | 20,0 | | % | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | % | 33,3 | 0,0 | 66,7 | |

TOTAL DE FICHAS POR SECTOR

TOTAL URBANO 11 TOTAL TRANSICIÓN 1 TOTAL RURAL 6

TOTAL DE FICHAS 18

# ANÁLISIS TIPOLÓGICO

## TOTAL DE BIENES INVENTARIADOS - FUNCIÓN HABITACIONAL

Datos según fichas catalográficas

### I-08 GUADALUPE

| NÚMERO DE BIEN | SECTOR U | SECTOR T | SECTOR R | DIST. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | | | 1 |
| 2 | 1 | | | 1 |
| 3 | 1 | | | 1 |
| 4 | 1 | | | 1 |
| 5 | 1 | | | 1 |
| 6 | 1 | | | 1 |
| 7 | 1 | | | 1 |
| 8 | 1 | | | 1 |
| 9 | 1 | | | 1 |
| 10 | 1 | | | 1 |
| 11 | 1 | | | 1 |
| 12 | 1 | | | 1 |
| 13 | 1 | | | 1 |
| 14 | 1 | | | 1 |
| 15 | 1 | | | 1 |
| 16 | 1 | | | 1 |
| 17 | 1 | | | 2 |
| 18 | 1 | | | 2 |
| 19 | 1 | | | 2 |
| 20 | 1 | | | 2 |
| 21 | 1 | | | 2 |
| 22 | 1 | | | 2 |
| 23 | 1 | | | 2 |
| 24 | | 1 | | 3 |
| 25 | | 1 | | 4 |
| 26 | | 1 | | 4 |
| 27 | | 1 | | 4 |
| 28 | 1 | | | 4 |
| 29 | 1 | | | 3 |
| 30 | 1 | | | 3 |
| 31 | 1 | | | 3 |
| 32 | 1 | | | 3 |
| 33 | 1 | | | 5 |
| 34 | 1 | | | 5 |
| 35 | 1 | | | 5 |
| 36 | 1 | | | 5 |
| TOTAL | 32 | 4 | 0 | |

### I-11 CORONADO

| NÚMERO DE BIEN | SECTOR U | SECTOR T | SECTOR R | DIST. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | | | 1 |
| 2 | 1 | | | 1 |
| 3 | 1 | | | 1 |
| 4 | 1 | | | 1 |
| 5 | 1 | | | 1 |
| 6 | 1 | | | 1 |
| 7 | 1 | | | 2 |
| 8 | 1 | | | 2 |
| 9 | | 1 | | 2 |
| 10 | | 1 | | 2 |
| 11 | | 1 | | 2 |
| 12 | | | 1 | 2 |
| 13 | | | 1 | 2 |
| 14 | | | 1 | 2 |
| 15 | | | 1 | 2 |
| 16 | 1 | | | 3 |
| 17 | 1 | | | 3 |
| 18 | 1 | | | 3 |
| 19 | 1 | | | 3 |
| 20 | 1 | | | 3 |
| 21 | 1 | | | 3 |
| 22 | 1 | | | 3 |
| 23 | 1 | | | 3 |
| 24 | 1 | | | 3 |
| 25 | 1 | | | 3 |
| 26 | 1 | | | 3 |
| 27 | | | 1 | 5 |
| 28 | | | 1 | 5 |
| 29 | | | 1 | 5 |
| 30 | | | 1 | 5 |
| 31 | | | 1 | 5 |
| 32 | 1 | | | 3 |
| 33 | 1 | | | 1 |
| 34 | 1 | | | 1 |
| 35 | 1 | | | 1 |
| 36 | 1 | | | 3 |
| TOTAL | 24 | 3 | 9 | |

### I-13 TIBÁS

| NÚMERO DE BIEN | SECTOR U | SECTOR T | SECTOR R | DIST. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | | | 1 |
| 2 | 1 | | | 1 |
| 3 | 1 | | | 1 |
| 4 | 1 | | | 1 |
| 5 | 1 | | | 1 |
| 6 | 1 | | | 1 |
| 7 | 1 | | | 1 |
| 8 | 1 | | | 1 |
| 9 | 1 | | | 1 |
| 10 | 1 | | | 1 |
| 11 | 1 | | | 1 |
| 12 | 1 | | | 1 |
| 13 | 1 | | | 1 |
| 14 | 1 | | | 1 |
| 15 | 1 | | | 1 |
| 16 | 1 | | | 1 |
| 17 | 1 | | | 3 |
| 18 | 1 | | | 3 |
| 19 | 1 | | | 3 |
| 20 | 1 | | | 3 |
| 21 | 1 | | | 3 |
| 22 | 1 | | | 2 |
| 23 | 1 | | | 4 |
| 24 | 1 | | | 4 |
| 25 | 1 | | | 5 |
| 26 | 1 | | | 1 |
| 27 | 1 | | | 1 |
| 28 | 1 | | | 1 |
| 29 | 1 | | | 1 |
| 30 | 1 | | | 1 |
| 31 | 1 | | | 1 |
| 32 | 1 | | | 1 |
| 33 | 1 | | | 1 |
| 34 | 1 | | | 1 |
| TOTAL | 34 | 0 | 0 | |

### I-14 MORAVIA

| NÚMERO DE BIEN | SECTOR U | SECTOR T | SECTOR R | DIST. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | | | 1 |
| 2 | 1 | | | 1 |
| 3 | 1 | | | 1 |
| 4 | 1 | | | 1 |
| 5 | 1 | | | 1 |
| 6 | 1 | | | 1 |
| 7 | 1 | | | 1 |
| 8 | 1 | | | 1 |
| 9 | 1 | | | 1 |
| 10 | 1 | | | 1 |
| 11 | 1 | | | 1 |
| 12 | 1 | | | 1 |
| 13 | 1 | | | 1 |
| 14 | 1 | | | 1 |
| 15 | 1 | | | 1 |
| 16 | 1 | | | 1 |
| 17 | 1 | | | 1 |
| 18 | 1 | | | 1 |
| 19 | 1 | | | 1 |
| 20 | 1 | | | 1 |
| 21 | 1 | | | 1 |
| 22 | 1 | | | 1 |
| 23 | 1 | | | 1 |
| 24 | | | 1 | 2 |
| 25 | | | 1 | 2 |
| 26 | | | 1 | 2 |
| 27 | | | 1 | 2 |
| 28 | | | 1 | 2 |
| 29 | | | 1 | 2 |
| 30 | | 1 | | 3 |
| 31 | | 1 | | 3 |
| 32 | 1 | | | 3 |
| 33 | | 1 | | 3 |
| 34 | | 1 | | 3 |
| TOTAL | 24 | 4 | 6 | |

# ANÁLISIS HABITACIONAL
## TOTAL DE BIENES INVENTARIADOS
### Datos según fichas catalográficas

| 1-08 GUADALUPE | | | | | 1-11 CORONADO | | | | | 1-13 TIBÁS | | | | | 1-14 MORAVIA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE BIEN | SECTOR | | | DIST. | NÚMERO DE BIEN | SECTOR | | | DIST. | NÚMERO DE BIEN | SECTOR | | | DIST. | NÚMERO DE BIEN | SECTOR | | | DIST. |
| | U | T | R | | | U | T | R | | | U | T | R | | | U | T | R | |
| 37 | 1 | | | 5 | 37 | 1 | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | 1 | 6 | 38 | 1 | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | 1 | 6 | 39 | 1 | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | 1 | 6 | 40 | 1 | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 41 | | 1 | | 6 | 41 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 42 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 43 | 1 | | | 4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 44 | 1 | | | 4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 45 | 1 | | | 4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 46 | 1 | | | 4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 47 | 1 | | | 4 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 1 | 1 | 3 | | TOTAL | 11 | 0 | 0 | | TOTAL | 0 | 0 | 0 | | TOTAL | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 33 | 5 | 3 | | TOTAL | 35 | 3 | 9 | | TOTAL | 34 | 0 | 0 | | TOTAL | 24 | 4 | 6 | |
| % | 80,5 | 12,2 | 7,3 | | % | 74,5 | 6,4 | 19,1 | | % | 100,0 | | | | % | 70,6 | 11,8 | 17,6 | |

TOTAL DE FICHAS POR SECTOR — TOTAL DE FICHAS 156

TOTAL URBANO 126 — TOTAL TRANSICIÓN 12 — TOTAL RURAL 18

## ANÁLISIS HABITACIONAL
## POR SECTOR
Datos según fichas catalográficas (% según el total de fichas por sector)

| CRITERIO | TOTAL | % del total de fichas | URBANO | % | TRANSICIÓN | % | RURAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDIFICIO | | | | | | | | |
| Tablón/Hoja | 3 | 1,9 | 3 | 2,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Tablilla | 114 | 73,1 | 89 | 70,6 | 10 | 83,3 | 15 | 83,3 |
| Fibrocemento | 2 | 1,3 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 1 | 5,6 |
| Gypsum | 7 | 4,5 | 4 | 3,2 | 2 | 16,7 | 1 | 5,6 |
| Hierro Galvanizado | 58 | 37,2 | 45 | 35,7 | 4 | 33,3 | 9 | 50,0 |
| Lámina transparente | 1 | 0,6 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Block | 46 | 29,5 | 43 | 34,1 | 1 | 8,3 | 2 | 11,1 |
| Ladrillo | 4 | 2,6 | 4 | 3,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Piedra | 3 | 1,9 | 3 | 2,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Bahareque | 8 | 5,1 | 8 | 6,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Madera rolliza | 3 | 1,9 | 3 | 2,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| CUBIERTA | | | | | | | | |
| Hierro Galvanizado | 149 | 95,5 | 120 | 95,2 | 11 | 91,7 | 18 | 100,0 |
| Lámina transparente | 2 | 1,3 | 2 | 1,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Teja | 19 | 12,2 | 18 | 14,3 | 0 | 0,0 | 1 | 5,6 |
| PUERTA | | | | | | | | |
| Tablón/Hoja | 139 | 89,1 | 115 | 91,3 | 10 | 83,3 | 14 | 77,8 |
| Tablilla | 19 | 12,2 | 13 | 10,3 | 2 | 16,7 | 4 | 22,2 |
| Vidrio | 20 | 12,8 | 18 | 14,3 | 0 | 0,0 | 2 | 11,1 |
| Hierro Galvanizado | 3 | 1,9 | 3 | 2,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Cedazo | 2 | 1,3 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 1 | 5,6 |
| VENTANAS | | | | | | | | |
| Tablón/Hoja | 11 | 7,1 | 10 | 7,9 | 0 | 0,0 | 1 | 5,6 |
| Tablilla | 2 | 1,3 | 2 | 1,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Vidrio | 156 | 100,0 | 126 | 100,0 | 12 | 100,0 | 18 | 100,0 |
| Acrílico | 5 | 3,2 | 5 | 4,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| MUROS | | | | | | | | |
| Block | 64 | 41,0 | 58 | 46,0 | 4 | 33,3 | 2 | 11,1 |
| Ladrillo | 7 | 4,5 | 7 | 5,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Block Ornamental | 8 | 5,1 | 8 | 6,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Piedra | 21 | 13,5 | 18 | 14,3 | 2 | 16,7 | 1 | 5,6 |
| Fibrocemento | 1 | 0,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,6 |
| CERCAS | 44 | 28,2 | | | | | | |
| Tablilla | 17 | 10,9 | 11 | 8,7 | 3 | 25,0 | 3 | 16,7 |
| Hierro Galvanizado | 7 | 4,5 | 6 | 4,8 | 0 | 0,0 | 1 | 5,6 |
| Alambre de púas | 11 | 7,1 | 5 | 4,0 | 3 | 25,0 | 3 | 16,7 |
| Pilotes de madera | 7 | 4,5 | 3 | 2,4 | 1 | 8,3 | 3 | 16,7 |

## ANÁLISIS HABITACIONAL
## POR SECTOR
(Datos según fichas catalográficas)

| CRITERIO | TOTAL | % del total de fichas | URBANO | % | TRANSICIÓN | % | RURAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REJAS | 138 | 88,5 | | | | | | |
| Malla | 7 | 4,5 | 7 | 5,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Hierro | 131 | 84,0 | 113 | 89,7 | 10 | 83,3 | 8 | 44,4 |
| ZÓCALO | 66 | 42,3 | | | | | | |
| Tablilla | 5 | 3,2 | 4 | 3,2 | 1 | 8,3 | 0 | 0,0 |
| Block | 33 | 21,2 | 25 | 19,8 | 0 | 0,0 | 8 | 44,4 |
| Ladrillo | 3 | 1,9 | 2 | 1,6 | 0 | 0,0 | 1 | 5,6 |
| Piedra | 5 | 3,2 | 4 | 3,2 | 1 | 8,3 | 0 | 0,0 |
| Bahareque | 1 | 0,6 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Concreto | 19 | 12,2 | 16 | 12,7 | 2 | 16,7 | 1 | 5,6 |
| HASTIAL | 49 | 31,4 | | | | | | |
| Tablilla | 35 | 22,4 | 30 | 23,8 | 2 | 16,7 | 3 | 16,7 |
| Hierro Galvanizado | 7 | 4,5 | 7 | 5,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Block | 7 | 4,5 | 6 | 4,8 | 0 | 0,0 | 1 | 5,6 |
| TAPICHEL | 67 | 42,9 | | | | | | |
| Tablilla | 44 | 28,2 | 36 | 28,6 | 4 | 33,3 | 4 | 22,2 |
| Hierro Galvanizado | 16 | 10,3 | 13 | 10,3 | 1 | 8,3 | 2 | 11,1 |
| Vidrio | 4 | 2,6 | 3 | 2,4 | 1 | 8,3 | 0 | 0,0 |
| Gypsum | 3 | 1,9 | 2 | 1,6 | 1 | 8,3 | 0 | 0,0 |
| LOSA | 3 | 1,9 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| VOLUMEN | 157 | 100,6 | | | | | | |
| Adición | 99 | 63,5 | 80 | 63,5 | 8 | 66,7 | 11 | 61,1 |
| Sustracción | 34 | 21,8 | 27 | 21,4 | 3 | 25,0 | 4 | 22,2 |
| Completo | 24 | 15,4 | 20 | 15,9 | 1 | 8,3 | 3 | 16,7 |
| CUBIERTA | | | | | | | | |
| 1 agua | 10 | 6,4 | 10 | 7,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 2 aguas | 96 | 61,5 | 70 | 55,6 | 10 | 83,3 | 16 | 88,9 |
| 4 aguas | 14 | 9,0 | 11 | 8,7 | 0 | 0,0 | 3 | 16,7 |
| En "L" | 21 | 13,5 | 20 | 15,9 | 0 | 0,0 | 1 | 5,6 |
| Con monitor | 5 | 3,2 | 5 | 4,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Múltiple | 77 | 49,4 | 63 | 50,0 | 9 | 75,0 | 5 | 27,8 |
| URBANA | | | | | | | | |
| Ortogonal | 45 | 28,8 | 45 | 35,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Irregular | 72 | 46,2 | 70 | 55,6 | 2 | 16,7 | 0 | 0,0 |
| Lineal | 38 | 24,4 | 14 | 11,1 | 10 | 83,3 | 14 | 77,8 |
| Disperso | 10 | 6,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 55,6 |

## ANÁLISIS HABITACIONAL
## POR SECTOR
(Datos según fichas catalográficas)

| CRITERIO | TOTAL | % del total de fichas | URBANO | % | TRANSICIÓN | % | RURAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPOGRAFÍA | 157 | 100,6 | | | | | | |
| Plano | 85 | 54,5 | 79 | 62,7 | 2 | 16,7 | 4 | 22,2 |
| Inclinado | 62 | 39,7 | 45 | 35,7 | 8 | 66,7 | 9 | 50,0 |
| Mixto | 10 | 6,4 | 3 | 2,4 | 2 | 16,7 | 5 | 27,8 |
| ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN | 157 | 100,6 | | | | | | |
| Antes de 1900 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| De 1901 a 1930 | 11 | 7,1 | 10 | 7,9 | 0 | 0,0 | 1 | 5,6 |
| De 1931 a 1950 | 72 | 46,2 | 58 | 46,0 | 7 | 58,3 | 7 | 38,9 |
| De 1951 a 1970 | 57 | 36,5 | 47 | 37,3 | 3 | 25,0 | 7 | 38,9 |
| De 1971 a 1989 | 8 | 5,1 | 6 | 4,8 | 1 | 8,3 | 1 | 5,6 |
| De 1990 en adelante | 9 | 5,8 | 6 | 4,8 | 1 | 8,3 | 2 | 11,1 |
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | 157 | 100,6 | | | | | | |
| Excelente | 17 | 10,9 | 14 | 11,1 | 1 | 8,3 | 2 | 11,1 |
| Bueno | 74 | 47,4 | 62 | 49,2 | 7 | 58,3 | 5 | 27,8 |
| Regular | 54 | 34,6 | 42 | 33,3 | 4 | 33,3 | 8 | 44,4 |
| Malo | 12 | 7,7 | 9 | 7,1 | 0 | 0,0 | 3 | 16,7 |
| UBICACIÓN EN EL PREDIO | | | | | | | | |
| Retirado de todos los lados | 44 | 28,2 | 20 | 15,9 | 10 | 83,3 | 14 | 77,8 |
| Retiro parcial | 103 | 66,0 | 97 | 77,0 | 2 | 16,7 | 4 | 22,2 |
| En fila | 54 | 34,6 | 54 | 42,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Ocupa todo el predio | 10 | 6,4 | 10 | 7,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| TIPOLOGÍA (individual) | | | | | | | | |
| Compacto | 132 | 84,6 | 116 | 92,1 | 9 | 75,0 | 7 | 38,9 |
| Fragmentado | 23 | 14,7 | 9 | 7,1 | 3 | 25,0 | 11 | 61,1 |
| Mixto | 86 | 55,1 | 69 | 54,8 | 6 | 50,0 | 11 | 61,1 |
| Homogéneo | 70 | 44,9 | 57 | 45,2 | 6 | 50,0 | 7 | 38,9 |
| Nivel A | 119 | 76,3 | 97 | 77,0 | 9 | 75,0 | 13 | 72,2 |
| Nivel B | 35 | 22,4 | 28 | 22,2 | 3 | 25,0 | 4 | 22,2 |
| Nivel C | 2 | 1,3 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 1 | 5,6 |
| Nivel D | | | | | | | | |
| Nivel E | | | | | | | | |
| TIPOLOGÍA (combinaciones) | | | | | | | | |
| Compacto-Mixto Nivel A | 53 | 34,0 | 47 | 37,3 | 3 | 25,0 | 3 | 16,7 |
| Compacto-Mixto Nivel B | 19 | 12,2 | 15 | 11,9 | 2 | 16,7 | 2 | 11,1 |
| Compacto-Mixto Nivel C | 1 | 0,6 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Compacto-Mixto Nivel D | | | | | | | | |
| Compacto-Mixto Nivel E | | | | | | | | |

## ANÁLISIS HABITACIONAL
## POR SECTOR
(Datos según fichas catalográficas)

| CRITERIO | TOTAL | % del total de fichas | URBANO | % | TRANSICIÓN | % | RURAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPOLOGÍA (combinaciones) | | | | | | | | |
| Compacto-Homog. Nivel A | 44 | 28,2 | 40 | 31,7 | 2 | 16,7 | 2 | 11,1 |
| Compacto-Homog. Nivel B | 16 | 10,3 | 14 | 11,1 | 0 | 0,0 | 2 | 11,1 |
| Compacto-Homog. Nivel C | | | | | | | | |
| Compacto-Homog. Nivel D | | | | | | | | |
| Compacto-Homog. Nivel E | | | | | | | | |
| Fragmentado-Mixto Nivel A | 13 | 8,3 | 5 | 4,0 | 1 | 8,3 | 7 | 38,9 |
| Fragmentado-Mixto Nivel B | 1 | 0,6 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Fragmentado-Mixto Nivel C | | | | | | | | |
| Fragmentado-Mixto Nivel D | | | | | | | | |
| Fragmentado-Mixto Nivel E | | | | | | | | |
| Fragment.-Homog. Nivel A | 6 | 3,8 | 3 | 2,4 | 2 | 16,7 | 1 | 5,6 |
| Fragment.-Homog. Nivel B | 2 | 1,3 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 1 | 5,6 |
| Fragment.-Homog. Nivel C | 1 | 0,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,6 |
| Fragment.-Homog. Nivel D | | | | | | | | |
| Fragment.-Homog. Nivel E | | | | | | | | |
| ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS | | | | | | | | |
| Cubierta | 21 | 13,5 | 17 | 13,5 | 1 | 8,3 | 3 | 16,7 |
| Monitor | 5 | 3,2 | 3 | 2,4 | 1 | 8,3 | 1 | 5,6 |
| Aleros | 153 | 98,1 | 124 | 98,4 | 11 | 91,7 | 18 | 100,0 |
| Artesonado | 4 | 2,6 | 3 | 2,4 | 0 | 0,0 | 1 | 5,6 |
| Modillones | 19 | 12,2 | 15 | 11,9 | 0 | 0,0 | 4 | 22,2 |
| Hastial | 47 | 30,1 | 42 | 33,3 | 2 | 16,7 | 3 | 16,7 |
| Tapichel | 52 | 33,3 | 40 | 31,7 | 5 | 41,7 | 7 | 38,9 |
| Laminado- maderas | 110 | 70,5 | 83 | 65,9 | 10 | 83,3 | 17 | 94,4 |
| Laminado- repellos | 48 | 30,8 | 44 | 34,9 | 2 | 16,7 | 2 | 11,1 |
| Laminado- enchapes | 48 | 30,8 | 39 | 31,0 | 2 | 16,7 | 7 | 38,9 |
| Zócalo | 57 | 36,5 | 47 | 37,3 | 3 | 25,0 | 7 | 38,9 |
| Pórtico | 9 | 5,8 | 9 | 7,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Ventana (estructura) | 82 | 52,6 | 71 | 56,3 | 7 | 58,3 | 4 | 22,2 |
| Puerta | 136 | 87,2 | 111 | 88,1 | 10 | 83,3 | 15 | 83,3 |
| Muro | 81 | 51,9 | 72 | 57,1 | 5 | 41,7 | 4 | 22,2 |
| Reja | 135 | 86,5 | 115 | 91,3 | 8 | 66,7 | 12 | 66,7 |
| Cerca | 16 | 10,3 | 9 | 7,1 | 4 | 33,3 | 3 | 16,7 |
| Baranda | 40 | 25,6 | 30 | 23,8 | 3 | 25,0 | 7 | 38,9 |
| Corredor | 104 | 66,7 | 82 | 65,1 | 10 | 83,3 | 12 | 66,7 |
| Ventilación | 57 | 36,5 | 50 | 39,7 | 3 | 25,0 | 4 | 22,2 |
| Pisos | 26 | 16,7 | 24 | 19,0 | 1 | | | |

## ANÁLISIS HABITACIONAL
## POR SECTOR
(Datos según fichas catalográficas)

| CRITERIO | TOTAL | % del total de fichas | URBANO | % | TRANSICIÓN | % | RURAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEMENTOS DECORATIVOS | | | | | | | | |
| Tapichel | 40 | 25,6 | 31 | 24,6 | 3 | 25,0 | 6 | 33,3 |
| Ventilación | 49 | 31,4 | 43 | 34,1 | 3 | 25,0 | 3 | 16,7 |
| Rejas | 94 | 60,3 | 85 | 67,5 | 8 | 66,7 | 1 | 5,6 |
| Labrados en madera | 51 | 32,7 | 42 | 33,3 | 6 | 50,0 | 3 | 16,7 |
| Vitrales | | | | | | | | |
| Rosetones | | | | | | | | |
| Color | 5 | 3,2 | 2 | 1,6 | 1 | 8,3 | 2 | 11,1 |
| Columnas de concreto | 6 | 3,8 | 4 | 3,2 | 1 | 8,3 | 1 | 5,6 |
| OTROS ELEMENTOS OBSERVADOS | | | | | | | | |
| Presencia de área verde | 138 | 88,5 | 110 | 87,3 | 10 | 83,3 | 18 | 100,0 |
| Ausencia de área verde | 18 | 11,5 | 16 | 12,7 | 2 | 16,7 | 0 | 0,0 |
| Jardín frontal | 77 | 49,4 | 66 | 52,4 | 5 | 41,7 | 6 | 33,3 |
| Corredor d/protección climática | 68 | 43,6 | 54 | 42,9 | 6 | 50,0 | 8 | 44,4 |
| Corredor flaqueado por columnas | 87 | 55,8 | 71 | 56,3 | 7 | 58,3 | 9 | 50,0 |
| Cochera sustituta de corredor | 17 | 10,9 | 12 | 9,5 | 2 | 16,7 | 3 | 16,7 |
| Presencia de cochera | 75 | 48,1 | 59 | 46,8 | 8 | 66,7 | 8 | 44,4 |
| Ausencia de cochera | 81 | 51,9 | 67 | 53,2 | 4 | 33,3 | 10 | 55,6 |
| Edificio esquinero | 49 | 31,4 | 48 | 38,1 | 1 | 8,3 | 0 | 0,0 |
| Presencia de mobiliario exterior | 36 | 23,1 | 26 | 20,6 | 4 | 33,3 | 6 | 33,3 |
| Chimenea | 6 | 3,8 | 3 | 2,4 | 1 | 8,3 | 2 | 11,1 |
| Tablilla con muesca | 13 | 8,3 | 11 | 8,7 | 2 | 16,7 | 0 | 0,0 |
| Chaflán | 6 | 3,8 | 5 | 4,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,6 |
| Balcón | 16 | 10,3 | 13 | 10,3 | 0 | 0,0 | 3 | 16,7 |
| Puerta perpendicular | 8 | 5,1 | 6 | 4,8 | 0 | 0,0 | 2 | 11,1 |
| Basas o pilotes | 7 | 4,5 | 4 | 3,2 | 0 | 0,0 | 3 | 16,7 |
| Ausencia de canoas | 38 | 24,4 | 24 | 19,0 | 5 | 41,7 | 9 | 50,0 |
| Presencia de zaguanes | 33 | 21,2 | 31 | 24,6 | 0 | 0,0 | 2 | 11,1 |
| Elementos religiosos | 4 | 2,6 | 3 | 2,4 | 0 | 0,0 | 1 | 5,6 |
| Hortaliza | 2 | 1,3 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 1 | 5,6 |
| Ventanas en esquina | 2 | 1,3 | 2 | 1,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Ubicación sobre el nivel de la calle | 50 | 32,1 | 34 | 27,0 | 5 | 41,7 | 11 | 61,1 |
| Ubicación bajo el nivel de la calle | 12 | 7,7 | 7 | 5,6 | 2 | 16,7 | 3 | 16,7 |
| Ubicación en el mismo nivel de la calle | 94 | 60,3 | 85 | 67,5 | 5 | 41,7 | 4 | 22,2 |

## ANÁLISIS HABITACIONAL
## TOTALES POR CANTÓN
Datos según fichas catalográficas

| CRITERIO | GUADALUPE | CORONADO | TIBÁS | MORAVIA | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDIFICIO | | | | | | |
| Tablón/Hoja | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,9 |
| Tablilla | 27 | 38 | 24 | 25 | 114 | 73,1 |
| Fibrocemento | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,3 |
| Gypsum | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4,5 |
| Hierro Galvanizado | 19 | 19 | 8 | 12 | 58 | 37,2 |
| Lámina transparente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,6 |
| Block | 11 | 14 | 18 | 3 | 46 | 29,5 |
| Ladrillo | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2,6 |
| Piedra | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,9 |
| Bahareque | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 5,1 |
| Madera rolliza | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,9 |
| CUBIERTA | | | | | | |
| Hierro Galvanizado | 40 | 45 | 31 | 33 | 149 | 95,5 |
| Lámina transparente | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,3 |
| Teja | 4 | 3 | 8 | 4 | 19 | 12,2 |
| PUERTA | | | | | | |
| Tablón/Hoja | 33 | 43 | 28 | 29 | 133 | 85,3 |
| Tablilla | 3 | 4 | 7 | 5 | 19 | 12,2 |
| Vidrio | 3 | 6 | 7 | 4 | 20 | 12,8 |
| Hierro Galvanizado | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,9 |
| Cedazo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,3 |
| VENTANAS | | | | | | |
| Tablón/Hoja | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 7,1 |
| Tablilla | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,3 |
| Vidrio | 41 | 47 | 34 | 34 | 156 | 100,0 |
| Acrílico | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3,2 |
| MUROS | | | | | | |
| Block | 17 | 19 | 13 | 15 | 64 | 41,0 |
| Ladrillo | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4,5 |
| Block Ornamental | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5,1 |
| Piedra | 3 | 10 | 2 | 6 | 21 | 13,5 |
| Fibrocemento | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6 |
| CERCAS | | | | | | |
| Tablilla | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 | 10,9 |
| Hierro Galvanizado | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4,5 |
| Alambre de púas | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7,7 |
| Pilotes de madera | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4,5 |
| Pilotes de concreto | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,3 |

## ANÁLISIS HABITACIONAL
## TOTALES POR CANTÓN
(Datos según fichas catalográficas)

| CRITERIO | GUADALUPE | CORONADO | TIBÁS | MORAVIA | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REJAS | | | | | | |
| Malla | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4,5 |
| Hierro | 34 | 40 | 29 | 28 | 131 | 84,0 |
| ZÓCALO | | | | | | |
| Tablilla | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3,2 |
| Block | 7 | 16 | 4 | 6 | 33 | 21,2 |
| Ladrillo | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1,9 |
| Piedra | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,2 |
| Bahareque | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,6 |
| Concreto | 6 | 1 | 7 | 5 | 19 | 12,2 |
| HASTIAL | | | | | | |
| Tablilla | 11 | 10 | 4 | 10 | 35 | 22,4 |
| Hierro Galvanizado | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4,5 |
| Block | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4,5 |
| TAPICHEL | | | | | | |
| Tablilla | 13 | 9 | 12 | 10 | 44 | 28,2 |
| Hierro Galvanizado | 2 | 0 | 8 | 6 | 16 | 10,3 |
| Vidrio | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,6 |
| Gypsum | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,9 |
| LOSA | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| VOLUMEN | | | | | | 0,0 |
| Adición | 25 | 29 | 19 | 26 | 99 | 63,5 |
| Sustracción | 6 | 12 | 10 | 6 | 34 | 21,8 |
| Completo | 10 | 5 | 5 | 3 | 23 | 14,7 |
| CUBIERTA | | | | | | |
| 1 agua | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6,4 |
| 2 aguas | 29 | 27 | 19 | 21 | 96 | 61,5 |
| 4 aguas | 0 | 6 | 5 | 3 | 14 | 9,0 |
| En "L" | 9 | 3 | 3 | 6 | 21 | 13,5 |
| Con monitor | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3,2 |
| Múltiple | 19 | 25 | 16 | 17 | 77 | 49,4 |
| URBANA | | | | | | |
| Ortogonal | 7 | 10 | 19 | 9 | 45 | 28,8 |
| Irregular | 20 | 23 | 14 | 1 | 58 | 37,2 |
| Lineal | 13 | 12 | 1 | 11 | 37 | 23,7 |
| Disperso | 1 | 7 | 0 | 2 | 10 | 6,4 |

## ANÁLISIS HABITACIONAL
## TOTALES POR CANTÓN
(Datos según fichas catalográficas)

| CRITERIO | GUADALUPE | CORONADO | TIBÁS | MORAVIA | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPOGRAFÍA | | | | | 156 | 100,0 |
| Plano | 28 | 16 | 21 | 20 | 85 | 54,5 |
| Inclinado | 12 | 26 | 12 | 12 | 62 | 39,7 |
| Mixto | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5,8 |
| ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN | | | | | 156 | |
| Antes de 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| De 1901 a 1930 | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 | 7,1 |
| De 1931 a 1950 | 21 | 16 | 14 | 21 | 72 | 46,2 |
| De 1951 a 1970 | 14 | 23 | 10 | 9 | 56 | 35,9 |
| De 1971 a 1989 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5,1 |
| De 1990 en adelante | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | 5,8 |
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | | | | | 156 | 100,0 |
| Excelente | 1 | 10 | 4 | 2 | 17 | 10,9 |
| Bueno | 23 | 16 | 13 | 21 | 73 | 46,8 |
| Regular | 14 | 18 | 13 | 9 | 54 | 34,6 |
| Malo | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | 7,7 |
| UBICACIÓN EN EL PREDIO | | | | | 0 | 0,0 |
| Retirado de todos los lados | 12 | 12 | 7 | 13 | 44 | 28,2 |
| Retiro parcial | 23 | 27 | 31 | 21 | 102 | 65,4 |
| En fila | 18 | 13 | 13 | 10 | 54 | 34,6 |
| Ocupa todo el predio | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6,4 |
| TIPOLOGÍA (individual) | | | | | | |
| Compacto | 36 | 37 | 33 | 27 | 133 | 85,3 |
| Fragmentado | 4 | 10 | 2 | 7 | 23 | 14,7 |
| Mixto | 24 | 24 | 23 | 15 | 86 | 55,1 |
| Homogéneo | 16 | 18 | 16 | 20 | 70 | 44,9 |
| Nivel A | 31 | 31 | 27 | 30 | 119 | 76,3 |
| Nivel B | 11 | 13 | 7 | 4 | 35 | 22,4 |
| Nivel C | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,3 |
| Nivel D | | | | | | |
| Nivel E | | | | | | |
| TIPOLOGÍA (combinaciones) | | | | | | |
| Compacto-Mixto Nivel A | 17 | 17 | 11 | 8 | 53 | 34,0 |
| Compacto-Mixto Nivel B | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | 10,9 |
| Compacto-Mixto Nivel C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,6 |
| Compacto-Mixto Nivel D | | | | | | |
| Compacto-Mixto Nivel E | | | | | | |

## ANÁLISIS HABITACIONAL
## TOTALES POR CANTÓN
(Datos según fichas catalográficas)

| CRITERIO | GUADALUPE | CORONADO | TIBÁS | MORAVIA | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPOLOGÍA (combinaciones) | | | | | | |
| Compacto-Homog. Nivel A | 10 | 10 | 13 | 11 | 44 | 28,2 |
| Compacto-Homog. Nivel B | 4 | 6 | 3 | 3 | 16 | 10,3 |
| Compacto-Homog. Nivel C | | | | | | |
| Compacto-Homog. Nivel D | | | | | | |
| Compacto-Homog. Nivel E | | | | | | |
| Fragmentado-Mixto Nivel A | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 8,3 |
| Fragmentado-Mixto Nivel B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,6 |
| Fragmentado-Mixto Nivel C | | | | | | |
| Fragmentado-Mixto Nivel D | | | | | | |
| Fragmentado-Mixto Nivel E | | | | | | |
| Fragment.-Homog. Nivel A | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3,8 |
| Fragment.-Homog. Nivel B | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1,3 |
| Fragment.-Homog. Nivel C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,6 |
| Fragment.-Homog. Nivel D | | | | | 0 | 0,0 |
| Fragment.-Homog. Nivel E | | | | | 0 | 0,0 |
| ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS | | | | | | |
| Cubierta | 3 | 7 | 6 | 5 | 21 | 13,5 |
| Monitor | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3,2 |
| Aleros | 41 | 47 | 32 | 33 | 153 | 98,1 |
| Artesonado | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,6 |
| Modillones | 6 | 5 | 6 | 2 | 19 | 12,2 |
| Hastial | 17 | 10 | 5 | 15 | 47 | 30,1 |
| Tapichel | 11 | 14 | 13 | 14 | 52 | 33,3 |
| Laminado- maderas | 28 | 38 | 23 | 26 | 115 | 73,7 |
| Laminado- repellos | 15 | 12 | 14 | 7 | 48 | 30,8 |
| Laminado- enchapes | 11 | 15 | 12 | 10 | 48 | 30,8 |
| Zócalo | 17 | 19 | 13 | 8 | 57 | 36,5 |
| Pórtico | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5,8 |
| Ventana (estructura) | 28 | 21 | 17 | 16 | 82 | 52,6 |
| Puerta | 39 | 38 | 31 | 28 | 136 | 87,2 |
| Muro | 22 | 25 | 16 | 18 | 81 | 51,9 |
| Reja | 32 | 46 | 30 | 27 | 135 | 86,5 |
| Cerca | 5 | 3 | 3 | 5 | 16 | 10,3 |
| Baranda | 9 | 15 | 9 | 7 | 40 | 25,6 |
| Corredor | 29 | 27 | 23 | 25 | 104 | 66,7 |
| Ventilación | 16 | 15 | 11 | 15 | 57 | 36,5 |
| Pisos | 7 | 4 | 6 | 9 | 26 | 16,7 |

## ANÁLISIS HABITACIONAL
## TOTALES POR CANTÓN
(Datos según fichas catalográficas)

| CRITERIO | GUADALUPE | CORONADO | TIBÁS | MORAVIA | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEMENTOS DECORATIVOS | | | | | | |
| Tapichel | 10 | 11 | 7 | 12 | 40 | 25,6 |
| Ventilación | 13 | 13 | 9 | 14 | 49 | 31,4 |
| Rejas | 30 | 29 | 20 | 15 | 94 | 60,3 |
| Labrados en madera | 14 | 12 | 13 | 12 | 51 | 32,7 |
| Vitrales | | | | | 0 | 0,0 |
| Rosetones | | | | | 0 | 0,0 |
| Color | | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,2 |
| Columnas de concreto | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3,8 |
| OTROS ELEMENTOS OBSERVADOS | | | | | | |
| Presencia de área verde | 31 | 43 | 30 | 34 | 138 | 88,5 |
| Ausencia de área verde | 10 | 4 | 4 | 0 | 18 | 11,5 |
| Jardín frontal | 16 | 27 | 14 | 20 | 77 | 49,4 |
| Corredor c/protección climática | 14 | 22 | 15 | 17 | 68 | 43,6 |
| Corredor flaqueado por columnas | 24 | 23 | 21 | 19 | 87 | 55,8 |
| Cochera sustituta de corredor | 2 | 6 | 5 | 4 | 17 | 10,9 |
| Presencia de cochera | 18 | 24 | 18 | 15 | 75 | 48,1 |
| Ausencia de cochera | 23 | 23 | 16 | 19 | 81 | 51,9 |
| Edificio esquinero | 10 | 15 | 14 | 10 | 49 | 31,4 |
| Presencia de mobiliario exterior | 9 | 11 | 4 | 12 | 36 | 23,1 |
| Chimenea | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3,8 |
| Tablilla con muesca | 6 | 1 | 3 | 3 | 13 | 8,3 |
| Chaflán | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3,8 |
| Balcón | 2 | 8 | 4 | 2 | 16 | 10,3 |
| Puerta perpendicular | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5,1 |
| Basas o pilotes | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4,5 |
| Ausencia de canoas | 15 | 12 | 4 | 7 | 38 | 24,4 |
| Presencia de zaguanes | 4 | 8 | 11 | 10 | 33 | 21,2 |
| Elementos religiosos | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2,6 |
| Hortaliza | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,3 |
| Ubicación sobre el nivel de la calle | 16 | 19 | 5 | 10 | 50 | 32,1 |
| Ubicación bajo el nivel de la calle | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 | 7,7 |
| Ubicación en el mismo nivel de la calle | 23 | 25 | 28 | 18 | 94 | 60,3 |